

PRAKTISCHE INFO

TIPS EN TECHNIEKEN

Leo Jansen, schrijnwerker



LANDMETERS

TIP 1

Vermijd dat de band gaat draaien of knikken, vooral bij stalen banden omdat deze kunnen breken.

TIP 2

Wees voorzichtig bij het opwinden om schade aan de band te voorkomen. Het snelle opwinden van de FatMax is erg handig, maar moet worden vertraagd als u bij de laatste meters bent.

TIP 3


Veeg het blad schoon tijdens het opwinden, vooral bij een gesloten model.

TIP 4

Gebruik de geharde grondpen op de band met open frame om meer spanning te creëren. Het belangrijkste voordeel van een open frame is dat het vuil dat met de band meekomt geen invloed heeft op het bandmechanisme.


TIP 5

Vergrendel de band en breng deze op spanning om onnauwkeurige metingen te verminderen als gevolg van het afhangen van de band bij het meten in open ruimten of oneven oppervlakken.



TIP 6

Alle eindhaken hebben de mogelijkheid om grote radii te markeren, zoals vereist is bij het markeren van sportlijnen.



WEETJE

Zowel stalen als glasvezel banden moeten uit de buurt gehouden worden van overmatige hitte door de zon om het risico op uitzetting en uitrekking te voorkomen.