

# STANLEY® S150



STHT77404



REV A 08



## Stanley Stud Sensor 150

The Stud Sensor 150 uses electronic signals to locate the edges of studs, joists or live AC wires through drywall or other common building materials. Depth detection selected by activation button for 1/2 inch, 1 inch and 1-1/2 inch. Once the edge of a stud has been detected, the Stud Sensor 150 displays red LED's and sounds an audible tone. A marking channel allows you to easily note the stud edges on the wall.

**Note:** Read all instructions prior to operating the Stud Sensor 150 and DO NOT remove any labels from the tool.

### WARNING:

Protect Your Eyes, Wear Safety Goggles.



## OPERATING INSTRUCTIONS

### Battery

- Open door on back of unit and connect a 9 volt battery (*not included*) to clip. Put battery back into case and close back battery door.


**Note:** Recommend to replace a new 9 volt battery when low battery - flashing green LED.



### Usage

#### Detecting Wood / Metal Studs

- Hold the Stud Sensor 150 flat against the surface, making firm contact.



### Selecting Scanner Depth Mode ③

- Depress and hold activation button once (1x) to select to 1/2" read depth detection. The 1/2" mode LED will illuminate.
- Double click (depress two times - 2x) and hold activation to select to 1" read depth detection. The 1" mode LED will illuminate.
- Triple click (depress three times - 3x) and hold activation button to select 1-1/2" read depth detection. The 1-1/2" mode LED will illuminate.



**Note:** For best results the depth mode selected should be based on the thickness of the surface material being scanned.


- The green and top red LED will light.

**Note:** The unit cannot be moved before calibration is complete.

- When the red LED goes off, the unit is calibrated.

- Keep holding the activation button during all of the following procedures.

**Note:** Once the Activation button is released, the unit shuts off.




- If the red LED stays lit, move the Stud Sensor 150 to a different location and try again. Releasing the activation button will turn off the sensor.


**Note:** While calibrating, the Stud Sensor 150 must not be placed directly over a stud, dense material such as metal, or over a wet or newly painted area, or it will not properly calibrate.




- 9** Slide the Stud Sensor 150 slowly across the surface in a straight line. As it detects a stud, the red LED's will go on.



- 6** When it detects the stud edge, the top LED will go on and an audible tone will sound. Use the marking channel located at the top of the unit to mark the stud edge.




- 8** The midpoint of the two marks indicates the stud center.



#### Detecting Live AC Wires

- 10** The live wire red LED will illuminate and the Stud Sensor 150 sounds an audible tone, warning when in the proximity (*typically within 4" to 18" along the surface*) from a live wire.



**Note:** Static electrical charges that can develop on drywall and other surfaces will spread the voltage detection area many inches on each side of the actual electrical wire. To aid in locating the wire position, scan holding the unit  $\frac{1}{2}$ " away from the wall surface or place your other hand on the surface approximately 12" from sensor.

**Warning:** Shielded wires or wires in metal conduits, casings, metallized walls or thick, dense walls will not be detected. Always turn off AC power when working near wiring.

#### Cautions on Operating

You should always use caution when nailing, cutting and drilling in walls, ceilings and floor that may contain wiring and pipes near the surface. Always remember that studs or joists are normally spaced 16 inches or 24 inches apart and are  $1\frac{1}{2}$  inches in width. To avoid surprises, be aware that anything closer together or of a different width may not be a stud.

#### OPERATING TIPS

The Stud Sensor 150 is designed for use only on interior surfaces.

#### Prevent Interference

To ensure best performance from the Stud Sensor 150, keep your free hand at least 6 inches away from the unit and wall surface while testing or scanning surfaces.

#### Conventional Construction

Doors and windows are commonly constructed with additional studs and headers for added stability. The Stud Sensor 150 detects the edge of these double studs and solid headers as a single, wide stud.

#### Surface Differences

The Stud Sensor 150 will scan through common building materials, Including:

- Gypsum drywall
- Plywood sheathing
- Hardwood floors
- Linoleum over wood
- Wallpaper

The sensor cannot scan through:

- Carpeting
- Foil faced materials
- Ceramic tile
- Cement or concrete
- Metal & plaster walls

#### Wallpaper

There will be no difference in the function of the Stud Sensor 150 on surfaces covered with wallpaper or fabric unless the coverings used contain metallic foil or fibers.

#### Ceilings

When dealing with a rough surface such as a sprayed ceiling, utilize a piece of cardboard when scanning the surface. Run through the calibration technique described earlier with the piece of cardboard too, to assure best performance of the unit. Also, it is particularly important in this application to remember to keep your free hand away from the unit.

**Note:** The thickness, density and moisture content of the surface material will affect the sensing depth.

#### IMPORTANT SAFETY NOTICE

Insure proper detection of live wires. Always hold the Stud Sensor 150 in the handle area only. Grasp between fingers and thumb while making contact with your palm.

#### SPECIFICATIONS

(At 35-55% relative humidity)

<b>Battery</b>	9 volt (not included)
<b>Depth Range</b>	
<b>Wood or Metal Studs</b>	Up to 1-1/2" (38 mm) through drywall
<b>Live AC Wires (120 volts AC)</b>	Up to 2" (50 mm) through drywall
<b>Accuracy - Stud Center</b> (Scanning and marking the stud from two sides stud center)	
<b>Wood</b>	$\pm 1/8"$ (3 mm)
<b>Metal</b>	$\pm 1/4"$ (6 mm)
<b>Operating Temperature</b>	+32°F to +120°F (-0°C to +49°C)
<b>Surface Temperature</b>	-4°F to +150°F (-20°C to +66°C)

#### WARRANTY

Stanley Tools warrants the Stud Sensor 150 against defects in material and workmanship for one year from the date of purchase. Stanley's liability under this warranty is limited the replacement of the unit. Any attempt to repair the product by other than factory authorized personnel will void this warranty. Calibration, batteries and maintenance are the responsibility of the user. Where permitted by law, Stanley is not responsible for incidental or consequential damages. Agents of Stanley cannot change this warranty. Stanley is not responsible for damage resulting from wear, abuse or alteration of this product. The user is expected to follow ALL operating instructions. This warranty may provide you with additional rights that vary by state, province or nation.

**STANLEY**

©2012 STANLEY TOOLS  
www.STANLEYTOOLS.com  
701 East Joppa Road  
Towson, Maryland 21286



STHT77404



REV A 08



## Détecteur de montant 150 Stanley

Le Détecteur de Montant 150 utilise des signaux électroniques pour trouver les bords des montants, solives ou câbles à courant alternatif sous tension à travers les cloisons sèches ou d'autres matériaux de construction communs. Profondeur de détection de 12,7, 25,4, ou 38,1 mm (0,5, 1, ou 1,5 pouces) sélectionnée par un bouton d'activation. Lorsque le bord d'un montant est détecté, le Détecteur de Montant 150 allume son voyant rouge et un son est émis. Un canal de marquage vous permet de facilement marquer les bords des montants sur le mur.

**Remarque :** Lisez toutes les instructions avant d'opérer le Détecteur de Montant 150 et N'ENLEVEZ AUCUNE étiquette de l'outil.

### AVERTISSEMENT :

Protégez vos yeux ; portez des lunettes de sécurité.



## MODE D'EMPLOI

### Pile

- Ouvrez le couvercle à l'arrière de l'appareil et connectez une pile de 9 volts (*non fournie*) à l'attache. Placez la pile dans son compartiment et refermez le couvercle.


**Remarque :** Il est conseillé de remplacer la pile de 9 volts par une pile neuve lorsque le voyant vert clignote pour indiquer que la pile est faible.



## Utilisation

### Détection des montants en bois/métal

- Tenez fermement le Détecteur de Montant 150 à plat contre la surface.



### Sélection du mode de profondeur du détecteur

- Maintenez le bouton d'activation enfoncé une fois (1x) pour sélectionner la profondeur de détection de 12,7 mm (1/2"). Le voyant du mode 12,7 mm (1/2") s'allume.
- Effectuez un double clic (appuyez deux fois - 2x) et maintenez le bouton d'activation enfoncé pour sélectionner la profondeur de détection de 25,4 mm (1"). Le voyant du mode 25,4 mm (1") s'allume.
- Effectuez un triple clic (appuyez trois fois - 3x) et maintenez le bouton d'activation enfoncé pour sélectionner la profondeur de détection de 38,1 mm (1-1/2"). Le voyant du mode 38,1 mm (1-1/2") s'allume.

**Remarque :** Pour de meilleurs résultats, le mode de profondeur sélectionné doit se baser sur l'épaisseur du matériau de surface à analyser.


- Le voyant vert et le voyant rouge supérieur s'allument.

**Remarque :** L'appareil ne doit pas être déplacé avant d'en avoir terminé l'étalonnage.

- Lorsque le voyant rouge s'éteint, l'appareil est étalonné.

- Maintenez enfoncé le bouton d'activation durant l'ensemble des procédures suivantes.

**Remarque :** Lorsque le bouton d'activation est relâché, l'appareil s'éteint.




- Si le voyant rouge reste allumé, déplacez le Détecteur de Montant 150 dans un emplacement différent et réessayez. Si vous relâchez le bouton d'activation, le capteur s'éteint.


**Remarque :** Pendant l'étalonnage, le Détecteur de Montant 150 ne doit pas être placé directement sur un montant, sur un matériau dense comme le métal, sur une surface mouillée ou fraîchement peinte sous peine de fausser l'étalonnage.




- 9** Faites glisser le Détecteur de Montant 150 doucement sur la surface selon une ligne droite. Lorsqu'il détecte un montant, le voyant rouge s'allume.




- 6** Lorsqu'il détecte le bord du montant, le voyant supérieur s'allume et un son est émis. Utilisez le canal de marquage au sommet de l'appareil pour marquer le bord du montant sur le mur.



- 7** Répétez les étapes ci-dessus de l'autre côté du montant. En venant dans la direction opposée, marquez l'autre bord du montant.



- 8** Le point intermédiaire entre les deux repères indique le centre du montant.



#### Détection des câbles à courant alternatif sous tension

- 10** Le voyant rouge de fil sous tension s'allumera et le Détecteur de Montant 150 émettra un son, avisant de la proximité (normalement entre 10 à 45 cm (4 à 18 pouces) le long de la surface) d'un fil sous tension.

**Remarque :** Les charges d'électricité statique pouvant se développer sur les cloisons sèches et autres surfaces étendent la zone de détection de tension de plusieurs centimètres de chaque côté du fil électrique. Pour favoriser le repérage de la position du fil, effectuez la détection en tenant l'appareil à 1 cm (0,5 pouce) environ de la surface du mur ou placez votre autre main sur la surface à environ 30 cm (12 pouces) du détecteur.

**Avertissement :** Les fils blindés ou dans des enveloppes ou conduits métalliques, des murs métallisés, épais ou denses ne seront pas détectés. Coupez toujours le courant alternatif quand vous travaillez près du câblage.

#### Précautions d'utilisation

Faites toujours attention lors des opérations de clouage, découpe et perçage dans les murs, plafonds et sols pouvant contenir des câbles et tubes près de la surface. Souvenez toujours que les montants ou solives sont normalement espacés d'environ 41 ou 61 cm (16 ou 24 pouces) et que leur largeur est d'environ 3,8 cm (1,5 pouces). Pour éviter les surprises, sachez que tout objet plus proche ou d'une autre largeur peut ne pas être un montant.

#### CONSEILS D'UTILISATION

Le Détecteur de Montant 150 est exclusivement conçu pour les surfaces à l'intérieur.

#### Éviter les interférences

Pour garantir les meilleures performances du Détecteur de Montant 150, tenez votre main libre à au moins 15 cm (6 pouces) de l'appareil et de la surface du mur lorsque vous testez ou analysez les surfaces.

#### Construction conventionnelle

Les portes et fenêtres sont habituellement construites avec des montants et boutisses supplémentaires pour mieux les stabiliser. Le Détecteur de Montant 150 détecte le bord de ces montants et boutisses doubles comme un seul large montant.

#### Differences de surface

Le Détecteur de Montant 150 effectuera l'analyse à travers les matériaux de construction courants, y compris :

- Cloison sèche en plâtre
- Contreplaqué
- Parquet
- Linoléum sur bois
- Papier peint

Le détecteur ne peut pas traverser :

- Moquette
- Matériaux revêtus d'aluminium
- Carrelage
- Ciment ou béton
- Murs en métal et plâtre

#### Papier peint

Le Détecteur de Montant 150 ne présentera aucune différence de fonctionnement sur les surfaces couvertes de papier peint ou de tissu à moins qu'ils ne contiennent du papier ou des fibres métalliques.

#### Plafonds

Quand il s'agit d'une surface irrégulière comme un mur crépi, utilisez un morceau de carton lorsque vous analysez la surface. Réalisez l'étalonnage décrit auparavant avec le morceau de carton pour garantir les meilleures performances de l'appareil. Il est aussi particulièrement important dans ce cas de vous souvenir de garder votre main libre à l'écart de l'appareil.

**Remarque :** L'épaisseur, la densité et le niveau d'humidité du matériau de la surface affecteront la profondeur de détection.

#### AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Assurez la bonne détection des fils sous tension. Tenez toujours le Détecteur de Montant 150 dans la zone de la poignée. Saisissez-le entre les doigts et le pouce tout en faisant contact de votre paume.

#### SPÉCIFICATIONS

(Entre 35 et 55 % d'humidité relative)

Pile	9 volts (non fournie)
<b>Plage de profondeur</b>	
Montants en bois ou métalliques	Jusqu'à 38 mm (1-1/2") à travers les cloisons sèches
Câble à courant alternatif sous tension (120 volts CA)	Jusqu'à 50 mm (2") à travers les cloisons sèches
<b>Précision - Centre du montant</b> (analyse et repérage du montant des deux côtés du centre du montant)	
Bois	±3 mm (1/8")
Métal	±6 mm (1/4")
Température de fonctionnement	0 °C à +49 °C (+32 °F à +120 °F)
Température de la surface	-20°C à +66°C (-4°F à +150°F)

#### GARANTIE

Stanley Tools garantit le Détecteur de Montant 150 contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat. La responsabilité de Stanley dans le cadre de cette garantie se limite au remplacement de l'appareil. Toute tentative de réparation du produit par quiconque autre que le personnel autorisé de l'usine annulera cette garantie. L'étalonnage, les piles et l'entretien sont à la charge de l'utilisateur. Lorsque la loi le permet, Stanley n'est pas responsable des dégâts accidentels ou indirects. Les agents de Stanley ne peuvent pas modifier cette garantie. Stanley n'est pas responsable des dégâts résultants de l'usure, du mauvais traitement ou des modifications apportées à ce produit. L'utilisateur est tenu de respecter TOUTES les instructions d'utilisation. Cette garantie peut vous donner des droits supplémentaires qui varient selon l'état, la province ou la nation.

**STANLEY**

©2012 STANLEY TOOLS  
www.STANLEYTOOLS.com  
701 East Joppa Road  
Towson, Maryland 21286



STHT77404



REV A 08



## Stanley Stud Sensor 150

Lo Stud Sensor 150 utilizza segnali elettronici per localizzare le estremità di perni, travielli o fili CA sotto tensione attraverso il cartongesso o altri manieriali edili comuni. Rilevazione della profondità selezionata tramite il pulsante di attivazione per 1/2 pollice, 1 pollice e 1-1/2 pollice. Una volta rilevata l'estremità di un perno, lo Stud Sensor 150 visualizza il LED rosso ed emette un segnale acustico. Un canale di marcatura consente di individuare facilmente le estremità del perno sul muro.

**Nota:** leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare lo Stud Sensor 150 e NON rimuovere alcuna etichetta dall'apparato.

### AVVERTENZA:

indossare occhiali protettivi per proteggere gli occhi.



## ISTRUZIONI D'USO

### Batteria

- Aprire lo sportello sul retro dell'unità e inserire una batteria da 9 volt (*non in dotazione*). Riposizionare la batteria nell'alloggiamento e richiudere lo sportello.


**Nota:** si consiglia di sostituire con una nuova batteria da 9 volt quando la batteria è scarica - LED verde lampeggiante.



### Uso

#### Rilevamento di perni in legno/metallo

- Tenere lo Stud Sensor 150 in piano contro la superficie e a stretto contatto con essa.



### Selezione della modalità di profondità dello scanner ③

- Premere e tenere premuto il pulsante di attivazione una volta (1x) per selezionare la rilevazione della profondità di lettura su 1/2". Il LED della modalità 1/2" si illuminerà.
- Fare doppio clic (*premere due volte - 2x*) e tenere premuto il pulsante di attivazione per selezionare la rilevazione della profondità su 1". Il LED della modalità 1" si illuminerà.
- Fare triplo clic (*premere tre volte - 3x*) e tenere premuto il pulsante di attivazione per selezionare la rilevazione della profondità su 1-1/2". Il LED della modalità 1-1/2" si illuminerà.

**Nota:** per risultati ottimali, la modalità della profondità selezionata deve basarsi sulla spessore del materiale della superficie sottoposta a scansione.


- ③ Il LED verde e rosso superiore si illuminerà.

**Nota:** non è possibile spostare l'unità prima del completamento della calibrazione.

- ④ Quando il LED rosso si spegne, viene effettuata la calibrazione dell'unità.

- ⑤ Continuare a tenere premuto il pulsante di attivazione durante tutte le procedure seguenti.

**Nota:** una volta rilasciato il pulsante di attivazione, l'unità si spegne.




- ⑪ Se il LED rosso rimane acceso, spostare lo Stud Sensor 150 in un'altra ubicazione e riprovare. Il rilascio del pulsante di attivazione disattiverà il sensore.

**Nota:** durante la calibrazione, lo Stud Sensor 150 non deve essere posizionato direttamente sopra un perno, un materiale spesso come il metallo o un'area bagnata o fresca di pittura, altrimenti la calibrazione non verrà effettuata correttamente.




- 9** Far scorrere lo Stud Sensor 150 lentamente sulla superficie in linea retta. Nel momento in cui rileva un perno, il LED rosso si accende.




- 6** Quando rileva l'estremità del perno, il LED superiore si accende e verrà emesso un segnale acustico. Utilizzare il canale di marcatura situato al di sopra dell'unità per marcare l'estremità del perno.

- 7** Ripetere i passaggi di cui sopra dall'altro lato del perno. Dalla direzione opposta, contrassegnare l'altra estremità del perno.




- 8** Il punto intermedio dei due contrassegni indica il centro del perno.



#### Rilevazione dei fili CA sotto tensione

- 10** Il LED rosso per i fili sotto tensione si illuminerà e lo Stud Sensor 150 emette un segnale acustico, avvisando quando si trova in prossimità (*soltanente entro 4"-18" lungo la superficie*) da un filo sotto tensione.



**Nota:** le scariche di elettricità statica che possono svilupparsi sul cartongesso e altre superfici si propagheranno nell'area di rilevazione della tensione di molti pollici su ciascun lato del filo elettrico effettivo. Per facilitare l'individuazione della posizione del filo, effettuare la scansione tenendo l'unità a  $\frac{1}{2}$ " di distanza dalla superficie della parete o posizionare l'altra mano sulla superficie a circa 12" dal sensore.

**Avvertenza:** i cavi schermati o i fili presenti in condotti o involucri metallici, muri metallizzati o pareti spesse non saranno rilevati. Disattivare sempre l'alimentazione CA quando si lavora vicino ai cablaggi.

#### Precauzioni d'uso

È sempre necessario esercitare la massima cautela durante l'inserimento di chiodi, il taglio o la trapanatura nelle pareti, nei soffitti e pavimenti che possono contenere fili e tubazioni vicino alla superficie. Tenere sempre a mente che i perni o i travicelli sono normalmente distanziati di 16 o 24 pollici e hanno una larghezza di  $1\frac{1}{2}$  pollici. Per evitare sorprese, tenerne presente che qualsiasi oggetto meno distanziato o di una larghezza diversa potrebbe non essere un perno.

#### SUGGERIMENTI PER L'USO

Lo Stud Sensor 150 è progettato per l'uso esclusivamente su superfici interne.

#### Impedire interferenze

Per garantire prestazioni ottimali dallo Stud Sensor 150, tenere la mano libera ad almeno 6 pollici dall'unità e dalla superficie del muro durante il test o la scansione delle superfici.

#### Costruzione convenzionale

Le porte e le finestre sono comunemente costruite con perni e testate aggiuntivi per una maggiore stabilità. Lo Stud Sensor 150 rileva l'estremità di questi perni doppi e testate solide come se fosse un unico, grande perno.

#### Differenze di superficie

Lo Stud Sensor 150 è in grado di effettuare la scansione attraverso materiali edili comuni, tra cui:

- Cartongesso
- Foderatura in compensato
- Pavimentazioni in legno massiccio
- Impiallacciatura di linoleum
- Carta da parati

Il sensore non è in grado di effettuare la scansione attraverso:

- Moquette
- Materiali in foglio di alluminio
- Piastrelle in ceramica
- Cemento o calcestruzzo
- Pareti in metallo e intonaco

#### Carta da parati

Non ci sarà alcuna differenza nel funzionamento dello Stud Sensor 150 sulle superfici coperte con carta da parati o tessuto a meno che i materiali di copertura non contengano fogli metallici o fibre.

#### Soffitti

Durante il trattamento di una superficie ruvida come un soffitto a vernice spruzzata, utilizzare un pezzo di cartoncino durante la scansione della superficie. Eseguire la tecnica di calibrazione descritta in precedenza anche con il pezzo di cartoncino, per garantire la prestazione ottimale dell'unità. Inoltre, in questa applicazione è particolarmente importante tenere la mano libera lontano dall'unità.

**Nota:** lo spessore, la densità e il contenuto di umidità del materiale della superficie influirà sulla profondità di rilevamento.

#### AVVISO IMPORTANTE SULLA SICUREZZA

Assicurare la corretta rilevazione dei fili in tensione. Tenere sempre lo Stud Sensor 150 esclusivamente nell'area del manico. Prenderlo tra le dita e il pollice a contatto con il palmo della mano.

#### SPECIFICHE

(A un'umidità relativa del 35-55%)

Batteria	9 volt (non in dotazione)
<b>Intervallo di profondità</b>	
Perni in legno o metallici	Fino a 1-1/2" (38 mm) attraverso il cartongesso
Fili CA in tensione (120 volt CA)	Fino a 2" (50 mm) attraverso il cartongesso
<b>Precisione - Centro del perno</b> (Scansione e contrassegno del perno da due lati del centro del perno)	
Legno	$\pm 1/8"$ (3 mm)
Metallo	$\pm 1/4"$ (6 mm)
Temperatura di esercizio	da +32°F a +120°F (da -0°C a +49°C)
Temperatura di superficie	da -4°F a +150°F (da -20°C a +66°C)

#### GARANZIA

Stanley Tools garantisce lo Stud Sensor 150 dai difetti nei materiali e nella lavorazione per un anno dalla data di acquisto. La responsabilità di Stanley ai sensi della presente garanzia è limitata alla sostituzione dell'unità. Qualsiasi tentativo di riparare il prodotto da parte di persone diverse dal personale di fabbrica autorizzato invaliderà la presente garanzia. La calibrazione, le batterie e la manutenzione sono di responsabilità dell'utente. Ove consentito dalla legge, Stanley non è responsabile degli eventuali danni incidentali o consequenziali. Gli agenti di Stanley non hanno la facoltà di modificare la presente garanzia. Stanley non è responsabile a fronte dei danni risultanti da usura, abuso o alterazione di questo prodotto. L'utente è tenuto a seguire TUTTE le istruzioni d'uso. La presente garanzia può conferire ulteriori diritti che variano in base allo stato, provincia o nazione.

**STANLEY**

©2012 STANLEY TOOLS  
www.STANLEYTOOLS.com  
701 East Joppa Road  
Towson, Maryland 21286



STHT77404



REV A 08

## Sensor de paralelos Stanley 150

El sensor de paralelos 150 utiliza señales electrónicas para localizar los bordes de paralelos, vigas o cables con corriente alterna a través de paredes internas u otros materiales comunes de construcción. Detección de profundidad seleccionada por el botón de activación para 1/2 pulgada, 1 pulgada y 1-1/2 pulgada. Una vez que se ha detectado el borde de un paralelo, el sensor de paralelos 150 muestra los LED rojos y emite un sonido audible. Un canal de marcado le permitirá notar fácilmente los bordes del paralelo en la pared.

**Nota:** Lea todas las instrucciones antes de utilizar el sensor de paralelos 150 y NO extraiga ninguna etiqueta de la herramienta.

### ADVERTENCIA:

Protéjase los ojos usando gafas de seguridad.

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

### Batería



- Abra la puerta de la parte posterior de la unidad y conecte una batería de 9 voltios (*no incluida*) a la presilla. Vuelva a poner la batería en el alojamiento y cierre la puerta de la batería.

**Nota:** Se recomienda sustituir con una nueva batería de 9 voltios cuando parpadee el LED verde de baja batería.

### Uso

#### Detección de paralelos de madera/métalicos

- Ponga el sensor de paralelos 150 en contacto con la superficie, manteniéndolo firmemente apoyado.



### Selección del modo de profundidad de exploración ③

- Pulse una vez y mantenga pulsado el botón de activación (1) para seleccionar la detección de profundidad de lectura de 1/2". Se iluminará el LED de modo de 1/2".
- Doble clic (*pulse dos veces* - 2) y mantenga pulsado el botón de activación para seleccionar la detección de profundidad de lectura de 1". Se iluminará el LED de modo de 1".
- Triple clic (*pulse tres veces* - 3) y mantenga pulsado el botón de activación para seleccionar la detección de profundidad de lectura de 1-1/2". Se iluminará el LED de modo de 1-1/2".

**Nota:** Para obtener mejores resultados el modo de profundidad seleccionado deberá estar basado en el espesor del material de la superficie que se va a explorar.

- Se encenderán el LED verde y el rojo de la parte superior.


**Nota:** La unidad no deberá moverse hasta que finalice la calibración.

- Cuando se apaga el LED rojo, la unidad está calibrada.




- Mantenga pulsado el botón de activación durante todos los procedimientos siguientes.


**Nota:** Despues de soltar el botón de activación, la unidad se apaga.




- Si el LED rojo permanece encendido, mueva el sensor de paralelos 150 hacia otra posición y vuelva a intentarlo. Al soltar el botón de activación se apagará el sensor.




**Nota:** Durante la calibración, el sensor de paralelos 150 no debe colocarse directamente sobre un paralelo, materiales densos, como por ejemplo metales, o sobre una zona húmeda o recién pintada, porque no se calibrará correctamente.




- ➉ Deslice el sensor de paralelos 150 lentamente por la superficie en línea recta. Cuando detecta un paralelo, el LED rojo sigue encendido.




- ➊ Cuando detecta el borde del paralelo, el LED superior sigue encendido y emite un sonido audible. Use el canal de marcado situado en la parte superior de la unidad para marcar el borde del paralelo.



- ➋ Repita los pasos anteriores de la otra parte del paralelo. Desde la dirección opuesta, marque el otro borde del paralelo.



- ➌ El punto medio de las dos marcas indica el centro del paralelo.



#### Detección de cables con corriente alterna

- ➍ El LED rojo de cable con corriente alterna se iluminará y el sensor de paralelos 150 emitirá un sonido audible para advertir cuando en las proximidades (generalmente dentro de 4" a 18" a lo largo de la superficie) hay un cable con corriente.

**Nota:** Las cargas eléctricas estáticas que pueden desarrollarse en las paredes internas y otras superficies extenderán el área de detección de voltaje varias pulgadas hacia ambos lados del cable de electricidad real. Para ayudar a localizar la posición del cable, explore manteniendo la unidad alejada  $\frac{1}{2}$ " de la superficie de la pared o coloque la otra mano en la superficie a aproximadamente 12" del sensor.

**Advertencia:** No se detectarán los cables blindados o que estén dentro de conductos metálicos, encofrados, paredes metalizadas o densas y gruesas. Apague siempre la corriente alterna cuando trabaje cerca de los cableados.

#### Precauciones durante el funcionamiento

Siempre deberá tener cuidado cuando clave, corte o taladre paredes, cielos rasos y suelos que pudieran contener cables y tubos cerca de la superficie. Recuerde siempre que los paralelos o vigas generalmente están colocados a 16 o 24 pulgadas de distancia y tienen un ancho de 1½ pulgada. Para evitar sorpresas, tenga en cuenta que es probable que cualquier elemento que se encuentre más próximo o tenga otro ancho no sea un paralelo.

#### CONSEJOS PARA EL FUNCIONAMIENTO

El sensor de paralelos 150 ha sido diseñado para ser usado únicamente en superficies interiores.

#### Evitar interferencias

Para asegurar el máximo rendimiento del sensor de paralelos 150, mantenga la mano libre alejada por lo menos 6 pulgadas de la unidad y de la superficie de la pared mientras examina o explora las superficies.

#### Construcción convencional

Las puertas y las ventanas generalmente están construidas con paralelos adicionales y travesaños para una mayor estabilidad. El sensor de paralelos 150 detecta los bordes de estos dobles paralelos y travesaños sólidos como un solo paralelo ancho.

#### Diferencias de las superficies

El sensor de paralelos 150 puede explorar a través de materiales de construcción comunes, como por ejemplo:

- Paredes internas de yeso
- Revestimientos de contrachapado
- Suelos de madera dura
- Linóleo sobre madera
- Papel de empapelar

El sensor no puede explorar a través de:

- Moquetas
- Materiales con revestimiento metálico
- Piezas cerámicas
- Cemento u hormigón
- Paredes metálicas y de mortero

#### Papel de empapelar

El sensor de paralelos 150 no presentará ninguna diferencia de funcionamiento sobre superficies cubiertas con papel de empapelar o tejido excepto que los revestimientos contengan hojas o fibras metálicas.

#### Cielos rasos

Cuando se trate de superficies rugosas tales como la de los cielos rasos chorreados con pistola, utilice un cartón para explorar la superficie. Ensaye la técnica de calibración descrita anteriormente también con una pieza de cartón, para garantizar un mejor rendimiento de la unidad. Es asimismo muy importante para esta aplicación que recuerde que debe mantener la mano libre alejada de la unidad.

**Nota:** El espesor, la densidad y la humedad contenida en la material de la superficie afecta la profundidad de la detección.

#### AVISO DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Asegure la correcta detección de cables con corriente. Coja siempre el sensor de paralelos 150 únicamente por la empuñadura. Agárrelo entre los dedos y el pulgar, debe rozarle la palma de la mano.

#### ESPECIFICACIONES

(A humedad relativa de 35-55%)

Batería	9 voltios (no incluida)
<b>Rango de profundidad</b>	
Paralelos de madera o metal	Hasta 1-1/2" (38 mm) a través de paredes internas
Cables con corriente alterna (120 voltios CA)	Hasta 2" (50 mm) a través de pared interna
<b>Precisión - Centro del paralelo</b> (Exploración y marcado del paralelo desde ambos lados del centro del paralelo)	
Madera	$\pm 1/8"$ (3 mm)
Metal	$\pm 1/4"$ (6 mm)
Temperatura de funcionamiento	+32 °F a +120 °F (-0 °C a +49 °C)
Temperatura de la superficie	-4 °F a +150 °F (-20 °C a +66 °C)

#### GARANTÍA

Stanley Tools garantiza el sensor de paralelos 150 contra defectos de materiales y fabricación durante un año a partir de la fecha de compra. La responsabilidad de Stanley de conformidad con la presente garantía se limita a la sustitución de la unidad. Cualquier intento de reparación del producto por parte de otras personas que no sean las autorizadas por la fábrica causará la pérdida de validez de la garantía. La calibración, las baterías y el mantenimiento recaen bajo la responsabilidad del usuario. En los casos que la ley lo permita, Stanley no será responsable por daños incidentales o indirectos. Los agentes de Stanley no pueden modificar la presente garantía. Stanley no será responsable por daños derivados del desgaste, mal uso o alteración de este producto. A los usuarios se les exige que sigan TODAS las instrucciones de funcionamiento. La presente garantía puede proporcionar derechos adicionales que pueden variar según el estado, la provincia o el país.

**STANLEY®**

©2012 STANLEY TOOLS  
www.STANLEYTOOLS.com  
701 East Joppa Road  
Towson, Maryland 21286



STHT77404



REV A 08


## Stanley Stud Sensor 150

O Stud Sensor 150 utiliza sinais electrónicos para localizar as extremidades de pernos, traves ou fios CA com corrente através de gesso ou outros materiais de construção comuns. A detecção de profundidade seleccionada pelo botão de activação para 1/2 polegada, 1 polegada e 1-1/2 polegada. Quando a extremidade de um perno é detectada, o LED vermelho do Stud Sensor 150 acende-se e é emitido um sinal sonoro. O canal de marcação permite-lhe localizar facilmente as extremidades dos pernos na parede.

**Nota:** Leia todas as instruções antes de utilizar o Stud Sensor 150 e NÃO retire as etiquetas da ferramenta.

### AVISO:

Use óculos de segurança para proteger os olhos.



## INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

### Bateria

- Abra o compartimento na parte de trás da unidade e ligue uma bateria de 9 volts (*não incluída*) no clipe. Volte a colocar a bateria no compartimento e feche a respectiva porta.

**Nota:** Quando a bateria estiver fraca, é recomendável substitui-la por uma bateria nova de 9 volts - o LED começa a piscar.



### Utilização

#### Detectar vigas de madeira/metal

- Coloque o Stud Sensor 150 com firmeza contra a superfície.




### Seleccionar o modo de profundidade do digitador ③

- Prima e mantenha premido o botão de activação uma vez(1x) para seleccionar uma detecção de profundidade de leitura de 1/2". O LED do modo de 1/2" acende-se.
- Faça duplo clique (*prima duas vezes - 2x*)e mantenha premido o botão de activação para seleccionar uma detecção de profundidade de leitura de 1". O LED do modo de 1 acende-se.
- Faça triplo clique (*prima três vezes - 3x*)e mantenha premido o botão de activação para seleccionar uma detecção de profundidade de leitura de 1-1/2". O LED do modo de 1-1/2" acende-se.

**Nota:** Para obter os melhores resultados, o modo de profundidade seleccionado deve ter como base a espessura do material de superfície que está a ser lido.

- O LED verde e o LED vermelho na parte superior acendem-se.


**Nota:** A unidade só pode ser deslocada depois da calibração ser concluída.



- Quando o LED vermelho se apagar, significa que a unidade está calibrada.

- Mantenha premido o botão de activação durante todos os seguintes procedimentos.

**Nota:** Quando o botão de activação é libertado, a unidade desliga-se.




- Se o LED vermelho permanecer aceso, coloque o Stud Sensor 150 num local diferente e tente de novo. Se libertar o botão de activação, o sensor é desligado.


**Nota:** Durante a calibração, não coloque o Stud Sensor 150 directamente sobre vigas, material denso como metal ou áreas húmidas ou pintadas de fresco, caso contrário não será efectuada correctamente.




- 9** Deslize o Stud Sensor 150 lentamente ao longo da superfície em linha recta. Quando detecta uma viga, o LED vermelho acende-se.



- 6** Quando detecta a extremidade da viga, o LED acende-se e é emitido um sinal sonoro. Utilize o canal de marcação na parte superior da unidade para assinalar a extremidade da viga.




- 7** Repita os passos indicados acima no outro lado da viga. Se estiver na direcção oposta, assinale a outra extremidade da viga.



- 8** O ponto intermédio das duas marcas indica o centro da viga.

#### Detectar cabos eléctricos

- 10** O LED vermelho do cabo eléctrico acende-se e o Stud Sensor 150 emite um sinal sonoro, indicando a proximidade (*normalmente entre 4" e 18" ao longo da superfície*) de um cabo eléctrico.



**Nota:** As cargas de electricidade estática que podem criar-se em torno de gesso e noutras superfícies irão aumentar em vários centímetros a área de detecção da tensão em cada lado do cabo eléctrico. Para facilitar a localização da posição do cabo, efectue a leitura, mantendo a unidade a  $\frac{1}{2}$ " de distância da superfície da parede ou coloque a outra mão na superfície a cerca de 12" do sensor.

**Aviso:** Os fios blindados ou os fios em tubos de metal, revestimentos, paredes com metal ou paredes densas ou espessas não serão detectados. Desligue sempre a potência CA quando trabalhar perto de fios.

#### Cuidados a ter durante o funcionamento

Deve ter sempre cuidado quando pregar, cortar e perfurar paredes, tectos e pisos que possam ter fios e tubos perto da superfície. Tenha sempre em atenção que as vigas ou traves estão normalmente separadas por uma distância de 16 ou 24 polegadas e 1½ polegadas de largura. Para evitar surpresas, tenha em atenção que qualquer objecto a uma distância mais curta ou com uma largura diferente pode não ser uma viga.

#### SUGESTÕES DE FUNCIONAMENTO

O Stud Sensor 150 foi concebido apenas para utilização em superfícies interiores.

#### Evitar interferência

Para garantir o melhor desempenho do Stud Sensor 150, mantenha uma mão livre a uma distância de pelo menos 6 polegadas da unidade e da superfície da parede durante o teste ou leitura de superfícies.

#### Construção convencional

As portas e janelas são normalmente construídas com vigas e adicionais para uma maior estabilidade. O Stud Sensor 150 detecta a extremidade destas vigas duplas e travessões sólidos como uma única viga larga.

#### Diferenças de superfície

O Stud Sensor 150 efectue a leitura de materiais de construção comuns, que incluem:

- Gesso
- Revestimento de contraplacado
- Pisos de madeira
- Linóleo sobre madeira
- Papel de parede

O sensor não consegue efectuar a leitura em:

- Carpetes
- Materiais de revestimento metálico
- Azulejos
- Cimento ou betão
- Paredes metálicas ou de gesso

#### Papel de parede

Não há qualquer diferença no funcionamento do Stud Sensor 150 nas superfícies cobertas com papel de parede ou tecido, a menos que os revestimentos utilizados contenham materiais de revestimento metálico ou fibras.

#### Tectos

Quando trabalhar com superfícies rígidas como tectos pulverizados, utilize um pedaço de cartão quando efectuar a leitura da superfície. Aplique também a técnica de calibração descrita anteriormente no pedaço de cartão, para garantir o melhor desempenho da unidade. Além disso, quando utilizar esta aplicação é especialmente importante manter a mão livre afastada da unidade.

**Nota:** A espessura, densidade e teor de humidade do material da superfície irão afectar a profundidade de detecção.

#### AVISO IMPORTANTE DE SEGURANÇA

Assegure a detecção adequada dos cabos eléctricos. Segure sempre o Stud Sensor 150 apenas pela pega. Agarre-o entre os dedos e o polegar enquanto mantém o contacto com a palma da mão.

#### ESPECIFICAÇÕES

(A uma humidade relativa entre 35 e 55%)

<b>Bateria</b>	9 volts ( <i>não incluída</i> )
<b>Intervalo de profundidade</b>	
<b>Vigas de madeira ou metal</b>	Máximo de 1-1/2" (38 mm) através de gesso
<b>Cabos eléctricos (120 volts CA)</b>	Máximo de 2" (50 mm) através de gesso
<b>Rigor - Centro da viga (Leitura e marcação da viga a partir do centro da viga de dois lados)</b>	
<b>Madeira</b>	$\pm 1/8"$ (3 mm)
<b>Metal</b>	$\pm 1/4"$ (6 mm)
<b>Temperatura de funcionamento</b>	+32 °F a +120 °F (-0 °C a +49 °C)
<b>Temperatura de superfície</b>	-4°F a +150°F (-20°C a +66°C)

#### GARANTIA

A Stanley Tools garante o Stud Sensor 150 contra defeitos no material e fabrico durante um ano a partir da data de aquisição. No que respeita a esta garantia, a responsabilidade da Stanley está limitada à substituição da unidade. Qualquer tentativa de reparar o produto por pessoal sem autorização irá anular esta garantia. A calibração, baterias e manutenção são da responsabilidade do utilizador. Se permitido por lei, a Stanley não é responsável por quaisquer danos accidentais ou consequenciais. Os técnicos da Stanley não podem alterar esta garantia. A Stanley não é responsável por quaisquer danos resultantes do desgaste, abuso ou alteração deste produto. O utilizador deve seguir TODAS as instruções de funcionamento. Esta garantia pode conceder-lhe direitos adicionais que variam consoante o estado, a província ou o país.

**STANLEY®**

©2012 STANLEY TOOLS  
www.STANLEYTOOLS.com  
701 East Joppa Road  
Towson, Maryland 21286



STHT77404



REV A 08



## Stanley Stud Sensor 150

De Stud Sensor 150 gebruikt elektronische signalen om de zijkanten van dwarsbalken, steunbalken of draden onder spanning te lokaliseren in gipswanden en andere standaard bouwmateriaal. Dieptedetectie geselecteerd met de activeringsknop voor 13 mm, 25 mm en 38 mm. Als de zijkant van de dwarsbalk wordt gedetecteerd licht het rode LED van de Stud Sensor 150 op en er klinkt een toon. Een markeringskanaal geeft u de mogelijkheid eenvoudig de zijkanten van de dwarsbalk op de muur te markeren.

**Opmerking:** Lees alle instructies vóór het gebruik van de Stud Sensor 150 en verwijder GEEN van de labels op het apparaat.

### WAARSCHUWING:

Bescherm uw ogen, draag een veiligheidsbril.



## BEDIENINGSINSTRUCTIES

### Batterij

- Open het deksel aan de achterkant van het apparaat en sluit een 9 volt batterij (*niet inbegrepen*) aan. Plaats de batterij in het apparaat en sluit het deksel.


**Opmerking:** Wij raden aan een nieuwe 9 volt batterij te plaatsen wanneer het groene batterij laag LED knippert.



### Gebruik


#### Detecteren van hout / metalen dwarsbalken

- Houd de Stud Sensor 150 vlak tegen het oppervlak, zodat het goed contact maakt.



### Scandiepte Modus selecteren ③

- Druk eenmaal (1x) op de activeringsknop en houd deze ingedrukt om 12 mm scandiepte te selecteren. Het 12 mm modus LED licht op.
- Druk tweemaal (2x) op de activeringsknop en houd deze ingedrukt om 25 mm scandiepte te selecteren. Het 25 mm modus LED licht op.
- Druk driemaal (3x) op de activeringsknop en houd deze ingedrukt om 25-38 mm scandiepte te selecteren. Het 25-38 mm modus LED licht op.



**Opmerking:** Voor het beste resultaat moet de scandiepte worden afgesteld op de dikte van het oppervlakte materiaal dat wordt gescand.


- Het groene en het bovenste rode LED lichten op.

**Opmerking:** Het apparaat mag niet worden verplaatst voordat de kalibratie is voltooid.

- Wanneer het rode LED uitgaat is het apparaat gekalibreerd.

- Houd de activeringsknop ingedrukt tijdens alle hierna volgende handelingen.

**Opmerking:** Als de activeringsknop wordt losgelaten, schakelt het apparaat uit.




- Als het rode LED blijft branden, beweeg de Stud Sensor 150 dan naar een andere plaats en probeer het opnieuw. Het loslaten van de activeringsknop schakelt de sensor uit.




**Opmerking:** Tijdens het kalibreren mag de Stud Sensor 150 niet over een dwarsbalk, dichte materialen zoals metaal, natte of pas geverfde oppervlakken worden geplaatst, anders zal het apparaat niet juist kalibreren.

- 9** Schuif de Stud Sensor 150 langzaam in een rechte lijn over het oppervlak. Als het een dwarsbalk detecteert lichten de rode LED lampjes op.




- 6** Als de zijkant van de dwarsbalk wordt gedetecteerd, licht het bovenste LED op en klinkt een toon. Gebruik het markeringskanaal aan de bovenkant van het apparaat om de zijkanten van de dwarsbalk te markeren.



- 7** Herhaal de bovenstaande stappen vanaf de andere kant van de dwarsbalk. Markeer de andere zijkant van de dwarsbalk vanuit de andere richting.

- 8** Het middenpunt tussen de twee markeringen geeft het midden van de dwarsbalk aan.



#### Draden onder spanning detecteren

- 10** Het rode draden onder spanning LED licht op en de Stud Sensor 150 laat een toon horen die u waarschuwt in de nabijheid (*normaal gesproken binnen 100 mm tot 450 mm van het oppervlak*) van draden onder spanning.



**Opmerking:** *Statische elektrische ladingen die kunnen ontwikkelen in de gipswand of andere oppervlakken kunnen de spanningsdetectie vele centimeters verbreden aan iedere zijde van de elektrische draden. Om te helpen met het vinden van de draden kunt u het apparaat 10 mm van de muur verwijderd houden, of uw andere hand ongeveer 300 mm van de sensor tegen de muur houden.*

**Waarschuwing:** *Afgeschermde draden of draden in metalen leidingen, metalen muren of dikke, dichte muren worden niet gedetecteerd. Schakel altijd de spanning uit als u in de buurt van bedrading werkt.*

#### Let op tijdens gebruik

U moet altijd voorzichtig zijn tijdens het slaan van spijkers, frezen en boren in muren, plafonds en vloeren die mogelijk bedrading en buizen bevatten dichtbij het oppervlak. Houd er altijd rekening mee dat dwarsbalken of steunbalken normaal gesproken altijd 400 of 600 mm uit elkaar staan en 38 mm breed zijn. Let om verassingen te voorkomen op dat alles wat dichter bij elkaar staat of een afwijkende breedte heeft geen dwarsbalk is.

#### Gebruikstips

De Stud Sensor 150 is alleen ontworpen voor gebruik op oppervlakken binnenshuis.

#### Voorkom storingen

Houd om de beste resultaten van de Stud Sensor 150 te garanderen uw handen ten minste 150 mm van het apparaat verwijderd tijdens het testen of scannen van oppervlakken.

#### Conventionele constructie

Deuren en ramen worden over het algemeen gemaakt met extra dwarsbalken en deurposten voor extra stabiliteit. De Stud Sensor 150 detecteert de zijkanten van deze dubbele dwarsbalken en deurposten als één brede balk.

#### Oppervlakte verschillen

De Stud Sensor 150 scant door standaard bouwmateriaal inclusief:

- Gipsplaten
- Multiplex
- Hardhouten vloeren
- Linoleum over hout
- Behang

De sensor scant niet door:

- Tapijt
- Isolatiefolie
- Keramische tegels
- Cement of beton
- Metaal & gestukadoorde muren

#### Behang

Er is geen verschil in de werking van de Stud Sensor 150 op oppervlakken bedekt met behang of stof, tenzij het metalen folie of vezels bevat.

#### Plafonds

Gebruik tijdens het werken met ruige oppervlakken zoals een gespoten plafond een stuk karton tijdens het scannen van het oppervlak. Voer om de beste werking van het apparaat te verzekeren de kalibratie uit zoals eerder beschreven samen met het stuk karton. In dit geval is het ook extra belangrijk dat u uw vrije hand uit de buurt houdt van het apparaat.

**Opmerking:** *De dikte, dichtheid en vochtigheid van het oppervlakte materiaal beïnvloed de detectie diepte.*

#### BELANGRIJKE VEILIGHEIDSOPMERKING

Zorg voor een juiste detectie van draden die onder spanning staan. Houd de Stud Sensor 150 altijd alleen vast aan de handgrepen. Pak het apparaat vast tussen uw vingers en duim en druk erop met uw handpalm.

#### SPECIFICATIES

(Bij 35-55% relatieve vochtigheid)

Batterij	9 volt ( <i>niet inbegrepen</i> )
<b>Dieptebereik</b>	
Hout of metalen dwarsbalken	Tot 1-1/2" (38 mm) door gipswand
Draden onder spanning (120 volt AC)	Tot 2" (50 mm) door gipswand
<b>Nauwkeurigheid - Dwarsbalk midden</b> ( <i>Het midden van de dwarsbalk scannen en markeren vanaf twee zijden</i> )	
Hout	±1/8" (3 mm)
Metaal	±1/4" (6 mm)
Bedrijfstemperatuur	+32°F tot +120°F (-0°C tot +49°C)
Temperatuur oppervlak	-4°F tot +150°F (-20°C tot +66°C)

#### GARANTIE

Stanley Tools waarborgt de Stud Sensor 150 tegen materiële defecten in materialen en vakmanschap tot één jaar na de aankoopdatum. De aansprakelijkheid van Stanley onder deze garantiebepalingen is gelimiteerd tot de vervanging van het apparaat. Bij enige poging het product te laten repareren door iemand anders dan geautoriseerd personeel komt deze garantie te vervallen. Kalibratie, batterijen en onderhoud zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Waar wettelijk toegestaan is Stanley niet verantwoordelijk voor incidentele of bijkomende schade. Werknemers van Stanley kunnen deze garantie niet wijzigen. Stanley is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van slijtage, misbruik of aanpassingen aan dit product. Er wordt van de gebruiker verwacht dat deze ALLE bedieningsinstructies opvolgt. Deze garantie kan u afhankelijk van staat, provincie of land extra rechten verlenen.

**STANLEY**

©2012 STANLEY TOOLS  
www.STANLEYTOOLS.com  
701 East Joppa Road  
Towson, Maryland 21286



STHT77404



REV A 08



## Stanley Stud Sensor 150

Der Stud Sensor 150 verwendet elektronische Signale, um Ränder von Pfosten, Trägern oder stromführenden Wechselstromleitungen durch Trockenwand oder andere übliche Baumaterialien zu orten. Tiefenerkennung wird durch die Aktivierungstaste für 1/2", 1" und 1-1/2" ausgewählt. Wenn der Rand eines Pfostens erkannt worden ist, zeigt der Stud Sensor 150 eine rote LED an und gibt einen Ton ab. Ein Markierungskanal erlaubt Ihnen, die Pfostenränder an der Wand leicht zu erkennen.

**Hinweis:** Lesen Sie alle Anweisungen durch, bevor Sie den Stud Sensor 150 bedienen, und entfernen Sie KEINE Etiketten vom Werkzeug.

### WARNUNG:

Schützen Sie Ihre Augen, tragen Sie eine Schutzbrille.



## BETRIEBSANLEITUNG

### Batterie

- 1 Öffnen Sie die Tür an der Rückseite des Geräts und schließen eine 9 V-Batterie (*nicht beigelegt*) an die Klemme an. Legen Sie die Batterie zurück ins Gehäuse und schließen die Batterietür.


**Hinweis:** Es wird empfohlen, einen neuen 9 V-Batterie einzusetzen, wenn die grüne LED für schwache Batterie blinkt.



### Benutzung


#### Erkennung von Holz- / Metallpfosten

- 2 Halten Sie den Stud Sensor 150 flach gegen die Fläche und schaffen einen festen Kontakt.



### Auswahl des Scannertiefen-Modus ③

- Halten Sie die Aktivierungstaste einmal (*1x*) gedrückt, um die 1/2"-Tiefenerkennung auszuwählen. Es leuchtet die LED für den 1/2"-Modus.
- Klicken Sie doppelt (*zweimal drücken - 2x*) und halten die Aktivierungstaste, um die 1"-Tiefenerkennung auszuwählen. Es leuchtet die LED für den 1"-Modus.
- Klicken Sie dreimal (*dreimal drücken - 3x*) und die Aktivierungstaste gedrückt halten, um die 1-1/2"-Tiefenerkennung auszuwählen. Es leuchtet die LED für den 1-1/2"-Modus.




**Hinweis:** Um beste Ergebnisse zu erhalten, sollte der ausgewählte Tiefenmodus auf der Stärke des zu scannenden Oberflächenmaterials beruhen.

- 3 Es leuchten die grüne und obere rote LEDs.


**Hinweis:** Das Gerät darf nicht bewegt werden, bevor die Eichung beendet ist.

- 4 Wenn die rote LED ausgeht, ist das Gerät geeicht.




- 5 Halten Sie die Aktivierungstaste bei allen folgenden Vorgängen weiter gedrückt.

**Hinweis:** Wenn die Aktivierungstaste losgelassen wird, schaltet sich das Gerät aus.




- 6 Wenn die rote LED erleuchtet bleibt, bewegen Sie den Stud Sensor 150 an eine andere Stelle und versuchen es noch einmal. Wenn Sie die Aktivierungstaste loslassen, wird der Sensor ausgeschaltet.




**Hinweis:** Während der Eichung darf der Stud Sensor 150 nicht direkt auf einem Pfosten, auf dichtem Material wie Metall oder auf einer feuchten oder gerade gestrichenen Fläche platziert werden, sonst wird er nicht richtig geeicht.

- 9** Schieben Sie den Stud Sensor 150 geradlinig über die Fläche. Wenn er einen Pfosten erkennt, leuchtet die rote LED.




- 6** Wenn er den Pfostenrand erkennt, erleuchtet die obere LED, und ein hörbares Signal ertönt. Benutzen Sie den Markierungskanal, der sich oben auf dem Gerät befindet, und markieren den Pfostenrand.




- 7** Wiederholen Sie die obigen Schritte von der anderen Seite des Pfostens. Markieren Sie aus der entgegengesetzten Richtung den anderen Rand des Pfostens.

- 8** Der Mittelpunkt der beiden Markierungen zeigt die Pfostenmitte.



#### Erkennung von stromführenden Wechselstromleitungen

- 10** Die rote LED für stromführende Leitung leuchtet, und der Stud Sensor 150 gibt einen hörbaren Ton ab, mit dem vor der Nähe (*typisch zwischen 10 und 45 cm entlang der Oberfläche*) einer stromführenden Leitung gewarnt wird.



**Hinweis:** Statische elektrische Entladungen, die sich an Trockenwänden oder anderen Flächen entwickeln können, verbreitern den Spannungserkennungsbereich auf jeder Seite der aktuellen Stromleitung auf viele Zentimeter. Um die Leitungsposition zu orten, suchen Sie, indem Sie das Gerät 1,25 cm weg von der Wandfläche halten oder Ihre andere Hand etwa 30 cm vom Sensor entfernt auf die Fläche legen.

**Warnung:** Abgeschirmte Kabel oder Kabel in metallischen Leitungsröhren, Gehäusen, metallisierten Wänden oder dicken, dichten Wänden werden nicht erkannt. Schalten Sie immer das Netz aus, wenn Sie in der Nähe von Leitungen arbeiten.

#### Vorsicht im Betrieb

Sie sollten immer vorsichtig sein, wenn Sie an Wänden, Decken und Fußböden, die nahe der Oberfläche Kabel und Rohre haben können, nageln, schneiden und bohren. Denken Sie immer daran, dass Pfosten oder Träger normalerweise 40 oder 60 cm voneinander entfernt sind und 4 cm breit sind. Um Überraschungen zu vermeiden, seien Sie sich bewusst, dass alles, was enger beieinander ist oder breiter ist, kein Pfosten sein kann.

#### BEDIENTIPPS

Der Stud Sensor 150 ist nur für die Anwendung an Innenflächen geschaffen.

#### Vermeiden Sie Störungen

Damit der Stud Sensor 150 die beste Leistung bieten kann, halten Sie Ihre freie Hand mindestens 15 cm vom Gerät und der Wandfläche entfernt, während Sie die Flächen prüfen oder absuchen.

#### Herkömmliche Bauwerke

Türen und Fenster sind gewöhnlich mit zusätzlichen Pfosten und Kopfsteinen gebaut, um zusätzliche Stabilität zu bieten. Der Stud Sensor 150 erkennt den Rand dieser doppelten Pfosten und festen Kopfsteine als einen einzigen, breiten Pfosten.

#### Oberflächenabweichungen

Der Stud Sensor 150 sucht durch gewöhnliche Baustoffe wie:

- Gipstrockenwand
- Sperrholzverkleidung
- Hartholzfussboden
- Linoleum über Holz
- Tapete

Der Sensor kann nicht suchen durch:

- Teppich
- Mit Folie beschichtet Materialien
- Keramikfliese
- Zement oder Beton
- Metall- und Kunststoffwände

#### Tapete

Es gibt keinen Unterschied in der Funktion des Stud Sensor 150 auf Flächen, die mit Tapete oder Stoff bedeckt sind, wenn die benutzten Abdeckungen keine Metallfolien oder -fasern enthalten.

#### Decken

Wenn Sie mit rauen Flächen wie eine besprühte Decke umgehen, benutzen Sie ein Stück Pappe, wenn Sie die Oberfläche absuchen. Führen Sie das vorher beschriebene Eichverfahren ebenfalls mit einem Stück Pappe durch, um die beste Leistung des Geräts zu gewährleisten. Bei dieser Anwendung ist es besonders wichtig, daran zu denken, Ihre freie Hand vom Gerät weg zu halten.

**Hinweis:** Die Stärke, Dichte und Feuchtigkeitsgehalt des Oberflächenmaterials beeinflusst die Suchtiefe.

#### WICHTIGE ANMERKUNG ZUR SICHERHEIT

Gewährleisten Sie die richtige Erkennung von stromführenden Leitungen. Halten Sie den Stud Sensor 150 immer nur im Griffbereich. Greifen Sie zwischen Fingern und Daumen, wenn Sie Kontakt mit Ihrer Handfläche aufnehmen.

#### TECHNISCHE DATEN

(Bei 35-55% relative Luftfeuchtigkeit)

<b>Batterie</b>	9 V (nicht beigelegt)
<b>Tiefenbereich</b>	
<b>Holz- oder Metallpfosten</b>	Bis zu 38 mm durch Trockenwand
<b>Stromführende Wechselstromleitungen (120 VAC)</b>	Bis zu 50 mm durch Trockenwand
<b>Genauigkeit - Pfostenmitte</b> (Scannen und markieren des Pfostens von 2 Seiten von der Pfostenmitte)	
<b>Holz</b>	±3 mm
<b>Metall</b>	±6 mm
<b>Betriebstemperatur</b>	0°C bis +49°C
<b>Oberflächentemperatur</b>	-20°C bis +66°C

#### GARANTIE

Stanley Tools übernimmt die Garantie für den Stud Sensor 150 für 1 Jahr ab Kaufdatum gegen Schäden im Material und in der Verarbeitung. Stanleys Haftung unter dieser Garantie ist auf den Ersatz dieses Geräts beschränkt. Alle Versuche, das Produkt von jemand anderem als einer vom Werk befugten Person zu reparieren, führen zum Erlöschen der Garantie. Für die Eichung, die Batterien und die Wartung ist der Anwender verantwortlich. Wenn es das Gesetz erlaubt, ist Stanley nicht für Neben- und Folgeschäden verantwortlich. Vertreter von Stanley dürfen diese Garantie nicht ändern. Stanley ist nicht für Schäden verantwortlich, die aus Verschleiß, Missbrauch oder Änderung dieses Produkts resultieren. Vom Benutzer wird erwartet, dass er ALLE Bedienanweisungen befolgt. Diese Garantie kann Sie mit zusätzlichen Rechten versehen, die in jedem Staat, Gebiet oder Land anders sind.

**STANLEY**

©2012 STANLEY TOOLS  
www.STANLEYTOOLS.com  
701 East Joppa Road  
Towson, Maryland 21286



STHT77404



REV A 08



## Stanley Stud Sensor 150

Stud Sensor 150 bruker elektroniske signaler for å finne kantene til stendere, bjelker eller strømførende ledninger bak gips eller andre vanlige, byggematerialer. Dybdedeteksjon velges ved bruk av aktiveringsknappen for en 1/2 tomme, 1 og 1-1/2 tomme. Når kanten av en stender oppdages, lyser et rødt LED på Stud Sensor 150, og apparatet utgir et lydsignal. Ved hjelp av en markeringskanal kan du enkelt merke stenderkantene på veggen.

**Merk:** Les alle instruksjoner før du bruker Stud Sensor 150, og ikke fjern etikettene fra verktøyet.

### Advarsel:

Beskytt øynene dine, bruk vernebriller.



## BRUKSINSTRUKSJONER

### Batteri

- Åpne dekselet på baksiden av enheten, og koble til et 9-volts batteri (ikke inkludert) på klippen. Sett på plass batteriet og lukk igjen batteridekselet.


**Merk:** Vi anbefaler å bytte til et nytt 9-volts batteri når batteriet er i ferd med å gå ut - dette påvises av en blinkende, grønn LED.



### Bruk


#### Påvisning av tre / metallstendere

- Hold Stud Sensor 150 flat mot overflaten, slik at den får fast kontakt.



### Valg av dybemodus ③

- Trykk og hold nede aktiveringsknappen én gang (1x) for å velge 1/2" dybdedeteksjon. LED-en for 1/2"-modusen lyser.
- Dobbeltrykk (trykk ned to ganger - 2x) og hold aktiveringsknappen nede for å velge 1" dybdedeteksjon. LED-en for 1"-modusen lyser.
- Trippeltrykk (trykk ned tre ganger - 3x) og hold aktiveringsknappen nede for å velge 1-1/2" dybdedeteksjon. LED-en for 1-1/2"-modusen lyser.



**Merk:** Du får best resultat ved å velge dybden basert på tykkelsen av underlaget som skal skannes.


- ③ Den grønne og røde LED-en øverst lyser.

**Merk:** Enheten må ikke beveges før kalibreringen er ferdig.

- ④ Når den røde LED-en slukker seg, er enheten kalibrert.

- ⑤ Slipp aldri opp aktiveringsknappen under noen av de følgende prosedyrene.

**Merk:** Når aktiveringsknappen slippes opp, slår enheten seg av.




- ⑥ Hvis den røde LED-en lyser, beveger du Stud Sensor 150 til et annet område og prøver igjen. Hvis du sliper opp aktiveringsknappen, slår sensoren seg av.


**Merk:** Når Stud Sensor 150 kalibrerer, må den ikke plasseres direkte over en stender, tett materiale som f. eks. metall, eller over et vått eller et nymalt område, fordi dette hindrer enheten i å fungere skikkelig.




**9** Skyv Stud Sensor 150 langsomt over overflaten i en rett linje. Hvis den oppdager en stender, lyser den røde LED-en.



**6** Når den oppdager kanten på stenderen, skrur LED-en seg på og du hører et lydsignal. Bruk markeringskanalen plassert på toppen av enheten til å markere en kant.




**7** Gjenta trinnene beskrevet ovenfor fra den andre siden av stenderen. Marker den andre kanten ettersom du beveger enheten fra motsatt retning.



#### Påvisning av strømførende ledninger

**10** Den røde LED-en for strømførende ledninger lyser, og Stud Sensor 150 utgir et lydsignal for å varsle deg når du er i nærheten (*vanligvis innenfor 4" - 18" langs overflaten*) av en strømførende ledning.



**Merk:** *Statiske, elektriske ladninger som kan utvikle seg bak gips og andre flater, sprer spenningsdeteksjonsområdet flere centimeter på hver side av den elektriske ledningen. Du kan hjelpe enheten med å finne ledningens posisjon, ved å holde enheten ½" vekk fra veggen, eller ved å plassere den andre hånden på overflaten omtrent 12" fra sensoren.*

**Advarsel:** *Isolerte ledninger eller ledninger i metallrør, foringsrør, metallbelagte veggger eller tykke, tette veggger blir ikke detektert. Slå alltid av strømmen når du arbeider nær ledningsnett.*

#### Forhåndsregler under bruk

Du må alltid være forsiktig når du spikrer, skjærer og borer i veggger, tak og gulv som kan inneholde ledninger og rør nær overflaten. Husk alltid at stendere eller bjelker normalt er fordelt 16 tommer eller 24 tommer fra hverandre, og er en ½ tomme brede. Unngå overraskelser ved å være klar over at alt som ligger tettere sammen eller er av forskjellig bredde ikke alltid er en stender.

#### TIPS UNDER BRUK

Stud Sensor 150 er utformet for bruk på overflater innendørs.

#### Unngå interferens

Du sikrer best mulig ytelse fra Stud Sensor 150 ved å holde den ledige hånden din minst 6 tommer vekk fra innretningen og veggflaten under testing eller skanning.

#### Konvensjonell konstruksjon

Dører og vinduer er ofte konstruert med flere stendere og stolper for å sikre ekstra stabilitet. Stud Sensor 150 oppdager kantene på disse doble stenderne og solide stolpene som én enkelt, bred stender.

#### Forskjellige overflater

Stud Sensor 150 skanner gjennom vanlige byggematerialer, inkludert:

- gips
- kryssfiner
- tregolv
- linoleum over treverk
- tapet

Sensoren kan ikke skanne gjennom:

- tepper
- foliebelagte materialer
- keramikkfliser
- cement eller betong
- metall og murpussvegger

#### tapet

Funksjonen til Stud Sensor 150 endres ikke på overflater dekket med tapet eller stoff, med mindre dekkplatene som benyttes inneholder metallisk folie eller fibre.

#### Tak

Når du arbeider med en grov overflate, som f. eks. et sprayet tak, kan du bruke et stykke papp når du skanner overflaten. Gå gjennom kalibreringsteknikken som beskrevet tidligere med stykke papp også, for å sikre best mulig ytelse. Det er også spesielt viktig å huske på å holde den ledige hånden vekk fra enheten.

**Merk:** *Tykkenes, tettheten og fuktighetsinnholdet i det flate materialet påvirker følingsdybden.*

#### VIKTIG SIKKERHETSMERKNAD

Sikre en korrett deteksjon av strømførende ledninger. Hold alltid Stud Sensor 150 kun i håndtaket. Ta tak mellom fingrene og tommelen mens du skaper kontakt med håndflaten.

#### SPESIFIKASJONER

(ved 35-55% relativ fuktighet)

Batteri	9 volt (ikke inkludert)
<b>Rekkevidde i dybde</b>	
Tre eller metallstendere	Opp til 1-1/2" (38 mm) gjennom gipsvegg
Strømførende ledninger (120 volt AC)	Opp til 2" (50 mm) gjennom gipsvegg
<b>Nøyaktighet - Midtpunkt for stender</b> (skanne og markere stenderen fra begge sider mot midtpunktet)	
Treverk	±1/8" (3 mm)
Metall	±1/4" (6 mm)
Brukstemperatur	+0,00° til +48,89° (-0° til +49°)
Overflatetemperatur	-20,00° til +65,56° (-20° til +66°)

#### GARANTI

Stanley Tools garanterer at Stud Sensor 150 er fri for defekter i materiale og utførelse i ett år fra kjøpsdatoen. Stanleys ansvar under denne perioden er begrenset til erstattning av enheten. Ethvert forsøk på å reparere produktet av andre enn autoriserte fagfolk ugyldiggjør denne garantien. Kalibreringen, batteriene og vedlikeholdet er brukerens ansvar. Der det er pålagt av lov, er Stanley ikke ansvarlig for tilfølgende skader eller følgeskader. Stanley-forhandlere kan ikke endre denne garantien. Stanley er ikke ansvarlig for skader som følge av slitasje, misbruk eller endring av dette produktet. Vi forventer at brukeren følger alle bruksinstruksjonene. Denne garantien kan gi deg flere rettigheter som varierer mellom hver enkelt stat, provins eller land.

**STANLEY®**

©2012 STANLEY TOOLS  
www.STANLEYTOOLS.com  
701 East Joppa Road  
Towson, Maryland 21286



STHT77404



REV A 08



## Stanley Stud Sensor 150

Stud Sensor 150 använder elektroniska signaler för att lokalisera mitten av reglar, balkar eller strömförande ledningar genom gips eller andra vanliga byggmaterial. Djupdetektering väljs genom aktiveringsknappen i 1/2 tum, 1 tum och 1-1/2 tum. Nära kanten av en regel har detekterats, visar Stud Sensor 150 röda lysdioder och avger en ljudsignal. En markeringsskåra gör att du enkelt kan notera regelnas centrum och kanter i väggen.

**OBS!** Läs alla anvisningar innan du använder Stud Sensor 150 och ta INTE bort några etiketter från verktyget.

### VARNING!

Skydda ögonen, använd skyddsglasögon.



## BRUKSANVISNING

### Batteri

- Öppna dörren på baksidan av enheten och anslut ett 9-voltsbatteri (*medföljer ej!*) vid klämman. Sätt tillbaka batteriet i höljet och stäng batteriluckan.

**OBS!** Vi rekommenderar att du byter till ett nytt 9-voltsbatteri när varningen för svagt batteri visas (blinkande grön lysdiod).



### Användning


#### Detektering av trä/metallreglar

- Håll Stud Sensor 150 plant mot ytan och få en stadig kontakt.



### Välja skannerdjup ③

- Tryck ner och håll aktiveringsknappen en gång (1x) för att välja detektering till 1/2". Lysdioden för 1/2"-läge tänds.
- Dubbelklicka på (tryck två gånger - 2x) och håll nere aktiveringsknappen för att välja detektering till 1". Lysdioden för 1"-läge tänds.
- Trippelklicka på (tryck tre gånger - 3x) och håll nere aktiveringsknappen för att välja detektering till 1-1/2". Lysdioden för 1-1/2 "-läge tänds.



**OBS!** För bästa resultat ska djupet som väljs baseras på tjockleken hos ytmaterialen som skannas.


- Den gröna och röd övre lysdioden tänds.

**OBS!** Enheten kan inte flyttas innan kalibreringen är klar.

- När den röda lysdioden släcks är enheten kalibrerad.


- Fortsätt att hålla ner aktiveringsknappen under alla följande procedurer.

**OBS!** När aktiveringsknappen släpps, stängs enheten av.




- Om den röda lysdioden lyser stadigt, flytta Stud Sensor 150 till en annan plats och försök igen. När aktiveringsknappen släpps, stängs sensorn av.

**OBS!** När kalibrering utförs får Stud Sensor 150 inte placeras direkt över en regel, tätt material såsom metall, eller över en våt eller nymålad yta. Annars kommer inte kalibreringen att kunna utföras ordentligt.




- 5** Skjut Stud Sensor 150 sakta över ytan i en rak linje. När en regel upptäcks kommer den röda lysdioden att tändas.




- 6** När den upptäcker regeln kant kommer den översta lysdioden att tändas och en ljudsignal hörs. Använd markeringsskanlen längst upp på enheten för att markera regeln kant.

- 7** Upprepa ovanstående steg från den andra sidan av regeln. Från motsatt riktning, markera den andra kanten av regeln.




- 8** Mittpunkten av de två märkena anger regeln centrum.



#### Dektering av strömförande ledningar

- 10** Den röda lysdioden för strömförande ledning tänds och Stud Sensor 150 avger en ljudsignal som varnar när den kommer i närmheten (*vanligen mellan 10 och 45 cm längs ytan*) av en strömförande ledning.



**OBS!** Statiska elektriska laddningar som kan utvecklas på gips och andra ytor kan utöka spänningsdetekteringsområdet med många cm på alla sidor av den faktiska elektriska ledningen. För att underlättा lokalisering av kabelns läge, skanna genom att hålla enheten drygt 1 cm från väggen eller placera den andra handen på ytan ungefär 30 cm från sensorn.

**Varning:** Skärmade kablar eller ledningar i metallrör, höljen, metalliserade väggar eller tjocka, tätta väggar kommer inte att upptäckas. Stäng alltid av strömmen när du arbetar nära ledningarna.

#### Observera vid drift

Du bör alltid vara försiktig vid spikning, kapning och borring i väggar, tak och golv som kan innehålla ledningar och rör nära ytan. Som en tumregel kan man utgå från att reglar och tvärjälkar har ett jämt mellanrum på cirka 400 eller 600 mm, och att de normalt är cirka 38-45 mm breda. Objekt med andra avstånd eller bredder kan vara något annat än en regel, tvärjälke eller brandavskiljande konstruktion.

#### TIPS FÖR ANVÄNDNING

Stud Sensor 150 är endast avsedd för användning på invändiga ytor.

#### Förhindra störningar

För att säkerställa bästa prestanda från Stud Sensor 150, håll din fria hand minst 15 tum från enheten och väggen när du testar eller skannar ytor.

#### Konventionell konstruktion

Dörrar och fönster är ofta konstruerade med extra reglar och balkar för extra stabilitet. Stud Sensor 150 detekterar kanten av dessa dubbla reglar och fasta balkar som en enda, stor regel.

#### Ytskillnader

Stud Sensor 150 kan söka igenom vanliga byggmaterial, inklusive:

- Gips
- Plywood
- Trägolv
- Linoleum över trä
- Tapet

Sensorn kan inte söka igenom:

- Heltäckande mattor
- Foliebelagda material
- Keramiskt kakel
- Cement eller betong
- Metall- putsväggar

#### Tapet

Det blir ingen skillnad i funktion hos Stud Sensor 150 på ytor täckta med tapet eller tyg såvida de använda beläggningarna inte innehåller metallfolie eller fibrer.

#### Tak

När man arbetar med en grov yta, såsom ett sprayat tak, använd en bit kartong vid sökning av ytan. Kör genom kalibreringstekniken som beskrivs tidigare med kartongbiten också, för att säkerställa bästa prestanda hos enheten. Dessutom är det särskilt viktigt att vid detta material komma ihåg att hålla din fria hand borta från enheten.

**OBS!** Tjockleken, densiteten och fukthalten hos ytmaterialen kommer att påverka detekteringsdjupet.

#### VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Säkerställ korrekt detektering av spänningsförande ledningar. Håll alltid Stud Sensor 150 endast i handtaget. Ta tag mellan fingrarna och tummen samtidigt som du tar kontakt med handflatan.

#### SPECIFIKATIONER

(Vid 35-55 % relativ fuktighet)

Batteri	9 volt (ingår ej)
<b>Djupintervall</b>	
Trä- eller metallreglar	Upp till 38 mm (1-1/2") genom gips
Strömförande ledningar (120 volt växelström)	Upp till 50 mm (2") genom gips
<b>Noggrannhet - regeln centrum</b> (skanna och markera regeln från båda sidor av regeln centrum)	
Trä	± 3 mm (1/8")
Metall	± 6 mm (1/4")
Arbets temperatur	-0 °C till +49 °C (+32 °F till +120 °F)
Yttemperatur	-20°C till +66°C (-4°F till +150°F)

#### GARANTI

Stanley Tools garanterar Stud Sensor 150 för defekter i material och utförande under ett år från inköpsdatum. Stanleys ansvar under denna garanti är begränsad till utbyte av enheten. Varje försök att reparera produkten av andra än av fabriken auktoriseras personal kommer att avgiftsförklara garantin. Kalibrering, batterier och underhåll är användarens ansvar. Då lagen tillåter, är Stanley inte ansvarig för indirekta skador eller följdskador. Stanleys agenter kan inte ändra denna garanti. Stanley är inte ansvarig för skada till följd av slitage, miss bruk eller förändring av denna produkt. Användaren förväntas följa alla anvisningar. Denna garanti kan ge dig ytterligare rättigheter som varierar från stat, provins eller nation.

**STANLEY**<sup>®</sup>

©2012 STANLEY TOOLS  
www.STANLEYTOOLS.com  
701 East Joppa Road  
Towson, Maryland 21286



STHT77404



REV A 08


## Stanley Studsensor 150

Studsensor 150 bruger elektroniske signaler til at lokalisere kanterne på stolper, strøer eller strømførende AC ledninger gennem gips eller andre almindelige byggematerialer. Dybdesporing valgt af aktiveringsknappen til 1/2 tomme, 1 tomme og 1-1/2 tomme. Når kanten af en stolpe er blevet registeret, viser Studsensor 150 røde LED's, og der høres en tone. En afmærkningskanal giver dig mulighed for let at notere midten af stolpekanterne på væggen.

**Bemærk:** Læs alle instruktionerne før betjening af Studsensor 150 og fjern IKKE eventuelle etiketter fra værktøjet.

### ADVARSEL:

Beskyt dine øjne, bær beskyttelsesbriller.



## DRIFTSINSTRUKTIONER

### Batteri

- Åbn klappen på bagsiden af enheden, og tilslut et 9 volt batteri (medfølger ikke) til clipsen. Sæt batteriet tilbage i huset og luk batteriklappen.


**Bemærk:** Vi anbefaler at udskifte med et nyt 9 volt batteri, når lavt batteri blinker med grøn LCD.



### Brug


#### Sporing af træ- / metalstolper

- Hold Studsensor 150 fladt imod overfladen og få en fast kontakt.



### Valg af scannerens dybdetilstand ③

- Tryk en gang på aktiveringsknappen og hold den (1x) for at vælge 1/2" aflæst dybdedetektion. 1/2" tilstands LED vil lyse.
- Dobbeltklik (tryk to gange- 2x) og hold aktiveringsknappen for at vælge 1" aflæst dybdedetektion. 1" tilstands LED vil lyse.
- Klik tre gange (tryk tre gange- 3x) og hold aktiveringsknappen for at vælge 1-1/2" aflæst dybdedetektion. 1-1/2" tilstands LED vil lyse.



**Bemærk:** For de bedste resultater bør valget af dybdetilstanden baseres på tykkelsen af det overflademateriale, der scannes.


- Den grønne og øverste røde LED vil lyse.

**Bemærk:** Enheden kan ikke flyttes, før kalibreringen er afsluttet.

- Når den røde LED slukkes, kalibreres enheden.


- Fortsæt med at holde på aktiveringsknappen under alle følgende procedurer.

**Bemærk:** Når du slipper aktiveringsknappen, slår enheden fra.




- Hvis den røde LED stadig er tændt, flyt Studsensor 150 til et andet sted og prøv igen. Udløsning af aktiveringsknappen vil slå sensoren fra.


**Bemærk:** Under kalibrering må Studsensor 150 ikke placeres direkte over en stolpe, tætte materialer som f.eks. metal eller over et vådt eller nymalet område, da den ellers ikke vil kalibrere ordentligt.



- ❾ Skub Studsensor 150 langsomt hen over overfladen i en lige linje. Når den sporer en stolpe, tændes de røde LED's.




- ❶ Når den registerer kanten på stolpen, tændes den øverste LED, og der høres en tone. Brug afmærkningskanalen placeret øverst på enheden til at afmærke kanten på stolpen.




- ❷ Gentag ovennævnte trin fra den anden side af stolpen. Når du kommer fra den modsatte retning, afmærk kanten på stolpen.

- ❸ Midpunktet mellem de to mærker angiver midten af stolpen.



#### Sporing af strømførende AC ledninger

- ❽ Den strømførende lednings røde LED lyser, og Studsensor 150 udsender en tone, advarsel når du er i nærheden (typisk inden for en afstand af 4 "til 18" langs overfladen) af en strømførende ledning.



**Bemærk:** Statisk elektricitet, der kan udvikles på gipsvægge og andre overflader, vil sprede spændingssporingsområdet mange tommer på hver side af den aktuelle elektriske ledning. Som hjælp til at finde ledningspositionen, scan ved at holde enheden i en afstand af  $\frac{1}{2}$  tomme fra væggen eller anbring din anden hånd på overfladen i en afstand af ca. 12 tommer fra sensoren.

**Advarsel:** Skærmrede kabler eller ledninger i metalføringer, huse, metalliserede vægge eller tykke, tætte vægge vil ikke blive registreret. Slå altid strømmen fra under arbejde tæt ved elledninger.

#### Forsigtighedsregler for betjening

Du bør altid være forsigtig under sørming, skæring eller boring i loftet, vægge og gulve, der kan indeholde ledninger eller rør nær ved overfladen. Husk altid, at stolper eller tærbjælker normalt er fordelt med en afstand på 16 tommer eller 24 tommer fra hinanden og er  $1\frac{1}{2}$  tommer i bredden. For at undgå overraskelser, vær opmærksom på, at noget, der sidder tættere sammen eller har en anden bredde, ikke kan være en stolpe.

#### BETJENINGSTIPS

Studsensor 150 er kun designet til brug på indvendige overflader.

#### Forebyg interferens

For at sikre den bedste ydeevne fra Studsensor 150 skal du holde din frie hånd i en afstand af mindst 6 tommer fra enheden og væggen under kontrol eller scanning af overflader.

#### Traditionel konstruktion

Døre og vinduer er almindeligvis konstrueret med ekstra stolper og samlekasser for ekstra stabilitet. Studsensor 150 registrerer kanten af disse dobbelte stolper og faste samlekasser som en enkelt, bred stolpe.

#### Overfladeforskelle

Studsensor 150 vil scanne gennem almindelige byggematerialer, inklusive:

- Gipsvægge
- Krydsfinér
- Gulve af hårdt træ
- Linoleum over træ
- Tapet

Sensoren kan ikke scanne igennem:

- Tæppebelægning
- Foliebeklædte materialer
- Keramiske tegl
- Cement eller beton
- Metal- & gipsvægge

#### Tapet

Der vil ikke være nogen forskel i Studsensor 150's funktion på overflader dækket med tapet eller stof, medmindre de anvendte belægninger indeholder metallisk folie eller fibre.

#### Lofter

Når der er tale om en ru overflade, som f.eks. et sprøjtemalet loft, skal du bruge et stykke pap, når du scanner overfladen. Kør også gennem den tidligere beskrevne kalibreringsteknik med et lille stykke pap for at sikre enhedens bedste ydeevne. Det er også her meget vigtigt, at du husker at holde din frie hånd på afstand af enheden.

**Bemærk:** Overfladematerialets tykkelse, densitet og vandindhold vil påvirke følerdybden.

#### VIGTIG SIKKERHEDSMEDDELELSE

Sikr korrekt påvisning af strømførende ledninger. Hold altid kun Studsensor 150 i håndteringsområdet. Tag fat mellem fingre og tommelfinger samtidig med, at du holder kontakten med håndfladen.

#### SPECIFIKATIONER

(Ved 35-55% relativ fugtighed)

Batteri	9 volt (medfølger ikke)
<b>Dybdeområde</b>	
Træ- eller metalstolper	Op til 1-1/2" (38 mm) gennem gipsvæg
Strømførende AC ledninger (120 volt AC)	Op til 2" (50 mm) gennem gipsvæg
<b>Præcision - midt på stolpen</b> (scanne og afmærke stolpen fra to sider midten af stolpen)	
Træ	$\pm 1/8"$ (3 mm)
Metal	$\pm 1/4"$ (6 mm)
Driftstemperatur	+32°F til +120°F (-0°C til +49°C)
Overfladetemperatur	-4°F til +150°F (-20°C til +66°C)

#### GARANTI

Stanley Tools yder garanti for Studsensor 150 mod materialefejl og -udførelse i ét år fra købsdatoen. Stanleys erstatningsansvar i henhold til denne garanti er begrænset til udskiftning af enheden. Ethvert forsøg på at reparere produktet af andre end fabrikkens autoriserede personale gør denne garanti ugyldig. Kalibrering, batterier og vedligeholdelse er brugerens ansvar. Hvor det er tilladt ved lov, er Stanley ikke ansvarlig for tilfældige skader eller følgeskader. Stanleys repræsentanter kan ikke ændre denne garanti. Stanley er ikke ansvarlig for skader som følge af slitage, misbrug eller ændring af dette produkt. Brugeren forventes at følge ALLE instruktionerne. Denne garanti kan give dig yderligere rettigheder, der varierer fra stat, provins eller nation.

**STANLEY**

©2012 STANLEY TOOLS  
www.STANLEYTOOLS.com  
701 East Joppa Road  
Towson, Maryland 21286



STHT77404



REV A 08



## Stanley paaluanturi 150

Paaluanturi 150 määritteää elektronisten signaalien avulla paalujen, kannatti- mien tai jännitteellisten vaihtovirtajohtojen reunat laastittoman kiviseinän tai muun yleisen rakennusmateriaalin läpi. Aktivoointipainikkeen valitsema syvys- tunnistus 12,7; 25,4 ja 38,1 mm (0,5 tuumaa, 1 tuuma ja 1,5 tuumaa). Kun paalun reuna on tunnistettu, paaluanturin 150 punaiset LED-merkkivalot sytyt- väät ja laitteesta kuuluu äänimerkki. Merkintäkanavan avulla voit helposti merkitä paalun reunat seinään.

**Huomaa:** Lue kaikki ohjeet ennen paaluanturin 150 käyttämistä. ÄLÄ poista mitään työkalussa olevia merkkejä.

### VAROITUS:

Suojaa silmäsi käyttämällä suojalaseja.



## KÄYTTÖOHJEET

### Akku

- ➊ Avaa laitteen takana oleva kansi ja liitä 9 V akku (*ei kuulu pakkaukseen*) pidikkeeseen. Aseta akku takaisin koteloon ja sulje akkukotelon kansi.


**Huomaa:** Vaihda akku uuteen 9 V akkuun, kun alhainen akkuvirran vilkkuva vihreä LED-valo sytyy.



### Käyttö


#### Puu-/metallipaalujen tunnistaminen

- ➋ Pidä paaluanturia 150 tasaisesti ja tiukasti pintaa vasten.



### Skannauslaitteen syvystilan valitseminen ③

- Paina ja pidä alhaalla aktivoointipainiketta kerran (1x) 12,7 mm (0,5 tuuman) lukusyvyuden tunnistamiseksi. 12,7 mm (0,5 tuuman) tilan LED-valo sytyy.
- Kaksoisnapsauta (*paina kaksi kertaa - 2x*) ja pidä alhaalla aktivoointipainiketta 25,4 mm (1 tuuman) lukusyvyuden tunnistamiseksi. 25,4 mm (1 tuuman) tilan LED-valo sytyy.
- Kolmoisnapsauta (*paina kolme kertaa - 3x*) ja pidä alhaalla aktivoointipainiketta 38,1 mm (1,5 tuuman) lukusyvyuden tunnistamiseksi. 38,1 mm (1,5 tuuman) tilan LED-valo sytyy.




**Huomaa:** Parhaiden tuloksiin saavuttamiseksi valitun syvystilan on perustettava skannattavan pintamateriaalin paksuuteen.

- ➃ Vihreä ja ylin punainen LED-merkkivalo sytyy.


**Huomaa:** Laitetta ei saa siirtää ennen kuin kalibrointi on suoritettu.

- ➄ Kun punainen LED-merkkivalo samuu, laite on kalibroitu.



- ➅ Pidä aktivoointipainiketta alhaalla kaikkien seuraavien vaiheiden aikana.


**Huomaa:** Kun aktivoointipainike vapautetaan, laite sammuu.




- ➆ Jos punainen LED-merkkivalo palaa edelleen, siirrä paaluanturi 150 toiseen kohtaan ja yritä uudelleen. Laite sammuu, kun aktivoointipainike vapautetaan.

**Huomaa:** Kalibroinnin aikana paaluanturia 150 ei saa asettaa suoraan paalun, metallia vastaan tihään materiaaliin tai märän tai vasta maalatuun alueen päälle, se ei muutoin kalibroidu oikein.

- 9** Liu'uta paaluanturia 150 hitaasti pinnan poikki suorassa linjassa. Kun se havaitsee paalon, punainen LED-merkkivalo sytyty.




- 6** Kun anturi havaitsee paalon reunan, ylin LED-valo sytyty ja laitteesta kuuluu äänimerkki. Merkitse paalon reuna laitteen yläosassa olevaa merkintänavaa käyttäen.




- 7** Toista yllä olevat toimenpiteet paalon toiselta puolelta. Merkitse paalon toinen reuna vastakkaiselta suunnalta.

- 8** Kahden merkinnän puolella välissä on paalon keskikohta.



#### JÄNNITTEELLISTEN VAIHTOVIERTJOHTOJEN TUNNISTAMINEN

- 10** Jännitteellisen johdon punainen LED-merkkivalo sytyty ja paaluanturista 150 kuuluu äänimerkki varoituksena jännitteellisen johdon läheisydestä (yleensä 10 - 45 cm (4 - 18 tuumaa) pinnasta).



**Huomaa:** Staattiset sähköpurkaukset, jotka kehittyvät laastittomassa kiviseinässä ja muissa pinoissa, laajentavat jännitealueutta monen tuuman verran sähköjohdon molemmille puolille. Johdon sijainnin määritystä voidaan helpottaa skannaamalla pitäen laitetta 1 cm (0,5 tuuman) päässä seinän pinnasta tai asettamalla toinen käsi pintaan noin 30 cm (12 tuuman) päähän anturista.

**Varoitus:** Laite ei tunnista suojuattuja johtoja tai metalliputkissa, kotelossa, metallisoituissa seinissä tai paksuissa ja tiheissä seinissä olevia johtoja. Kytkie vaihtovirta aina pois päältä johdotuksien lähellä työskennellessä.

#### Varotoimenpiteet

Ole varovainen, kun nauataat, sahat tai poraat seiniin, kattoihin ja lattiaan, joissa voi olla johtoja ja putkia pinnan lähellä. Huomaat, että palaat tai kannattimet ovat yleensä 40 tai 61 cm (16 tai 24 tuuman) päässä toisistaan ja 3,8 cm (1,5 tuumaa) leveitä. Yllätyksien välttämiseksi on huomattava, että läheempänä olevat tai leveydeltään yllä mainitusta poikkeavat kohteet eivät välttämättä ole paaluja.

## KÄYTÖÖN LIITTYVIÄ VINKKEJÄ

Paaluanturi 150 on tarkoitettu käytettäväksi vain sisäpintoihin.

#### Häiriön estäminen

Paaluanturin 150 parhaan suorituskyvyn takaamiseksi vapaa käsi on pidettävä vähintään 15 cm (6 tuuman) päässä laitteesta ja seinän pinnasta pintojen testauksen tai skannaamisen aikana.

#### Yleiset rakennuskoheet

Ovet ja ikkunat rakennetaan yleensä ylimääräisillä paaluilla ja peitteillä lisävakanterien saavuttamiseksi. Paaluanturi 150 tunnistaa kaksinkertaisen paalujen ja kiinteiden päälysteiden reunan yhtenä laajana paaluna.

#### Pintaerot

Paaluanturi 150 skannaa yleisten rakennusmateriaalien läpi, mukaan lukien seuraavat:

- Kipsilevyseinä
- Vanerilevy
- Lehtipuulattiat
- Linoleumi puun päällä
- Tapetti

Anturi ei skannaata seuraavien läpi:

- Lattiapäälysteet
- Levypintaiset materiaalit
- Keraaminen laatta
- Sementti tai betoni
- Metalli- ja laastiseinät

#### Tapetti

Paaluanturin 150 toiminnassa ei ole eroja pinoilla, jotka on peitetty tapella tai tekstiilillä, ellei päälysteissä ole metallilevyä tai kuituua.

#### Katot

Kun käsitellään karkeaa pintaan, kuten sumutettua kattoa, käytä pahvia pinnan skannaamisessa. Suorita aikaisemmin kuvattu kalibointiteknika pahvin kanssa laitteen parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi. Tällöin on erityisen tärkeää muistaa pitää vapaa käsi kaukana laitteesta.

**Huomaa:** Pintamateriaalin paksuus, tiheys ja kosteuspitoisuus vaikuttaa herkkyyssyytteen.

## TÄRKEÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS

Varmista jännitteellisten johtojen virheetön tunnistus. Pidä paaluanturia 150 aina ainoastaan kahvasta. Pidä sormien ja peukalon välissä sekä kämmenessä kiinni.

## TEKNISET TIEDOT

(35-55 % suhteellinen kosteus)

Akku	9 V (ei kuulu pakkaukseen)
<b>Syyvysväli</b>	
Puu- tai metallipaalut	Jopa 38 mm (1-1/2 tuumaa)laastittoman kiviseinän läpi
Jännitteelliset vaihtovirtajohdot (120 V AC)	Jopa 50 mm (2 tuumaa)laastittoman kiviseinän läpi
<b>Tarkkuus - Paalon keskikohta</b> (Skannaus ja paalon merkitseminen paalon keskikohdan molemmalta puolelta)	
Puu	± 3 mm (1/8 tuumaa)
Metalli	± 6 mm (1/4 tuumaa)
Käytölämpötila	-0°C - +49°C (+32°F - +120°F)
Pintalämpötila	-20°C - +66°C (-4°F - +150°F)

## TAKUU

Stanley Tools myöntää paaluanturille 150 yhden vuoden takuun materiaali- ja valmistusvirojen varalta hankintapäivämäärästä laskettuna. Kyseisen takuun mukainen Stanley vastuu rajoittuu laitteen vaihtamiseen. Mikäli tuotetta on yritystyntä korjata jokin muu kuin valmistajan valtuuttama henkilöstö, tämä takuu mitätöityy. Kalibointi, akut ja huolto ovat käyttäjän vastuulla. Kun lainsääädäntösen sallii, Stanley ei otta vastuuta onnettomuuksien aiheuttamista tai seuraamuksellisista vahingoista. Stanley edustajat eivät voi tehdä muutoksia tähän takuuseen. Stanley ei otta vastuuta kulumisesta, väärinkäytöstä tai tuotteen muutoksista aiheutuneista vahingoista. Käyttäjän on noudata tiettyä KAIKKIA käytööhohjeita. Tämä takuu voi myöntää lisäoikeuksia, jotka vaihtelevat maakunta-, lääni- tai maakohtaisesti.

**STANLEY**

©2012 STANLEY TOOLS  
www.STANLEYTOOLS.com  
701 East Joppa Road  
Towson, Maryland 21286



STHT77404

## Детектор неоднородностей Stanley Stud Sensor 150

Детектор неоднородностей Stud Sensor 150 использует электронные сигналы для обнаружения краев стоек, балок или проводников под напряжением переменного тока через гипсокартон и прочие распространенные строительные материалы. Глубина обнаружения выбирается кнопкой активации на 1/2 дюйма, 1 дюйм и 1-1/2 дюйма. Когда обнаружен край неоднородности, на детекторе Stud Sensor 150 загорается красный светодиод и подается звуковой сигнал. Маркировочный канал позволяет легко отметить края неоднородности на стене.

**Примечание.** Ознакомьтесь со всеми инструкциями перед использованием детектора Stud Sensor 150 и НЕ удаляйте какие-либо таблички с инструментом.

### ОСТОРОЖНО.

Для защиты глаз используйте защитные очки.

REV A 08

## ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Батарея

1 Откройте крышку в задней части прибора и подсоедините батарею 9 В (не входит в комплект) к разъему. Поместите батарею в корпус и закройте крышку батарейного отсека.


**Примечание.** Рекомендуется заменять батарею 9 В на новую, когда мигает зеленый светодиодный индикатор низкого заряда батареи.



### Эксплуатация


#### Обнаружение деревянных/металлических неоднородностей

2 Плотно прижмите Stud Sensor 150 к поверхности.



### Выбор режима глубины сканирования ③

- Нажмите один раз (1x) и удерживайте кнопку активации, чтобы выбрать глубину обнаружения 1/2 дюйма. Загорится светодиодный индикатор режима 1/2 дюйма.
- Нажмите дважды (2x) и удерживайте кнопку активации, чтобы выбрать глубину обнаружения 1 дюйм. Загорится светодиодный индикатор режима 1 дюйма.
- Нажмите трижды (3x) и удерживайте кнопку активации, чтобы выбрать глубину обнаружения 1-1/2 дюйма. Загорится светодиодный индикатор режима 1-1/2 дюйма.




**Примечание.** Для наилучших результатов выбор режима глубины должен основываться на толщине материала сканируемой поверхности.

③ Загорятся зеленый светодиод и верхний красный светодиод.

**Примечание.** Прибор нельзя двигать, пока не будет выполнена калибровка.

4 Когда красный светодиод погаснет, калибровка прибора будет завершена.

5 Продолжайте удерживать кнопку активации в ходе всех следующих процедур.




**Примечание.** Если отпустить кнопку активации, прибор будет выключен.

11 Если красный светодиод не гаснет, переместите Stud Sensor 150 в другое место и попробуйте еще раз. Если отпустить кнопку активации, детектор будет выключен.




**Примечание.** Во время калибровки детектор Stud Sensor 150 не должен находиться перед стойкой, плотным материалом, таким как металл, или влажной или недавно окрашенной поверхностью. В противном случае калибровка будет неправильной.

**9** Медленно перемещайте Stud Sensor 150 вдоль поверхности по прямой линии. При обнаружении неоднородности загорится красный светодиод.




**6** При обнаружении края неоднородности загорится верхний светодиод и будет подан звуковой сигнал. Используйте маркировочный канал в верхней части прибора, чтобы отметить край неоднородности.




**7** Повторите приведенные выше шаги с другой стороны неоднородности. Двигая устройство в противоположном направлении, отметьте другой край неоднородности.

**8** Средняя точка между двумя отметками будет центром неоднородности.



#### Обнаружение проводников под напряжением переменного тока

**10** Вблизи проводника под напряжением (обычно в пределах 4 – 18 дюймов вдоль поверхности) загорится красный светодиод и предупреждения о проводнике под напряжением и Stud Sensor 150 подаст предупредительный звуковой сигнал.



**Примечание.** Заряды статического электричества, которые могут образоваться на гипсокартоне и прочих поверхностях, увеличат область обнаружения напряжения на несколько дюймов в каждую сторону от фактической электропроводки. Для обеспечения обнаружения положения проводника выполните сканирование, удерживая прибор на расстоянии ½ дюйма от поверхности стены или поместите вторую руку на поверхность на расстоянии приблизительной 12 дюймов от детектора.

**Внимание.** Экранированные проводники и проводники в металлических трубопроводах, цоколях, металлизированных стенах или толстых, плотных стенах не будут обнаружены. Всегда отключайте питание переменного тока при работе рядом с проводкой.

#### Меры предосторожности во время работы

Необходимо всегда соблюдать осторожность при вбивании гвоздей в стены, а также при резке и сверлении стен, потолков и пола, где рядом с поверхностью могут находиться проводники и трубы. Необходимо помнить, что стойки или балки обычно находятся на расстоянии 16 или 24 дюймов друг от друга и имеют ширину 1½ дюйма. Во избежание неожиданностей необходимо помнить, что предметы, расположенные на более близком расстоянии друг от друга или имеющие другую ширину могут быть не стойкой.

#### СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Детектор Stud Sensor 150 предназначен для использования только на внутренних поверхностях.

#### Избежание помех

Для обеспечения оптимальных характеристик работы детектора Stud Sensor 150 держите свободную руку на расстоянии как минимум 6 дюймов от прибора и поверхности стены во время тестирования или сканирования поверхностей.

#### Стандартная конструкция

Двери и окна обычно имеют дополнительные стойки и ригели для повышения стабильности. Stud Sensor 150 регистрирует край таких двойных стоек и сплошных ригелей как одного целого, т. е. широкой неоднородности.

#### Различные поверхности

Stud Sensor 150 может выполнять сканирование через обычные строительные материалы, включая следующие.

- Гипсокартон
- Фанерная облицовка
- Напольное покрытие из твердых пород древесины
- Линолеум на деревянной поверхности
- Обои

Детектор не может выполнять сканирование через следующие материалы.

- Ковровое покрытие
- Облицованные фольгой материалы
- Керамическая плитка
- Цемент или бетон
- Металлические стены или стены со штукатуркой

#### Обои

В работе детектора Stud Sensor 150 не будет различий на поверхностях, покрытых обоями или тканью, если в покрытии не используется металлическая фольга или волокна.

#### Потолки

При работе с неровными поверхностями, такими как потолки с нанесенным путем распыления покрытием, используйте лист картона при сканировании поверхности. Для обеспечения оптимальных характеристик работы прибора выполните калибровку, описанную ранее, вместе с листом картона. Также очень важно помнить, что при этом свободную руку нужно держать подальше от прибора.

**Примечание.** Толщина, плотность и содержание влаги в материалах поверхности влияют на глубину обнаружения.

#### ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Убедитесь в правильности обнаружения проводников под напряжением. Всегда удерживайте Stud Sensor 150 только за рукоятку. Зажмите между большим пальцем и остальными, касаясь ладонью.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(При относительной влажности 35 – 55 %)

<b>Батарея</b>	9 В (не входит в комплект)
<b>Диапазон глубины</b>	
<b>Деревянные или металлические неоднородности</b>	До 1-1/2 дюйма (38 мм) через гипсокартон
<b>Проводники под напряжением переменного тока (120 В перемен. тока)</b>	До 2 дюймов (50 мм) через гипсокартон
<b>Точность – центр неоднородности</b> (сканирование и маркировка неоднородности с двух сторон для определения центра)	
<b>Дерево</b>	±1/8 дюйма (3 мм)
<b>Металл</b>	±1/4 дюйма (6 мм)
<b>Рабочая температура</b>	+32 – +120°F (-0 – +49°C)
<b>Температура поверхности</b>	-4 – +150°F (-20 – +66°C)

#### ГАРАНТИЯ

Stanley Tools предоставляет гарантию на отсутствие дефектов материалов и исполнения Stud Sensor 150 сроком на один год с даты приобретения. Ответственность компании Stanley согласно данной гарантии ограничена до замены прибора. Любая попытка ремонта изделия не уполномоченным заводом персоналом аннулирует настоящую гарантию. За калибровку, батареи и обслуживание отвечает пользователь. Если это допускает законодательство, Stanley не несет ответственности за побочный или косвенный ущерб. Агенты компании Stanley не могут изменять настоящую гарантию. Stanley не несет ответственности за ущерб в результате нарушения этого изделия, неправильного его использования или внесения в него изменений. Пользователь должен соблюдать все инструкции по эксплуатации. Настоящая гарантия может предоставлять дополнительные права, которые отличаются в зависимости от государства, штата или провинции.

**STANLEY**

©2012 STANLEY TOOLS  
www.STANLEYTOOLS.com  
701 East Joppa Road  
Towson, Maryland 21286



STHT77404



REV A 08



## Wykrywacz profili Stanley 150

Wykrywacz profili Stud Sensor 150 wykorzystuje sygnały elektroniczne do wykrywania krawędzi profili, belek stropowych lub przewodów prądu zmiennego pod napięciem poprzez płyty gipsowo-kartonowe lub inne powszechnie stosowane materiały budowlane. Głębokość wykrywania wybiera się przy pomocy przycisku włączania spomiędzy wartości 1,27 cm, 2,54 cm a 3,81 cm. Po wykryciu krawędzi profilu wykrywacz Stud Sensor 150 włącza czerwoną diodę LED i emisję sygnału dźwiękowego. Kanał oznaczania pozwala na łatwe zaznaczenie krawędzi profilu na ścianie.

**Uwaga:** przed rozpoczęciem korzystania z wykrywacza Stud Sensor 150 należy przeczytać wszystkie instrukcje i NIE usuwać żadnych oznaczeń z narzędzia.

## OSTRZEŻENIE:

chronić oczy, korzystając z okularów ochronnych



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Bateria


- Otworzyć klapkę z tyłu urządzenia i podłączyć baterię 9 V (nie dołączona) do zacisku. Włożyć baterię z powrotem do obudowy i zamknąć klapkę komory baterii.

**Uwaga:** zalecamy wymianę baterii 9 V na nową, gdy zielona dioda LED ostrzegająca o niskim poziomie naładowania baterii zacznie migotać.



### Wybór trybu głębokości wykrywania ③

- Jednokrotnie naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania (1x), aby wybrać wykrywanie na głębokości 1,27 cm. Dioda LED trybu 1,27 cm zaświeci się.
- Kliknąć dwukrotnie (naciśnąć dwa razy - 2x) i przytrzymać przycisk włączania, aby wybrać wykrywanie na głębokości 2,54 cm. Dioda LED trybu 2,54 cm zaświeci się.
- Kliknąć trzykrotnie (naciśnąć trzy razy - 2x) i przytrzymać przycisk włączania, aby wybrać wykrywanie na głębokości 3,81 cm. Dioda LED trybu 3,81 cm zaświeci się.



**Uwaga:** aby uzyskać najlepsze rezultaty, wybór głębokości wykrywania powinien opierać się o grubość przeszukiwanego materiału.

- ④ Zielona i góra czerwona dioda LED zaświeca się.


**Uwaga:** urządzenie nie wolno poruszać, aż do zakończenia kalibracji.



- ⑤ Zgaśnięcie czerwonej diody LED informuje o zakończeniu kalibracji.

- ⑥ Przycisk włączania należy przytrzymać podczas wszystkich procedur opisanych poniżej.

**Uwaga:** po zwolnieniu przycisku włączania urządzenie wyłączy się.




- ⑦ Jeśli czerwona dioda LED nie gaśnie, należy przełożyć wykrywacz Stud Sensor 150 do innego miejsca i spróbować ponownie. Zwolnienie przycisku włączania powoduje wyłączenie wykrywacza.




**Uwaga:** podczas kalibracji wykrywacza Stud Sensor 150 nie wolno umieszczać bezpośrednio nad profilem, gestym materiałem, takim jak metal, lub nad mokrym lub świeżo pomalowanym miejscem, ponieważ uniemożliwi to poprawną kalibrację.

- 9** Przesuwać wykrywacz Stud Sensor 150 powoli po powierzchni w linii prostej. W momencie wykrycia profilu czerwona dioda LED pozostaje zapalone.




- 6** Po wykryciu krawędzi profilu góra dioda LED pozostanie zapalone i wykrywacz wyemitemuje sygnał dźwiękowy. Przy pomocy kanału oznaczania umieszczonego na górze urządzenia należy zaznaczyć krawędź profilu.




- 7** Powtórzyć powyższe kroki od drugiej strony profilu. Przesuwając wykrywacz od przeciwej strony, należy zaznaczyć drugą krawędź profilu.

- 8** Środek odległości pomiędzy dwoma oznaczeniami oznacza środek profilu.



#### Wykrywanie przewodów prądu zmiennego pod napięciem

- 10** Czerwona dioda LED ostrzegająca o wykryciu przewodu pod napięciem zaświeci się, a wykrywacz Stud Sensor 150 wyemitemuje sygnał dźwiękowy, ostrzegając o bliskości przewodu pod napięciem (zwykle od 10 do 45 cm wzduł powierzchni).



**Uwaga:** Ładunki elektrostatyczne, jakie mogą powstawać na ścianie gipsowo-kartonowej lub innych powierzchniach, powodują zwiększenie obszaru wykrywania napięcia o wiele centymetrów na boki rzeczywistego przewodu elektrycznego. Aby ufać lokalizację położenia przewodu, należy przeprowadzać wykrywanie, przytrzymując wykrywacz 1,3 cm od powierzchni ściany lub położyć drugą dłoń na powierzchni około 30 cm od wykrywacza.

**Ostrzeżenie:** przewody ekranowane lub przewody w metalowych kanałach kablowych, osłonach, metalizowanych ścianach lub w grubych, gęstych ścianach nie zostaną wykryte. Przed rozpoczęciem pracy w pobliżu przewodów należy zawsze wyłączać zasilanie prądem zmiennym.

#### Przestrogi dotyczące obsługi

Należy zawsze zachować ostrożność podczas wbijania gwoździ, przecinania i wiercenia w ścianach, stropach i podłogach, które mogą zawierać przewody lub rury blisko powierzchni. Należy zawsze pamiętać, że profile lub belki stropowe znajdują się zwykle w odległości 40,64 cm lub 61 cm od siebie i mają szerokość 3,81 cm. Aby uniknąć niemalich niespodzianek, należy pamiętać, że wszystkie obiekty znajdujące się bliżej siebie lub o innej szerokości mogą nie być profilami.

#### PORADY DOTYCZĄCE OBSŁUGI

Wykrywacz Stud Sensor 150 jest przeznaczony do użytku wyłącznie wewnętrznych pomieszczeń.

#### Zapobieganie zakłóceniom

Aby zapewnić najlepszą skuteczność wykrywacza Stud Sensor 150, należy trzymać rękę w odległości co najmniej 15 cm od wykrywacza i powierzchni ściany podczas sprawdzania lub przeszukiwania powierzchni.

#### Typowe konstrukcje

Drzwi i okna są zwykle wyposażone w dodatkowe profile i nadproża, zwiększające ich stabilność. Wykrywacz Stud Sensor 150 wykrywa krawędzie takich podwójnych profili i litych nadproży jako jeden, szeroki profil.

#### Różnice dotyczące powierzchni

Wykrywacz Stud Sensor 150 pozwala na przeszukiwanie typowych materiałów budowlanych, takich jak:

- Płyty gipsowo-kartono
- Obicie ze sklejki
- Podłogi z drewna twardego
- Linoleum na drewnie
- Tapeta

Wykrywacz nie pozwala na wykrywanie przez:

- Wykładziny
- Materiały pokryte folią
- Płytki ceramiczne
- Cement lub beton
- Ściany metalowo-tynkowe

#### Tapeta

Wykrywacz Stud Sensor 150 działa normalnie na powierzchniach pokrytych tapetą lub obitych materiałem, chyba że zastosowany materiał tapety zawiera folię lub włókna metalowe.

#### Stropy

Podczas pracy z szorstką powierzchnią, taką jak strop natryskiwany, podczas wykrywania należy używać kawałka kartonu. Kawałka kartonu należy także użyć do przeprowadzenia kalibracji zgodnie z opisem powyżej, aby zapewnić najwyższą skuteczność wykrywacza. Ponadto, w takim przypadku należy szczególnie pamiętać, aby trzymać wolną dłoń z dala od wykrywacza.

**Uwaga:** grubość, gęstość i zawartość wilgoci materiału powierzchni wpływają na głębokość wykrywania.

#### WAŻNA UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Należy zapewnić odpowiednie wykrywanie przewodów pod napięciem. Wykrywacz Stud Sensor 150 należy zawsze trzymać tylko w okolicach rączki. Wykrywacz należy chwycić pomiędzy palcami dłoni a kciukiem, przykładając go do dłoni.

#### DANE TECHNICZNE

(Przy wilgotności względnej 35-55%)

Bateria	9 V(nie dołączona)
<b>Głębokość wykrywania</b>	
Profile drewniane lub metalowe	Do 38 mm (1-1/2") przez płytę gipsowo-kartono
Przewody pod napięciem (120 V prądu zmiennego)	Do 50 mm (2") przez płytę gipsowo-kartono
<b>Dokładność - środek profilu</b> (wykrywanie i oznaczanie profilu z dwóch stron środka profilu)	
Drewno	±3 mm (1/8")
Metal	±6 mm (1/4")
Temperatura robocza	-0°C do +49°C (+32°F do +120°F)
Temperatura powierzchni	-20°C do +66°C (-4°F do +150°F)

#### GWARANCJA

Firma Stanley Tools udziela na wykrywacz Stud Sensor 150 gwarancji od wad materiałowych i wad wykonania na rok od daty zakupu. Odpowiedzialność firmy Stanley zgodnie z niniejszą gwarancją ograniczona jest do wymiany urządzenia. Wszelkie próby naprawy produktu przez osoby inne niż personel upoważniony przez producenta powodują unieważnienie niniejszej gwarancji. Za kalibrację, baterię i konserwację odpowiada użytkownik. Tam gdzie to prawne dozwolone, Stanley nie ponosi odpowiedzialności za szkody incydentalne lub wynikowe. Przedstawiciele firmy Stanley nie są upoważnieni do zmiany niniejszej gwarancji. Stanley nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane przez zużycie, użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem lub modyfikowanie tego produktu. Od użytkownika oczekuje się przestrzegania CAŁOŚCI instrukcji obsługi. Niniejsza gwarancja może zapewniać dodatkowe uprawnienia, różne w zależności od państwa, regionu lub kraju.

**STANLEY**

©2012 STANLEY TOOLS  
www.STANLEYTOOLS.com  
701 East Joppa Road  
Towson, Maryland 21286



STHT77404



REV A 08

### Stanley - Ανιχνευτής ορθοστατών - 150

Ο Ανιχνευτής ορθοστατών 150 χρησιμοποιεί ηλεκτρικά σήματα για να εντοπίζει τα άκρα ορθοστατών, ορίζοντων δοκαριών ή ηλεκτροφόρων αγωνών εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) που βρίσκονται πίσω από τοιχοποία έργης δόμησης (τοίχους γυψοσανίδων) ή από άλλα κοινά οικοδομικά υλικά. Το βάθος ανιχνευσης επιλέγεται με το κουμπί ενεργοποίησης σε 1/2 ίντσα (περ. 1,3 cm), 1 ίντσα (περ. 2,5 cm) και 1-1/2 ίντσα (περ. 3,8 cm). Μόλις ανιχνεύει το άκρο ενός ορθοστάτη, ο Ανιχνευτής ορθοστατών 150 εμφανίζει κόκκινες λυχνίες LED και παράγει ένα ηρητικό σήμα. Ένα κανάλι σήμανσης σας επιτρέπει να μαρκάρετε εύκολα τα άκρα του ορθοστάτη πάνω στον τοίχο.

**Σημείωση:** Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν θέσετε σε λειτουργία τον Ανιχνευτή ορθοστατών 150 και MHN αφαιρέστε οποιεδήποτε επικέτες από το εργαλείο.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προστατεύετε τα μάτια σας φορώντας προστατευτικά γυαλιά ασφαλείας.

### Χρήση

#### Ανιχνευση ξύλινων / μεταλλικών ορθοστατών

- Κρατήστε τον Ανιχνευτή ορθοστατών 150 σε πλήρη επαφή με την επιφάνεια, σε επίπεδη θέση.




### ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

#### Μπαταρία


- Ανοίξτε το πορτάκι στην πίσω πλευρά της μονάδας και συνδέστε στο κλιπ μια μπαταρία 9 V (δεν περιλαμβάνεται). Τοποθετήστε την μπαταρία στην υποδοχή και κλείστε πάλι το πορτάκι για την μπαταρία.

**Σημείωση:** Συνιστάτε να αντικαθιστάτε την μπαταρία 9 V με νέα ίδιου τύπου όταν η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλή - πράσινη λυχνία LED που αναβαθμίζεται.



#### Επιλογής λειτουργίας Βάθους του σαρωτή ③


- Πατήστε και κρατήστε το κουμπί ενεργοποίησης μία φορά (1x) για να επιλέξετε ανιχνευση σε βάθος 1/2" (περ. 1,3 cm). Θα ανάψει η λυχνία LED λειτουργίας 1/2".
- Κάνετε διπλό κλικ (πατήστε δύο φορές - 2x) και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για να επιλέξετε ανιχνευση σε βάθος 1" (περ. 2,5 cm). Θα ανάψει η λυχνία LED λειτουργίας 1".
- Κάνετε τριπλό κλικ (πατήστε τρεις φορές - 3x) και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για να επιλέξετε ανιχνευση σε βάθος 1-1/2" (περ. 3,8 cm). Θα ανάψει η λυχνία LED λειτουργίας 1-1/2".



**Σημείωση:** Για τα καλύτερα αποτελέσματα, η επιλεγμένη λειτουργία βάθους θα πρέπει να βασίζεται στο πάχος του επιφανειακού υλικού που σαρώνεται.

③ Θα ανέβουν η πράσινη και η πάνω κόκκινη λυχνία LED.

**Σημείωση:** Δεν πρέπει να μετακινήσετε τη μονάδα πριν ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση.



④ Όταν ορθίσει η κόκκινη λυχνία LED, η μονάδα έχει βαθμονομηθεί.


⑤ Συνεχίστε να κρατάτε το κουμπί ενεργοποίησης σε όλη τη διάρκεια των διαδικασιών που ακολουθούν.

**Σημείωση:** Αν αφήσετε το κουμπί ενεργοποίησης, η μονάδα απενεργοποιείται.

⑥ Αν παραμένει αναμμένη η κόκκινη λυχνία LED, μετακινήστε τον Ανιχνευτή ορθοστατών 150 σε διαφορετική θέση και δοκιμάστε πάλι. Αν αφήσετε το κουμπί ενεργοποίησης, θα απενεργοποιηθεί ο ανιχνευτής.


**Σημείωση:** Κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης, ο Ανιχνευτής ορθοστατών 150 δεν πρέπει να τοποθετηθεί απενεβίσας πάνω σε ορθοστάτη, σε πυκνό υλικό όπως μέταλλο ή πάνω σε υγρή ή φρεσκοβαμμένη περιοχή, διαφορετικά δεν θα βαθμονομηθεί σωστά.

**9** Κινήστε τον Ανιχνευτή ορθοστατών 150 αργά κατά μήκος της επιφάνειας σε ευθεία γραμμή. Μόλις ανιχνεύσει έναν ορθοστάτη, οι κόκκινες λυχνίες LED θα ανάψουν.




**6** Μόλις εντοπίσει το μέσο του ορθοστάτη, η πάνω λυχνία LED θα ανάψει και θα παραχθεί ένα ηχητικό σήμα. Χρησιμοποιήστε το κανάλι σήμανσης που βρίσκεται στο πάνω μέρος της μονάδας για να μαρκάρετε την άκρη του ορθοστάτη.

**7** Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα από την άλλη πλευρά του ορθοστάτη. Κνουμένοι από την αντίθετη κατεύθυνση, μαρκάρετε το άλλο άκρο του ορθοστάτη.




**8** Το μέσον της απόστασης των δύο οημαδιών υποδεικνύει το μέσον του ορθοστάτη.



#### Εντοπισμός ηλεκτροφόρων αγωγών AC

**10** Η κόκκινη λυχνία LED ένδειξεις ηλεκτροφόρων αγωγών θα ανάψει και ο Ανιχνευτής ορθοστατών 150 θα παράγει ένα ηχητικό σήμα προειδοποίησης, όταν η συσκευή βρεθεί κοντά σε έναν ηλεκτροφόρο αγωγό (τυπικά εντός 4 ίνταών - περ. 10 cm - έως 18" - περ. 45 cm - κατά μήκος της επιφάνειας).



**Σημείωση:** Τα στατικά ηλεκτρικά φορτία που μπορούν να αναπτυχθούν σε τοιχοποιία ξηρής δόμησης και σε άλλες επιφάνειες, θα επεκτείνουν την περιοχή ανίχνευσης κατά αρκετές ίντας σε κάθε πλευρά της πραγματικής θέσης του ηλεκτρικού αγωγού. Για διευκόλυνση στον εντοπισμό της θέσης του αγωγού, πραγματοποιήστε τη σάρωση κρατώντας τη μονάδα  $\frac{1}{2}$ " (περ. 1,3 cm) από την επιφάνεια του τοίχου ή τοποθετήστε το άλλο σας χέρι στην επιφάνεια περίπου 12" (περ. 30,5 cm) από τον ανιχνευτή.

**Προειδοποίηση:** Οι θωρακισμένοι αγωγοί ή οι αγωγοί που βρίσκονται μέσα σε μεταλλικούς προστατευτικούς σωλήνες, τοίχους με μεταλλική επικάλυψη ή μεγάλου πάχους τοίχους με πυκνό υλικό δεν θα ανιχνευτούν. Πάντα να απενέργοποιείτε την παροχή ρεύματος AC όταν εργάζεστε κοντά σε καλωδίωση.

#### Επισημάνσεις Προσοχής κατά τη λειτουργία

Θα πρέπει πάντα να είστε προσεκτικοί όταν καρφώνετε, κόβετε και τρυπάτε με τρυπάνι σε τοίχους, οροφές και δάπεδα που μπορεί να περιέχουν καλωδίωσης και σωλήνες κοντά στην επιφάνεια. Πάντα να θυμάστε ότι οι ορθοστάτες ή τα οριζόντια δοκάρια κανονικά τοποθετούνται σε αποστάσεις 16 ίντα (περ. 40 cm) ή 24 ίντα (περ. 60 cm) μεταξύ τους και έχουν πλάτος 1½" ίντας (περ. 3,8 cm). Για την απορρυγή εκπλήξεων, να γωρίζετε ότι οιδήποτε σε μικρότερη απόσταση ή διαφορετικού πλάτους μπορεί να μην είναι ορθοστάτης.

#### ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ο Ανιχνευτής ορθοστατών 150 έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο σε εσωτερικές επιφάνειες.

#### Αποτρέψτε τις παρεμβολές

Για να έχασαρετε τη βέλτιστη απόδοση από τον Ανιχνευτή ορθοστατών 150, κρατάτε το έλευθερο χέρι σας σε απόσταση τουλάχιστον 6 ίντα (περ. 15,2 cm) από τη μονάδα και την επιφάνεια του τοίχου κατά τον έλεγχο ή τη σάρωση επιφανειών.

#### Συμβατική κατασκευή

Οι πόρτες και τα παράθυρα συνήθως κατασκευάζονται με πρόσθετους ορθοστάτες και συνδετικά δοκάρια για πρόσθετη σταθερότητα. Ο Ανιχνευτής ορθοστατών 150 ανιχνεύει το άκρο αυτών των διπλών ορθοστάτων και συμπαγών συνδετικών δοκαριών σαν να επρόκειτο για ένα μόνο, πλατύ δοκάρι.

#### Διαφορές επιφανειακής δομής

Ο Ανιχνευτής ορθοστατών 150 μπορεί να σαρώσει μέσω κοινών δομικών υλικών, στα οποία περιλαμβάνονται τα εξής:

- Τοιχοποιία ξηρής δόμησης από γυψοσανίδα
- Επικάλυψη από κόντρα πλακέ
- Δάπεδα από σκληρό ξύλο
- Μουσαμάς δαπέδου πάνω από ξύλο
- Ταπετσαρία τοίχου

Ο ανιχνευτής δεν έχει την ικανότητα σάρωσης μέσα από υλικά όπως:

- Μοκέτες ή χαλί
- Υλικά με επικάλυψη μεταλλικής μεμβράνης
- Κεραμικά πλακίδα
- Ταιμέντο ή σκυρόδεμα
- Τοίχοι από μέταλλο ή κονίαμα

#### Ταπετσαρία τοίχου

Δεν θα υπάρχει διαφορά στη λειτουργία του Ανιχνευτή ορθοστατών 150 σε επιφάνειες που καλύπτονται με ταπετσαρία τοίχου ή ύφασμα, εκτός αν αυτά τα υλικά κάλυψης περιέχουν μεταλλική μεμβράνη ή μεταλλικές ίνες.

#### Οροφές

Όταν έχετε να κάνετε με τραχιά επιφάνεια όπως οροφή που επικαλύπτεται με μέθodo ψεκασμού, χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι χαρτόνι κατά τη σάρωση της επιφάνειας. Χρησιμοποιήστε το χαρτόνι και για τη διαδικασία βαθμονόμησης που περιγράφηκε ποι πριν, για να έξασφαλιστε τη βέλτιστη απόδοση της μονάδας. Επίσης, σε αυτή την εφαρμογή είναι ιδιαίτερα σημαντικό να θυμάστε να κρατάτε το έλευθερο χέρι σας μακριά από τη μονάδα.

**Σημείωση:** Το πάχος, η πυκνότητα και η περιεκτικότητα σε υγρασία του υλικού της επιφάνειας θα επηρεάσουν το βάθος ανίχνευσης.

#### ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Έξασφαλιστε αστριτή ανίχνευση των ηλεκτροφόρων αγωγών. Πάντα να κρατάτε τον Ανιχνευτή ορθοστατών 150 μόνο από την περιοχή της λαβής. Να τον πιάνετε ανάμεσα στα δάκτυλα και τον αντίθετα ενώ κάνετε επαφή με την παλάμη σας.

#### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(σε 35-55% οχετική υγρασία)

<b>Μπαταρία</b>	9 V (δεν υπεριλαμβάνεται)
<b>Περιοχή βάθους</b>	
<b>Ξύλινοι ή μεταλλικοί ορθοστάτες</b>	Έως 1-1/2" (38 mm) μέσα από τοιχοποιία ξηρής δόμησης
<b>Ηλεκτροφόροι αγωγοί AC (120 V AC)</b>	Έως 2" (50 mm) μέσα από τοιχοποιία ξηρής δόμησης
<b>Ακριβεία - Μέσο του ορθοστάτη</b> (σάρωση και άμηνση του ορθοστάτη από τις δύο πλευρές από το μέσο του ορθοστάτη)	
<b>Ξύλο</b>	±1/8" (3 mm)
<b>Μέταλλο</b>	±1/4" (6 mm)
<b>Θερμοκρασία λειτουργίας</b>	+32°F έως +120°F (-0°C έως +49°C)
<b>Θερμοκρασία επιφάνειας</b>	-4°F έως +150°F (-20°C έως +66°C)

#### ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Stanley Tools εγγυάται τον Ανιχνευτή ορθοστατών 150 έναντι ελαττωμάτων σε υλικό και εργασία για ένα έτος από την ημερομηνία αγοράς. Η ευθύνη της Stanley βάσει της παρούσας εγγύησης περιορίζεται στην αντικατάσταση της μονάδας. Οποιοδήποτε προσπάθεια επισκευής του προϊόντος από οποιονδήποτε άλλον εκτός του πρωστικού που έχει έξουσιο δοτηθεί από το εργοστάσιο κατασκευής, θα καταστήσει άκυρη την παρούσα εγγύηση. Η βαθμονόμηση, οι μπαταρίες και η συντήρηση εμπίπτουν στην ευθύνη του χρήστη. Όπου επιτρέπεται από το νόμο, η Stanley δεν είναι υπεύθυνη για θετικές ή αποθετικές ζημιές. Οι αντιπρόσωποι της Stanley δεν μπορούν να τροποποιήσουν την παρούσα εγγύηση. Η Stanley δεν είναι υπεύθυνη για ζημιές από φθορά, κακή χρήση ή τροποποίηση του παρόντος προϊόντος. Ο χρήστης αναμένεται να τηρεί ΟΑΕΣ τις οδηγίες λειτουργίας. Η παρούσα εγγύηση μπορεί να σας παρέχει πρόσθετα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν ανά πολιτεία, επαρχία ή χώρα.

**STANLEY®**

©2012 STANLEY TOOLS  
www.STANLEYTOOLS.com  
701 East Joppa Road  
Towson, Maryland 21286



STHT77404



REV A 08



## Stanley Stud Sensor 150 vezetékkereső műszer

A Stud Sensor 150 vezetékkereső műszer elektronikus jelek segítségével határozza meg a merevítések, profilok és feszültség alatti vezetékek széleit gipszkartonból és egyéb gyakori építőanyagokból készült falazatokon keresztül. Az érzékelési mélység az aktiválógombbal választható ki: 1/2 hüvelyk, 1 hüvelyk és 1-1/2 hüvelyk. Merevítés észlelésekor a Stud Sensor 150 műszer kijelzőjén világítani kezd a vörös LED jelzés, illetve a műszer hangjelzést is ad. A jelölőcsatorna segítségével könnyedén bejelölheti a merevítés széleit a falon.

**Megjegyzés:** Alaposan olvassa el az utasításokat a Stud Sensor 150 műszer használata előtt, és NE távolítsa el egyetlen címkét sem a műszerről.

## FIGYELMEZTETÉS

Szemei védelme érdekében viseljen védőszemüveget.



## ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK

### Elem

1 Nyissa ki a műszer hátulján található fedelelt, és csatlakoztasson egy 9 V-os elemet (nem része a csomagnak) a foglalathoz. Helyezze vissza az elemet a rekeszbe, és zárja be a fedelelt.


**Megjegyzés:** Javasolt egy új 9 V-os elemet behelyezni a műszerbe, ha a műszeren villogni kezd a zöld LED jelzőlámpa (alacsony telepfeszültség).



### Használat


#### Fából/fémről készült merevítők keresése

2 Támassza szorosan a Stud Sensor 150 műszerét egymesen a vizsgálni kívánt felületnek.



## Keresési mélység mód kiválasztása 3

- Nyomja meg egyszer és tartsa nyoma az aktiválógombot a 1/2"-os érzékelési mélység kiválasztásához. A 1/2" módot jelző LED világítani kezd.
- Nyomja meg kétszer és tartsa nyoma az aktiválógombot az 1"-os érzékelési mélység kiválasztásához. Az 1" módot jelző LED világítani kezd.
- Nyomja meg háromszor és tartsa nyoma az aktiválógombot a 1-1/2"-os érzékelési mélység kiválasztásához. A 1-1/2" módot jelző LED világítani kezd.



**Megjegyzés:** A legjobb eredmények elérése érdekében javasolt a mélységi módot az átvizsgálni kívánt felületi anyag vastagságának megfelelően kiválasztani.


3 A zöld és a felső vörös LED lámpa világítani kezd.

**Megjegyzés:** Ne mozdítsa meg a műszeret a kalibrálás befejezéséig.

4 Amikor a vörös LED lámpa kialszik, a műszer kalibrálása befejeződött.


5 Az alábbi műveletek során végig tartsa nyoma az aktiválógombot.

**Megjegyzés:** Az aktiválógomb elengedésekor a műszer kikapcsolódik.




11 Ha a vörös LED lámpa továbbra is világít, akkor vigye másik helyre a Stud Sensor 150 műszerét, és próbálja újra. Az aktiválógomb elengedésekor az érzékelő automatikusan kikapcsolódik.

**Megjegyzés:** A kalibrálás során a Stud Sensor 150 műszer nem szabad közvetlenül a merevítés vagy más sűrű anyag (pl. fém), illetve nedves vagy frissen festett felület fölé helyezni. Ellenkező esetben a műszer kalibrálása helytelen lesz.





- 9** Csúsztassa végig lassan, egyenes vonalban a Stud Sensor 150 műszer a vízsgált felületen. A vörös LED lámpa merevítés érzékelésekor világítani kezd.



- 6** A merevítés szélénak észlelésekor a felső LED lámpa világítani kezd, és a műszer hangjelzést is ad. A merevítés szélénak megjelöléséhez használja a műszer tetején található jelölőcsatornát.


- 7** Ismételje meg a fenti lépéseket a merevítés másik oldaláról. A szemközti irányból elindulva, jelölje meg a merevítés másik szélét.

- 8** A két jelölés közötti távolság felénél található a merevítés középpontja.



#### Feszültség alatti AC vezetékek észlelése

- 10** Ha feszültség alatti vezetéket észlel a közelben (jellemzően 4-18 hüvelyken belül, a felület mentén), akkor a Stud Sensor 150 műszer feszültség alatti vezetékre figyelmeztető vörös LED lámpája világítani kezd, és a műszer hangjelzést is ad.



**Megjegyzés:** A gipszkarton falon és más felületeken esetlegesen képződő statikus elektromos töltések több hüvelykkel is kiterjeszhetik a feszültségészlelési területet az elektromos vezeték minden oldalán. A vezeték pozíciójának könnyebb meghatározásához a műszer tartsa fél hüvelyk távolságban a falfelülettől a keresés közben, vagy helyezze másik kezét a falra az érzékelőtől körülbelül 12 hüvelyk távolságban.

**Figyelemzeti:** A műszer nem képes érzékelni az árnyékolta vezetékeket, a fém védőcsontról vagy burkolatba helyezett vezetékeket, illetve a fémszerkezetű és a vastag, tömör anyagból készült falakban található vezetékeket. Amikor vezetékek közelében dolgozik, mindig kapcsolja le a hálózati váltóáramú (AC) tápellátást.

#### Üzemeltetési elővigyázatosságok

Legyen óvatos és körültekintő, amikor a felülethez közel vezetékeket vagy csöveget tartalmazó falakban, mennyezetekben vagy padlózatokban végez szegécselést, forgácsolási és fúrási műveleteket. Ne felejje, hogy a másfél hüvelyk széles merevítéseket vagy profilokat rendszerint 16 vagy 24 hüvelyk távolságba helyezik el egymástól. A meglepetések elkerülése végett tartsa észben, hogy a fentiekkel eltérő szélességű vagy távolságú objektumok nem feltétlenül merevítések.

#### HASZNÁLATI TANÁCSOK

A Stud Sensor 150 műszer kizárolag beltéri felületeken történő használatra tervezették.

#### Interferencia megelőzése

A Stud Sensor 150 műszer legjobb teljesítményének biztosításához szabad kezét tartsa legalább 6 hüvelyk távolságban a műszerrel és a falfelülettől a felületek tesztelése és átvizsgálása közben.

#### Hagyományos felépítés

A nyílászárókat rendszerint – a további stabilitást szolgáló – kiegészítő merevítőkkel és fejlécekkel lájták el. A Stud Sensor 150 műszer a dupla merevítők és tömör fejlécek szélet egyetlen széles merevítésnek érzékelik.

#### Felületi egyenetlenség

A Stud Sensor 150 az alábbi gyakori építőanyagokból készült felületek vizsgálatára alkalmas:

- Gipszkarton fal
- Furnélap
- Keményfapadlók
- Fapadlóra helyezett linóleum
- Tapéta
- Szőnyeg
- Fóliabevonatos anyagok
- Kerámia lap
- Cement vagy beton
- Fém- és gipszfalak

Az érzékelő nem alkalmas az alábbi felületek vizsgálatára:

- Szőnyeg
- Fóliabevonatos anyagok
- Kerámia lap
- Cement vagy beton
- Fém- és gipszfalak

#### Tapéta

A Stud Sensor 150 műszer jellemzően ugyanúgy használható tapétával vagy szövettel borított felületeken, kivéve, ha a borítások fémfóliát vagy fémszálakat tartalmaznak.

#### Mennyezetek

Durva felületek vizsgálatakor (pl. szort mennyezet) használjon egy darab kartonpárt. A fent leírt kalibrálási művelethez is használja a kartonpárt a műszer leg pontosabb mérési eredménye érdekében. Ennél az alkalmazásnál különösen fontos, hogy a szabad kezét tartsa távol a műszerrel.

**Megjegyzés:** A felület anyagának vastagsága, sűrűsége és nedvességtartalma befolyásolja az érzékelési mélységet.

#### FONTOS BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉS

Ügyeljen a feszültség alatti vezetékek megfelelő detektálására. A Stud Sensor 150 műszer mindenkor a kezelési területen belül tartsa. A műszer tartsa a tenyerében úgy, hogy egyik szélét hüvelykujjal, másik szélét pedig a többi ujjával megtámasztja.

#### MŰSZAKI ADATOK

(35-55%-os relatív páratartalom között)

<b>Elem</b>	9 V-os (nem része a csomagnak)
<b>Mélységtartomány</b>	
<b>Fa vagy fém merevítések</b>	Max. 1-1/2" (38 mm) gipszkarton falon keresztül
<b>Feszültség alatti AC vezetékek (120 V AC)</b>	Max. 2" (50 mm) gipszkarton falon keresztül
<b>Pontosság – Merevítés középpontja</b> (a merevítés vizsgálata és jelölése két oldalról – a merevítés középpontja)	
<b>Fa</b>	±1/8" (3 mm)
<b>Fém</b>	±1/4" (6 mm)
<b>Üzemi hőmérséklet</b>	+32°F ... +120°F (-0°C ... +49°C)
<b>Felületi hőmérséklet</b>	-4°F ... +150°F (-20°C ... +66°C)

#### GARANCIA

A Stanley Tools a vásárlás napjától számított egy évig garanciát vállal a Stud Sensor 150 műszer anyaghibáira és gyártási hibáira. A Stanley jelen garanciája legfeljebb a műszer kicsérélésére korlátozódik. A műszernek a gyártó által engedélyezett szakemberek kívül személyek általi javítása vagy javítási kísérlete érvénytelenítő a garanciát. A kalibrálás, az elemek biztosítása és a karbantartás a felhasználó felelősségi körébe tartozik. Ahol a törvény engedélyezi, ott a Stanley mindenmű felelősséget kizárt a balesetből eredő vagy következményes károkért. A Stanley ügynökei nem jogosultak a jelen garancia módosítására. A Stanley nem vállal felelősséget a jelen termék elkopásából, módosításából vagy nem rendelhetősszerű használatából eredő károkért. A felhasználótól elvárt, hogy az ÖSSZES üzemeltetési utasítást pontosan betartsa. Jelen garancia különböző további garanciális jogokat biztosíthat Önnek, amelyek államokonként, tartományonként és országonként eltérők lehetnek.

**STANLEY®**

©2012 STANLEY TOOLS  
www.STANLEYTOOLS.com  
701 East Joppa Road  
Towson, Maryland 21286



STHT77404



REV A 08

## Detektor sloupků Stanley 150

Detektor Stud Sensor 150 používá elektronické signály pro lokalizaci okrajů sloupků, nosníků nebo vodičů pod střídavým napětím ve stěnách ze sádrokartonu nebo z jiných běžných stavebních materiálů. Hloubka detekce je volena aktivačním tlačítkem a může být nastavena na 12,7 mm, 25,4 mm a 38,1 mm. Jakmile bude detekován okraj sloupu, na detektoru Stud Sensor 150 se rozsvítí červená LED dioda a bude znít zvukový signál. Značkovací ryska vám umožňuje snadné vyznačení okrajů sloupu na zkoumané stěně.

**Poznámka:** Před použitím detektoru Stud Sensor 150 si přečtěte všechny pokyny a NESNÍMEJTE z tohoto přístroje žádné nálepky.

## VAROVÁNÍ:

Chraňte své oči, používejte ochranné brýle.

## POKYNY PRO POUŽITÍ

### Baterie

① Otevřete kryt na zadní části detektoru a připojte baterii s napájecím napětím 9 V (není dodávána) tak, aby došlo ke kliknutí. Vložte baterii zpět do úložného prostoru a uzavřete kryt baterie.

**Poznámka:** Je-li nízké napájecí napětí baterie 9 V - bude blikat zelená LED dioda - doporučujeme vám, abyste baterii vyměnili.



### Použití


#### Detekce dřevěných/kovových sloupků

② Držte detektor Stud Sensor 150 na prověřovaném povrchu a udržujte pevný kontakt s tímto povrchem.



### Režim volba hloubky detekce ③

- Stiskněte a držte aktivační tlačítko (1 x), aby došlo k volbě detekce do hloubky 12,7 mm. Rozsvítí se LED dioda režimu detekce do hloubky 12,7 mm.
- Proveďte dvojklik (stiskněte tlačítko dvakrát - 2 x) a držte aktivační tlačítko, aby došlo k volbě detekce do hloubky 25,4 mm. Rozsvítí se LED dioda režimu detekce do hloubky 25,4 mm.
- Proveďte tři kliknutí (stiskněte tlačítko třikrát - 3 x) a držte aktivační tlačítko, aby došlo k volbě detekce do hloubky 38,1 mm. Rozsvítí se LED dioda režimu detekce do hloubky 38,1 mm.



**Poznámka:** Precize výsledky při volbě režimu hloubky detekce závisí na tloušťce materiálu, na kterém bude detekce prováděna.


④ Bude svítit zelená a horní červená LED dioda.

**Poznámka:** Přístroj se nesmí pohybovat před dokončením kalibrace.

④ Jakmile červená LED dioda zhasne, kalibrace přístroje je ukončena.

⑤ Během všech následujících postupů držte stále stisknuto aktivační tlačítko.

**Poznámka:** Jakmile bude aktivační tlačítko uvolněno, přístroj se vypne.




⑪ Zůstane-li červená LED dioda svítit, přesuňte detektor Stud Sensor 150 na jiné místo a pokuste se o kalibraci znova. Uvolnění aktivačního tlačítka způsobí vypnutí snímače.




**Poznámka:** Při provádění kalibrace nesmí být detektor Stud Sensor 150 umístěn přímo na sloupu, protože hustý materiál, jako je kov, nebo mokré či nově nalakované plochy, neumožní správnou kalibraci.

**9** Pomalu a v přímém směru posunujte detektor Stud Sensor 150 po prověřovaném povrchu. Jakmile bude detekován sloupek, rozsvítí se červené LED diody.




**6** Jakmile bude detekována hrana sloupu, rozsvítí se horní LED dioda a bude znít zvukový signál. Použijte pro vyznačení hrany sloupu značkovací rysku nacházející se na horní části detektora.

**7** Zopakujte výše uvedené kroky i z druhé strany sloupu. Přiblížujte se z opačné strany a označte si druhou hrancu sloupu.




**8** Středový bod mezi dvěma vytvořenými značkami označuje střed sloupu.



#### Detekce vodičů pod napětím (střídavé)

**10** Bude-li detektor Stud Sensor 150 v blízkosti vodiče pod napětím (obvykle v rozmezí od 10 do 45 cm), bude svítit červená LED dioda přítomnosti vodiče pod napětím a detektor bude vydávat zvukový signál.



**Poznámka:** Statické elektřina, která se může vytvářet na sádrokartonu a na jiných površích, bude rozšiřovat detekční oblast napětí o mnoho centimetrů na každou stranu od elektrického vodiče pod napětím. Chcete-li si usnadnit vyhledávání vodiče pod napětím, při detekci držte přístroj ve vzdálenosti asi 13 mm od povrchu stěny nebo položte na povrch stěny druhou ruku ve vzdálenosti asi 30 cm od detektora.

**Varování:** Stíněné vodiče nebo vodiče v kovových potrubích, skříních, pokovených nebo silných stěnách nebudou detekovány. Pracujete-li v blízkosti elektrických vodičů, vždy odpojte napájení.

#### Upozornění týkající se obsluhy

Buďte vždy velmi opatrní při zatloukání hřebíků, řezání a vrtání do stěn, stropů a podlah, ve kterých se mohou v blízkosti povrchu nacházet elektrické vodiče a potrubí. Vždy pamatujte na to, že sloupy nebo nosníky jsou od sebe obvykle vzdáleny 40 nebo 61 cm a jejich šířka je 38 mm. Aby zabránili překvapení, uvědomte si, že vše, co je blíže k sobě nebo co má jinou šířku, nemusí být sloupek.

#### RADY TÝKAJÍCÍ SE OBSLUHY

Detektor Stud Sensor 150 je určen pouze pro použití na povrchy v interiérech.

#### Zabraňte rušení

Z důvodu zajištění co nejlepšího výkonu detektora Stud Sensor 150 udržujte při testování nebo při kontrole povrchů volnou ruku ve vzdálenosti minimálně 15 cm od přístroje a od povrchu stěny.

#### Běžné konstrukce

Dveře a okna jsou běžně budována s přídavnými sloupkami a upevňovacími prvky, aby byla zlepšena jejich stabilita. Detektor Stud Sensor 150 detekuje hrany těchto zdvojených sloupků a pevných prvků jako samostatný a široký sloupek.

#### Povrchové rozdíly

Detektor Stud Sensor 150 může provádět zkoumání běžných stavebních materiálů, jako jsou:

- Sádrokartonové desky
- Obložení z překližky
- Podlahy z tvrdého dřeva
- Linoleum položené na dřevěné podlaze
- Tapety

Detektor nemůže proniknout přes následující materiály:

- Koberce
- Materiály pokryté fóliemi
- Keramické obklady
- Cement nebo beton
- Kovové a omítnuté stěny

#### Tapety

Ve funkci detektora Stud Sensor 150 nebudou žádné rozdíly při použití na površích pokrytých tapetami nebo látkou, pokud tyto materiály nebudou obsahovat kovové fólie nebo vlákná.

#### Strupy

Bude-li pracovat na hrubém povrchu, například stříkaný strop, použijte při detekci povrchu kousek kartonu. Proveďte výše popsaný kalibraci postup také s kouskem kartonu, aby byl zajištěn co nejlepší výkon detektora. Při tomto úkonu je také velmi důležité, abyste pamatovali na to, že vaše volná ruka musí být v bezpečné vzdálenosti od detektora.

**Poznámka:** Tloušťka, hustota a vlhkost obsažená v povrchu materiálu ovlivní hloubku detekce.

#### DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ POZNÁMKA

Zajistěte správné provádění detekce vodičů pod napětím. Vždy držte detektor Stud Sensor 150 pouze na místech, která jsou určena pro úchop. Při uchopení do dlaní držte detektor mezi palcem a prsty.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

(Při relativní vlhkosti 35 - 55 %)

<b>Baterie</b>	9 V (není dodávána)
<b>Dosah do hloubky</b>	
<b>Dřevěné nebo kovové sloupy</b>	Až do 38 mm přes sádrokarton
<b>Vodiče pod střídavým napětím (120 V)</b>	Až do 50 mm přes sádrokarton
<b>Přesnost - Střed sloupu</b> (Detekce a označení sloupu ze dvou stran od středu sloupu)	
<b>Dřevo</b>	±3 mm
<b>Kov</b>	±6 mm
<b>Provozní teplota</b>	-0 °C až +49 °C
<b>Teplota povrchu</b>	-20 °C až +66 °C

#### ZÁRUKA

Společnost Stanley Tools poskytuje na tento detektor Stud Sensor 150 záruku týkající se vad materiálu a zpracování výrobku po dobu jednoho roku od data zakoupení. Odpovědnost společnosti Stanley v rámci této záruky je omezena na výměnu tohoto přístroje. Jakýkoli pokus o opravu tohoto výrobku jinou osobou, než je osoba autorizovaná výrobcem, povede k zrušení platnosti této záruky. Za kalibraci, baterie a provádění údržby odpovídá uživatel tohoto výrobku. Povoluje-li to zákon, společnost Stanley neodpovídá za náhodné nebo následné škody. Zástupci společnosti Stanley nemohou tuto záruku měnit. Společnost Stanley neodpovídá za škody způsobené opotřebením, špatným zacházením nebo úpravou tohoto výrobku. Od uživatele se očekává, že bude dodržovat VŠECHNY pokyny pro obsluhu. Tato záruka vám může poskytnout další práva, která se mohou v jednotlivých státech nebo oblastech lišit.

**STANLEY**

©2012 STANLEY TOOLS  
www.STANLEYTOOLS.com  
701 East Joppa Road  
Towson, Maryland 21286



STHT77404



REV A 08



## Snímač Stanley Stud Sensor 150

Snímač Stud Sensor 150 používa elektronické signály na nájdenie hrán klincov, nosníkov alebo kálov so striedavým prúdom pod napäťom cez suché steny alebo cez iné bežné stavebné materiály. Výber hĺbky sa vyberie aktivačným tlačidlom pre 1,27 cm, 2,54 cm a 3,8 cm. Po zaznamenaní hrany klinca snímač Stud Sensor 150 zobrazí červené kontrolky LED a spustí zvukový tón. Označovacia drážka umožňuje jednoduché zaznamenanie hrán klinca na stene.

**Poznámka:** Pred použitím snímača Stud Sensor 150 si prečítajte všetky pokyny a z nástroja **NEODSTRAŇUJTE** žiadne nálepky.

### VÝSTRAHA:

Chráňte si zrak a nosť bezpečnostné okuliare.



## PREVÁDZKOVÉ POKYNY

### Batéria

① Otvorte dverka na zadnej strane zariadenia a ku koncovke pripojte 9-voltovú batériu (*nie je súčasťou balenia*). Batériu vložte naspäť do obalu a zavorte zadné dverka priestoru pre batériu.


**Poznámka:** Keď bude blikať zelená kontrolka LED o takmer vybitej batérii, odporúčame, aby ste ju vymenili za novú 9-voltovú batériu.



### Používanie

#### Zaznamenanie dreva/kovových klincov

② Podržte snímač Stud Sensor 150 rovno oproti povrchu, pričom ho pevne pritlačte k povrchu.



### Výber režimu hĺbky snímania ③

- Zatlačte raz a podržte stlačené aktivačné tlačidlo ( $\text{I}x$ ), aby ste vybrali zaznamenanie do hĺbky 1,27 cm. Rozsvieti sa kontrolka LED režimu 1,27 cm (1/2").
- Dvakrát kliknite (*stlačte dvakrát - 2x*) a podržte stlačené aktivačné tlačidlo, aby ste vybrali zaznamenanie do hĺbky 2,54 cm (1"). Rozsvieti sa kontrolka LED režimu 2,54 cm (1").
- Trikrát kliknite (*stlačte trikrát - 3x*) a podržte stlačené aktivačné tlačidlo, aby ste vybrali zaznamenanie do hĺbky 3,8 cm (1-1/2"). Rozsvieti sa kontrolka LED režimu 3,8 cm (1-1/2").



**Poznámka:** Na dosiahnutie najlepšieho výsledku by zvolený režim hĺbky mal byť založený na hrúbke povrchového materiálu, ktorý sa sníma.


④ Rozsvieti sa zelená a horná červená kontrolka LED.

**Poznámka:** So zariadením sa pred dokončením kalibrácie nemôže pohnúť.

④ Keď sa červená kontrolka LED vypne, zariadenie sa nakalibruje.

⑤ Počas všetkých z nasledujúcich postupov nepretržite držte stlačené tlačidlo aktivácie.

**Poznámka:** Po pustení aktivačného tlačidla sa zariadenie vypne.




⑥ Ak červená kontrolka LED zostane rozsvietená, premiestnite snímač Stud Sensor 150 na iné miesto a skúste to znova. Pustenie aktivačného tlačidla vypne snímač.


**Poznámka:** Počas kalibrácie sa snímač Stud Sensor 150 nemôže umiestniť priamo nad skrutku, hustý materiál, ako napríklad kov, prípadne nad mokrú alebo novovymaľovanú oblasť, pretože by sa správne nenačkalibroval.




**9** Posuňte snímač Stud Sensor 150 pomaly priamočiaro po povrchu. Keď zaznamená klinec, rozsvietia sa červená kontrolka LED.



**6** Keď zaznamená hrancu klinca, rozsvietia sa horná kontrolka LED a zaznie zvukový tón. Na zaznačenie hrancu klinca použite označovaciu drážku, ktorá sa nachádza na hornej strane zariadenia.




**8** Stredný bod dvoch značiek naznačuje stred klinca.



#### Zaznamenanie káblov so striedavým prúdom pod napäťom

**10** Červená kontrolka LED kábla pod napäťom sa rozsvieti a snímač Stud Sensor 150 vydá zvukový tón, čím upozorní, že sa nachádza v blízkosti (bežne v rámci vzdialenosť 10,16 až 45,72 cm od povrchu) kábla pod napäťom.



**Poznámka:** Statické elektrické napätie, ktoré sa môže vytvoriť na suchých stenách a iných povrchoch rozšíri oblasť zaznamenania napäťa niekoľko centimetrov na každú stranu od skutočného elektrického kábla. Aby ste pomohli pri zistení polohy kábla, vyhľadávajte tak, že zariadenie bude držať cca 1,27 cm od povrchu steny alebo si položte druhú ruku na povrch približne 30,5 cm od snímača.

**Výstraha:** Tienené káble alebo káble v kovových privádačoch, puzdrách, pokovené steny alebo hrubé a husté steny sa nezaznamenajú. Pri práci v blízkosti káblowych rozvodov vždy vypnite sietové napájanie.

#### Upozornenia pri prevádzke

Pri nastrelovaní klincov, rezaní a vŕtaní do stien, stropov a podlág, ktoré v blízkosti povrchu obsahujú káble a potrubia, by ste mali byť vždy opatrný. Vždy si pamätajte, že klince alebo nosníky sú bežne vo vzdialosti 40,6 cm alebo 60,96 cm od seba a sú široké 3,8 cm. Aby ste predišli prekvapeniam, uvedomte si, že čokolvek bližšie pri sebe alebo rozdielnej šírky nemusí byť klinec.

#### TIPY PRE PREVÁDKU

Snímač Stud Sensor 150 je navrhnutý na používanie len pri interiérových povrchoch.

#### Zabráňte rušeniu

Aby sa zaručil najlepší výkon snímača Stud Sensor 150, uchovajte voľnú ruku aspoň 15,24 cm od zariadenia a povrchu steny, zatiaľ čo testujete alebo snímate povrhy.

#### Obvyklá konštrukcia

Dvere a okná sú bežne skonštruované s dodatočnými klincami a prekladmi na zaistenie väčšej stability. Snímač Stud Sensor 150 zaznamená hrancu týchto dvojitéh klincov a pevných prekladov ako jeden široký klinec.

#### Povrchové rozdiely

Snímač Stud Sensor 150 vyhľadáva cez bežné stavebné materiály, a to vrátane:

- Sadrových priečok
- Preglejkových dosiek
- Tvrdených drevených podlág
- Linolea na dreve
- Tapety

Snímač nedokáže vyhľadávať cez:

- Koberce
- Pofóliované materiály
- Keramické obkladačky
- Cement alebo betón
- Kovové a sadrokártónové steny

#### Tapety

Povrhy pokryté tapetou alebo tkaninou nebudú mať vplyv na fungovanie snímača Stud Sensor 150, pokiaľ sa nepoužívajú povrchové úpravy s obsahom kovovej fólie alebo vláken.

#### Stropy

Keď pracujete na drsnom povrchu, ako napríklad striekaný strop, použite pri snímaní povrchu kúsok kartónu. Spustite kalibračnú techniku popísanú vyššie tiež s kúskom kartónu, aby ste zaručili najlepší výkon zariadenia. Taktiež je pri tomto použití obzvlášť dôležité, aby ste uchovali voľnú ruku z dosahu zariadenia.

**Poznámka:** Hrubka, hustota a vlhkosť v povrchovom materiáli bude mať vplyv na hĺbku snímania.

#### DÔLEŽITÁ POZNÁMKA K BEZPEČNOSTI

Zaistite správne zaznamenanie kálov pod napäťom. Vždy držte snímač Stud Sensor 150 len v oblasti rúčky. Chyťte ho medzi prsty a palec, zatiaľ čo sa ho dotýkate dlaňou.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

(Pri 35 - 55 % relatívnej vlhkosti)

<b>Batéria</b>	9-voltová (nie je súčasťou balenia)
<b>Hlbkový dosah</b>	
<b>Drevo alebo kovové klince</b>	Až do 38 mm (1-1/2") cez suchú stenu
<b>Káble so striedavým prúdom pod napäťom (120-voltový striedavý prúd)</b>	Až do 50 mm (2") cez suchú stenu
<b>Presnos - stred klinca</b> (Snímanie a označenie stredu klinca z dvoch strán)	
<b>Drevo</b>	± 3 mm (1/8")
<b>Kov</b>	± 6 mm (1/4")
<b>Prevádzková teplota</b>	-0 °C až +49 °C (+32°F až +120°F)
<b>Povrchová teplota</b>	-20°C až +66°C (-4°F až +150°F)

#### ZÁRUKA

Spoločnosť Stanley Tools zaručuje, že snímač Stud Sensor 150 nebude obsahovať chyby materiálu a vyhotovenia počas jedného roku od dátumu zakúpenia. Zodpovednosť spoločnosti Stanley Tools v rámci tejto záruky je obmedzená na výmenu zariadenia. Akékoľvek pokusy o opravu produktu akoukoľvek inou osobou, ako autorizovaným personálom výrobcu, bude mať za následok stratu záruky. Kalibrácia, batérie a údržba sú zodpovednosťou používateľa. Na miestach, kde to povoluje zákon, nie je spoločnosť Stanley Tools zodpovedná za náhodné alebo následné škody. Predajcovia spoločnosti Stanley Tools nemôžu túto záruku zmeniť. Spoločnosť Stanley Tools nie je zodpovedná za škody spôsobené opotrebovaním, nesprávnym používaním alebo pozmenávaním tohto produktu. Od používateľa sa očakáva, že bude dodržiavať VŠETKY prevádzkové pokyny. Táto záruka vám môže poskytnúť dodatočné práva, ktoré sa odlišujú, a to v závislosti od štátu, provincie alebo národa.

**STANLEY**

©2012 STANLEY TOOLS  
www.STANLEYTOOLS.com  
701 East Joppa Road  
Towson, Maryland 21286



STHT77404

REV A 08


## Stanley balsta sensors 150

Balsta sensoru 150 izmanto elektronisko signālu, lai atrastu balstu malas, sijām vai mainīstrāvai pieslēgtus vadus, caur sauso apmetumu, vai citu ceļniecības materiālu. Dzījuma noteikšana, ko var atlasit ar aktivizācijas pogu 1/2 collai, 1 collai un 1-1/2 collām. Pēc tam, kad balsta mala ir atklāta, balsta sensoram 150 iegaismojas sarkanās gaismas diode un atskan skaņas signāls. Markējuma kanāls dod iespēju viegli atzīmēt balsta malas pie sienas.

**Piezīme.** Pirms balsta sensora 150 ekspluatācijas izlasiet visas instrukcijas un NENONEMIET etiketes no instrumenta.

## BRĪDINĀJUMS!

Aizsargājet savas acis nēsājot drošības aizsargbrilles.



## EKSPLUATĀCIJAS NORĀDĪJUMI

### Baterija


1 Atveriet lūku iekārtas aizmugurē un pievienojet ar 9 voltu bateriju (nav iekļauta) pie apskavas. Ievietojet bateriju atpakaļ korpusā un aizveriet baterijas aizmugures lūku.



**Piezīme.** Ieteicams nomainīt jaunu 9 voltu bateriju, kad mirgo zaļa gaismas diode.

### Skenera dzījuma režima atlase ③

- Nospiediet un turiet ieslēgšanas taustīju vienu reizi (1x) lai atlasitu 1/2" noslīšanas dzījuma režima gaismas diode.
- Veiciet dubultklikšķi (nospiediet divas reizes - 2x) un turiet aktivizētu, lai atlasitu 1" noslīšanas dzījuma noteikšanu. iegaismosies 1" režima gaismas diode.
- Veiciet triskārso klikšķi (nospiediet tris reizes - 3x) un turiet aktivizācijas pogu, lai atlasitu 1-1/2" lasīšanas dzījuma uzveršanu. 1-1/2" režima gaismas diode tiks iegaismota.




**Piezīme.** Lai iegūtu labāku rezultātu, atlasitajam dzījuma režimam jābūt balstītam uz skenējamā virsmas materiāla biezumu.

③ Iegāismosies zaļā un augšējā sarkanā gaismas diode.


**Piezīme.** Ierici nevar noņemt pirms kalibrēšana ir pabeigta.

④ Kad sarkanā gaismas diode izdziest, iekārta ir kalibrēta.




⑤ Turpiniet turēt ieslēgšanas pogu visu sekojošo procedūru laikā.

**Piezīme.** Tiklīdz aktivizēšanas poga ir atlusta, ierice izslēgsies.




⑪ Ja sarkanā gaismas diode paliek izgaismota, pārvietojet balsta sensoru 150 uz citu atrašanās vietu un mēģiniet vēlreiz. Aktivizācijas pogas atlaišana izslēgs sensoru.




**Piezīme.** Kad tiek veikta kalibrēšana, balsta sensoru 150 nedrikst novietot tieši viss balsta, blīva materiāla, piemēram, metāla vai pārmērigi slapja vai tikko pārkārētā vietā, vai tas netiks pareizi kalibrēts.

**6** Bidiet balsta sensoru 150 lēnām pāri virsmai taisnā linijā. Tā kā tā uztver balstu, sarkanā gaismas diodes iedegsies.




**6** Ja tā atklāj balsta malu, iedegsies gaismas diode un skanēs skaņas signāls. Izmantojiet markējumu kanālu, kas atrodas vienības augšpusē, lai atzīmētu balsta malu.

**7** Balsta otrā pusē atkārtojiet augšējos soļus. Braucot pretējā virzienā, atzīmējiet otru balsta malu.




**8** Divu atzīmu viduspunkts norāda balsta centru.



#### Maiņstrāvai pieslēgtu vadu uztveršana

**10** Spriegumam pieslēgta vada sarkanā gaismas diode tiks izgaismota un balsta sensors 150 izdod skaņas signālu, bridinot, kad atrodas tā tuvumā (*parasti tas notiek no 4" līdz 18" gar virsmu*) no spriegumam pieslēgta vada.



**Piezīme.** Statiskās elektrības izlāde, kas var rasties uz sausā apmetuma un citām virsmām izplatis sprieguma uztveršanas platību par vairākām collām uz katru pusē no faktiskā elektriskā vada. Lai palīdzētu atrast stieplju pozīciju, skenējiet turut ierici  $\frac{1}{2}$ " prom no sienas virsmas vai novietojiet otru roku uz virsmas, apmēram 12" attālumā no sensora.

**Bridinājums!** Ekrānēti vadi vai stieples metāla caurulēs, korpusos, metalizētās sienās vai biezās, blīvās sienās netiks uztvertas. Strādājot vadu elektroinstalācijas tuvumā vienmēr izslēdziet maiņstrāvu.

#### Piesardzība darbības laikā

Jums vienmēr vajadzētu izmantot piesardzību dzenot naglus, griežot vai veicot urbumus sienās, grieztos un gridā, kas var saturēt elektroinstalāciju un caurules virsmas tuvumā. Vienmēr atcerieties, ka balsti vai salaiduma vietas parasti tiek izvietotas ar 16 collu vai 24 collu intervālu un ir  $1\frac{1}{2}$  collu plati. Lai izvairitos no pārsteigumiem, ir jāapzinās, ja kaut kas ir tuvāk kopā vai ar atšķirīgu platumu var nebūt balsts.

#### PADOMI LIETOŠANA

Balsta sensors 150 ir paredzēts lietošanai tikai uz iekšējām virsmām.

#### Novērsiet traucējumus

Lai nodrošinātu labāko balsta sensora 150 veikspēju, turiet savu brivo roku vismaz 6 collas prom no iekārtas un sienas virsmas testējot vai skenējot virsmas.

#### Tradicionālās būvkonstrukcijas

Durvīs un logi parasti tiek konstruēti ar papildus balstiem un pārlīktņiem papildus stabilitātei. Balsta sensors 150 nosaka šo dubulto balstu malas un monolītos pārlīktņus kā vienu, platu balstu.

#### Virsmas atšķirības

Balsta sensors 150 skenē caur parastiem celtniecības materiāliem ieskaitot:

- gipškartona sausai sienai
- finiera apšuvumam
- cietkoksnes gridām
- linoleja virs koka klājumam
- tapetēm

Sensors nevar skenēt caur:

- paklājiem
- ar foliju pārklātiem materiāliem
- keramikas flīzēm
- cementam vai betonam
- metāla un apmetuma sienām

#### tapetēm

Balsta sensora 150 darbībā uz virsmām, kas pārklātas ar tapeti vai audumu nav atšķirības, ja vien pārklājumi izmantotie nesatur metāla foliju vai šķiedras.

#### Griesti

Strādājot ar raupju virsmu piemēram apsmidzinātiem griestiem, izmantojiet kartona gabalu skenējot virsmu. Izejiet cauri kalibrācijas metodei kas aprakstīta iepriekš arī ar kartona gabalu, lai nodrošinātu maksimāli labu iekārtas darbibu. Bez tam ir īpaši svarīgi šajā plielietojumā atcerēties turēt savu brīvo roku projām no ierices.

**Piezīme.** Virsmas materiāla biezums, blīvums un mitruma saturs ieteikmē sajušanas dzījumu.

#### SVARĪGS DROŠĪBAS PAZĪNOJUMS

Nodrošiniet pareizu maiņstrāvai pieslēgto vadu atklāšanu. Vienmēr turiet balsta sensoru 150 tikai aiz roktura. Satveriet starp pirkstiem un ikšķi veidojot kontaktu ar savu plaukstu.

#### SPECIFIKĀCIJAS

(Vismaz 35-55% relatīvais mitrums)

Baterija	9 volti (nav iekļauta komplektā)
<b>Dzījuma diapazons</b>	
Koka vai metāla balsti	Lidz 38 mm (1-1/2") caur sauso apmetumu
Maiņstrāvai pieslēgti vadi (120 voltu maiņstrāva)	Lidz 50 mm (2") caur sauso apmetumu
<b>Precīzitāte - balsta centrs</b> (Balsta skenēšana un markēšana no divām balsta centra pusēm)	
Koksne	$\pm 3$ mm (1/8")
Metāls	$\pm 6$ mm (1/4")
Darba temperatūra	no +32°F līdz +120°F (no -0°C līdz +49°C)
Virsmas temperatūra	no -4°F līdz +150°F (no -20°C līdz +66°C)

#### GARANTIJA

Stanley Tools garantē balsta sensoru 150 pret defektiem materiālos un darbā vienu gadu no iegādes datuma. Stanley atbildība saskaņā ar šo garantiju ir ierobežota ar iekārtas nomaiņu. Jebkāds mēģinājums remontē izstrādājumu no citas puses nekā ražotāja autorizēta personāla anulē garantiju. Kalibrācija, baterijas un apkope ir lietotāja pārziņā. Kur lauj likums, Stanley nav atbildīgs par nejaūšiem vai izrietošiem zaudējumiem. Stanley pārstāvji nedrīkst mainīt šo garantiju. Stanley nav atbildīgs par bojājumiem, ko nodara nodilums, nepareiza lietošana vai izmaiņu veikšana šim izstrādājumam. Lietotājam ir jāievēro VISI ekspluatācijas norādījumi. Šī garantija var dot jums papildus tiesības, atkarībā no štata, provinces vai valsts.

**STANLEY**

©2012 STANLEY TOOLS

www.STANLEYTOOLS.com

701 East Joppa Road

Towson, Maryland 21286



STHT77404



REV A 08



## Stanley tikkpoldiandur 150

Tikkpoldiandur 150 kasutab elektroonilisi signaale tikkpoltide äärte, liigendite või vahelduvvoolu juhtmeid kipsplaadis või muudes tavapärasestes ehitusmaterjalides. Sügavuse tuvastamine valitud "activation button (akteerimisnupp)" abil 1/2 tolli, 1 tolli ja 1-1/2 tolli jaoks. Kui tikkpoldi äär on tuvastatud, kuvab tikkpoldiandur 150 punast LEDu ja kõlab helitoon. Märkekanal võimaldab märkida lihtsalt üles tikkpoldi ääred seinas.

**Märkus:** Palun lugege kõik juhendid enne tikkpoldianduriga 150 töötamist ning ÄRGE eemaldage ühtege silti tööriistalt.

## HOIATUS

Kaitiske oma silmi, kandke goggle-tüüpi kaitseprille.



## KASUTUSJUHENDID

### Patarei

1 Avage seadme tagaosas olev uks ja ühendage 9 V patarei (ei ole komplektis) klõpsatusega. Asetage patarei tagasi ümbrisesse ja sulgege patareisahtli uks.

**Märkus:** 9 Voltine patarei on soovitatav vahetada välja, kui patarei on peaaegu tühi - vilgub roheline LED.



### Kasutamine

#### Puidu-/metallpoltide tuvastamine

2 Hoidke tikkpoldiandurit 150 lamedalt pinna vastas, luues kindla kokkujuute.



### Skanneri sügavusrežiimi valimine ③

• Vajutage üks kord ja hoidke alla "activation button (akteerimisnupp)" (1x), et valida 1/2" lugemissügavusega tuvastus. 1/2" režiimi LED hakkab helendama.



• Tehke topeltklõpsatus (vajutada kaks korda - 2x) ja hoidke aktiveerimisnuppu all, et valida 1" lugemissügavusega tuvastus. 1" režiimi LED hakkab helendama.

• Tehke kolmekordne klõpsatus (vajutada kolm korda - 2x) ja hoidke "activation button (akteerimisnupp)" all, et valida 1-1/2" lugemissügavusega tuvastus. 1-1/2" režiimi LED hakkab helendama.

**Märkus:** Parim tulemus saadakse, kui sügavusrežiim pöhineb skannata pinna paksusele.

④ Roheline ja ülemine punane LED hakkavad helendama.

**Märkus:** Seade ei tohi enne kalibreerimise lõppu liikuda.



⑤ Kui punane LED kustub, on sead kalibreerimas.

⑥ Hoidke "Activation button (akteerimisnupp)" all kõigi järgmiste protseduuride jooksul.


**Märkus:** Kui "Activation button (akteerimisnupp)" vabastatakse, lülitub seade välja.



⑦ Kui punane LED helendab edasi, liigutage tikkpoldiandurit 150 teise kohta ja proovige uuesti. Kui vabastada "Activation button (akteerimisnupp)", lülitub andur välja.


**Märkus:** Kalibreerides peab tikkpoldiandur 150 asetsema otse tikkpoldidil, tihedal materjalil, nagu metall, või märjal või äsja värvitud piirkonnal, muidu kalibreerimine ei toimu.

**9** Libistage tikkpoldiandur 150 sirge joonega aeglased üle pinna. Kui tuvastatakse tikkpolt, helendab punane LED.




**6** Kui see tuvastab tikkpoldi ääre, helendab ülemine LED edasi ja kõlab helitoon. Kasutage seadme ülaosas olevat märkekanalit tikkpoldi ääre märgistamiseks.

**7** Korraake eespool toodud samme uesti tikkpoldi teisel küljel. Vastassuu-nast tulles märgige tikkpoldi teine kulg.




**8** Kahe märgistuse keskpunkt viitab tikkpoldi keskosale.



#### Vahelduvvoolu juhtiva juhtme tuvastamine

**10** Voolujuhiva juhtme punane LED helendab ning tikkpoldianduri 150 kostab helitoon, et hoiatada, kui voolujuhivale juhtmele ollakse lähedal (*tüüpiliselt 4" kuni 18" mööda pinda*).



**Märkus:** Staatlised elektrilaengud, mis tekivad kipsplaadist sinas või muudes pindades, levitavad pingi tuvastuspürkonda mitme tolli võrra tegelikust elektrijuhtme mölemast küljest. Et aidata määramata juhtme asukohta, skannige seadmega  $\frac{1}{2}$ " kaugusest seinast või kohast, asetades oma teise käe umbes 12" kaugusele andurist.

**Hoiatus:** Kaitstud juhtmed või metallhülsis, ümbris, metallseinas või paksus, tihebas seisnas juhtmeid ei tuvastata. Kui töötate juhtmete läheduses, lülitage vaheluvvool alati välja.

#### Ettevaatust käsitsemisel

Peate olema alati ettevaatliku, kui lööte seina või pörandasesse naela, lõikate ja puurite seda, kui need võivad sisaldada juhtmeid või asetseda torude läheosal. Pidage alati meeles, et tikkpolidid või liigidid on tavaiselt 16- või 24-tolliste vahedega ning  $1\frac{1}{2}$  tolli laiad. Üllatuste välimiseks pidage meeles, et kui paiknetakse rohkem lähestikku või tegu on väiksema laiusega, ei pruugi see olla tikkpolt.

#### KASUTUSNÕUANDED

Tikkpoldiandur 150 on loodud ainult sisepindadel kasutamiseks.

#### Vältida häireid

Tikkpoldianduri 150 parima töö tagamiseks hoidke oma vaba käte 6 tolli kaugusest seadmest ja seinast, kui testite või skannite pinda.

#### Tavaline ehitus

Uksed ja aknad on tavaiselt ehitatud lisapolttide ja heederitega stabiilsuse tagamiseks. Tikkpoldiandur 150 tuvastab nende topeltpoltide ja tugevate heederite ääred üksiku ja laia tikkpoldina.

#### Pinnaerinevused

Tikkpoldiandur 150 skannib läbi tavalised ehitusmaterjalid, k.a:

- Gypsum kipsplaat
  - Vineerist vooderdus
  - Lehtpuupõrandada
  - Linoleum üle puidu
  - Tapeet
- Andur ei läbi:
- Vaiipa
  - Kilega kaetud materjale
  - Keraamilisi plaate
  - Tsement ega betoon
  - Metall- ja kipsseinad

#### Tapeet

Tikkpoldianduri 150 jaoks pole vahet, kas pinnad on kaetud tapeedi või tekstiiliga, kui just need ei sisalda metallist kile või kiude.

#### Laed

Kui on tegu kareda pinnaga, nagu pihustatud lagu, kasutage pappi pinda skannides. Toimige, nagu on eelnevalt kalibreerimist kirjeldatud, isegi kui kasutate pappi, tagades sel viisil seadme parima töö. Samuti on oluline siinkohal pidada meeles, et hoiate ühe käe seadmest eemal.

**Märkus:** Pinnamaterjali paksus, tihedus ja niiskus mõjutavad tuvastamise sügavust.

#### OLULINE OHUTUSALATE MÄRKUS

Tageage voolujuhivate juhtmete nõuetekohane tuvastamine. Hoidke tikkpoldiandurit 150 vaid selle hoidmiseks möeldud kohast. Haarake sõrmede ja pöidla vahele, tagades kokkupuute peopesaga.

#### TEHNILISED ANDMED

(suhteilise niiskuse 35-55% juures)

<b>Patarei</b>	9 volt (pole kaasas)
<b>Sügavusvahemik</b>	
<b>Puidust või metallist tikkpolidid</b>	Kuni 1-1/2" (38 mm) kipsplaadist seinas
<b>Vahelduvvoolu juhtivad juhtmed (120 volts AC)</b>	Kuni 2" (50 mm) kipsplaadist seinas
<b>Täpsus - tikkpoldi keskosa</b> (tikkpoldi skannimine ja märkimine keskosa mölemast küljest)	
<b>Puit</b>	$\pm 1/8"$ (3 mm)
<b>Metall</b>	$\pm 1/4"$ (6 mm)
<b>Töötemperatuur</b>	+32°F kuni +120°F (-0°C kuni +49°C)
<b>Pinnatemperatuur</b>	-4°F kuni +150°F (-20°C kuni +66°C)

#### GARANTII

Stanley Tools annab garantii tikkpoldianduri 150 jaoks materjali- ja töödefektide jaoks üheks aastaks alates ostukuupevest. Stanley vastutus on selle garantii ulatuses piiratud seadme vahetamisel. Kui seadet püütakse remontida muu kui personali poolt heaks kiidetud tehase poolt, on garantii tühistatud. Kalibreerimine, patareid ja hooldus kuuluvad kasutaja vastutuspürkonda. Kui seadus lubab, ei vastuta Stanley juhuslike või tegevusest tulenevate kahjustuste eest. Stanley agendid ei saa garantii muuta. Stanley ei vastuta kahjustuste eest, mis tulenevad kulumisest, väärkasutamisest või selle toote muutmisest. Kasutajalt eeldatakse KÖLGI kasutusjuhist järgimist. See garantii võib anda lisaõigusi, mis võivad osariikides, provintsides või riikides erineda.

**STANLEY®**

©2012 STANLEY TOOLS  
www.STANLEYTOOLS.com  
701 East Joppa Road  
Towson, Maryland 21286



STHT77404





REV A 08

## Kaiščių padėties jutiklis „Stanley Stud Sensor 150“

Prietaisas „Stud Sensor 150“ siunčia elektroninius signalus, kad nustatytų kaiščių, sijų arba kintamosios srovės laidų kraštus sienų plokštėse arba kitose įprastose statybinėse medžiagose. Gylio nustatymas pasirenkamas aktyvinimo mygtuku: 1/2 col., 1 col. ir 1–1/2 col. Aptinkus kaiščio kraštą, „Stud Sensor 150“ ekrane rodomas raudonas diodas ir pasigirsta garso signalas. Žymėjimo griovelis leidžia Jums lengvai pažymėti kaiščio kraštus sienoje.

**Pastaba** Perskaitykite visus nurodymus prieš pradēdami naudoti „Stud Sensor 150“ ir NENULUPKITE nuo prietaiso jokių lipdukų su įspėjimais.

**ISPĖJIMAS:**  
apsaugokite akis – dėvėkite apsauginius akinius.



## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### Baterija

① Atidarykite prietaiso galinį dangtelį ir prijunkite prie gnybto 9 V bateriją (išigijama atskirai). Jdékite bateriją į korpusą ir uždenkite galinį baterijos skyriaus dangtelį.




**Pastaba** 9 volty bateriją reikia pakeisti, kai žybčioja žalias baterijos išsekimo diodas.

### Naudojimas


#### Medinių / metalinių kaiščių paieška

② Tvirtai prispauskite „Stud Sensor 150“ prie paviršiaus.



### Skaitytuvo gylio režimo pasirinkimas ③

- Vieną kartą spustelėkite ir laikykite nuspaudę aktyvinimo mygtuką (1x), kad pasirinktumėte 1/2 col. nuskaitymo gylio nuostatą. Užsidegs 1/2 col. režimo diodas.
- Du kartus spustelėkite (spustelėkite dukart – 2x) ir laikykite nuspaudę aktyvinimo mygtuką, kad pasirinktumėte 1 col. nuskaitymo gylio nuostatą. Užsidegs 1 col. režimo diodas.
- Tris kartus spustelėkite (spustelėkite triskart – 3x) ir laikykite nuspaudę aktyvinimo mygtuką, kad pasirinktumėte 1–1/2 col. nuskaitymo gylio nuostatą. Užsidegs 1–1/2 col. režimo diodas.




**Pastaba** Norint, kad prietaisas veiktu geriausiai, gylio režimą reikia pasirinkti pagal nuskaitomą paviršiaus medžiagos storį.

④ Užsidegs žalias ir viršutinis raudonas diodas.


**Pastaba** Prietaiso negalima judinti, kol nebus baigtas kalibravimas.

⑤ Raudonam diodui užgesus, prietaisas yra sukalibrotas.



⑥ Laikykite neatleisdami aktyvinimo mygtuką visų šiuų veiksmų metu.


**Pastaba** Atleidus aktyvinimo mygtuką, prietaisas išsijungia.



⑦ Jeigu raudonas diodas neužgesta, perkelkite „Stud Sensor 150“ į kitą vietą ir bandykite dar kartą. Atleidus aktyvinimo mygtuką, jutiklis išsijungs.


**Pastaba** Kalibravimo metu „Stud Sensor 150“ negali mažėti tiesiai virš kaiščio, ant tankios medžiagos, pavyzdžiui, metalo, arba ant šlapio ar neseniai nudažyto paviršiaus, antraip jis nebus tinkamai sukalibrotas.

**9** Lėtai slinkite „Stud Sensor 150“ paviršiumi tiesia linija. Aptikus kaištį, užsidegs raudonas šviesos diodas.




**6** Jam aptikus kaiščio kraštą, užsidegs viršutinis šviesos diodas ir pasigirs garso signalas. Pažymėkite kaiščio kraštą, naudodami žymėjimo griovelį, esantį prietaiso viršuje.

**7** Pakartokite pirmiau aprašytus veiksmus iš kitos kaiščio pusės. Slinkdami prietaisą iš priešingos pusės, pažymėkite kitą kaiščio kraštą.




**8** Tarp šių dviejų žymių esantis vidurio taškas yra kaiščio centras.



#### Kintamosios srovės turinčių laidų paieška

**10** Užsidegs raudonas šviesos diodas ir iš „Stud Sensor 150“ pasigirs garso signalas, įspėjantis apie artejimą (paprastai nuo 4 iki 8 colų išilgai paviršiaus) prie įtampos turinčio laidų.



**Pastaba** Statinės elektros iškrovos, kurių gali susidaryti ant sienų plokštelių ir kitų paviršių, iš abiejų esančio elektrinio laidų pusiu gana dideliu atstumu skleis aptinkamą įtampos lauką. Norédami, kad laidų padėtį būtų lengviau nustatyti, nuskaitykite duomenis, laikydami prietaisą ½ col. atstumu nuo sienos paviršiaus, arba padėkite ant paviršiaus ranką, maždaug 12 col. atstumu nuo jutiklio.

**Dėmesio!** Ekrano laida arba laida su metaline izoliacija, apvalkalui, metalizuotomis sienelėmis arba storomis, didelio tankio sienelėmis, nebus aptinkami. Dibrdami šalia elektros laidų, visada atjunkite kintamosios srovės tiekimą.

#### Ispėjimai dėl prietaiso naudojimo

Visada būkite atsargūs, kaldami vinis, pjaudami ir gręždami sienas, lubas ir grindis, kur netoli paviršiaus, gali būti elektros laidų ir vamzdžių. Visada atminkite, kad kaiščiai arba sijos paprastai būna išdėstyti kas 16 colių arba 24 colius ir yra 1½ colio pločio. Norédami išvengti netikėtumų, atminkite, kad bet koks arčiau esantis arba kitokio pločio objektas gali būti ne kaištis.

#### PATARIMAI, KAIP TINKAMAI NAUDOTI PRIETAISĄ

„Stud Sensor 150“ skirtas naudoti tik ant vidaus patalpose esančių paviršių.

#### Venkite trukdžiui

Norédami, kad „Stud Sensor 150“ veiktu geriausiai, tikrindami paviršius arba juos skenuodami, laisvą ranką laikykite bent 6 colių atstumu nuo prietaiso ir sienos paviršiaus.

#### Iprastos statybos

Duryse ir languose paprastai būna daugiau kaiščių ir varžtų, kad jie būtų tvirtesni. „Stud Sensor 150“ aptinka šių dvigubų kaiščių ir standžiųjų varžtų kraštą kaip vieną platų kaištį.

#### Paviršių skirtumai

„Stud Sensor 150“ skenuoja daugelį iprastų statybinių medžiagų, išskaitant šias:

- gipso kartono plokštės
- klijuotos faneros lažtus
- kietmedžio grindis
- linoleumu dengtą medieną
- Tapetai

Jutikliu negalima skenuoti šių medžiagų:

- kiliminės dangos
- folija dengtų medžiagų
- keraminiai plyteliai
- cemento arba betono
- metalinių arba tinko sienų

#### Tapetai

„Stud Sensor 150“ veiks taip pat tikrinant tapetais arba medžiaga išklijuotus paviršius, nebent šiose dangose būtų metalo folijos arba pluošto.

#### Lubos

Tikrindami grubius paviršius, pavyzdžiui, purkštąs lubas, skenuodami paviršių, naudokite kartono atraižą. Taip pat atlikite kalibravimą kaip aprašyta pirmiau ir naudodami kartono atraižą, kad prietaisas veikytų geriausiai. Be to, atliekant šį darbą, labai svarbu nepamiršti, kad laisvoji ranka turi būti atokia nuo prietaiso.

**Pastaba** Paviršiaus medžiagos storis, tankis ir oro drėgnumas turi poveikio nustatant gyli.

#### SVARBUS SAUGOS ĮSPĖJIMAS

(esant 35–55 % santykiniam oro drėgnumui)

Baterija	9 voltų (nepateikta)
<b>Gylis nustatymo ribos</b>	
Mediniai arba metaliniai kaiščiai	Iki 1–1/2 col. (38 mm) sienos plokštėje
Kintamosios srovės turintys laidai (120 voltų kintamosios srovės tinklas)	Iki 2 col. (50 mm) sienos plokštėje
<b>Tikslumas – kaiščio centras</b> (kaiščio skenavimas ir žymėjimas, nustatant centrą pagal du kaiščio kraštus)	
Mediena	±1/8 col. (3 mm)
Metalas	±1/4 col. (6 mm)
Darbo aplinkos temperatūra	+32°F–+120°F (-0°C–+49°C)
Paviršiaus temperatūra	-4°F–+150°F (-20°C–+66°C)

#### GARANTIJA

„Stanley Tools“ garantuoja, kad „Stud Sensor 150“ nebus medžiagų ir gamybos defektu vienus metus nuo šio gaminio išsigijimo datos. „Stanley“ ispareigojimas pagal šią garantiją apsiriboja prietaiso pakeitimui. Jeigu šis prietaisas bandys taisyti ne gamykos įgaliojėji asmenys, ši garantija nebegaliros. Vartotojas privalo pats atlikti prietaiso kalibravimą, keisti baterijas ir atlikti techninę priežiūrą. „Stanley“ neatysako už nelaimingus atsitikimus arba paskesnę žalą, kiek tai nepriestarauja įstatymams. „Stanley“ atstovai negali pakeisti šios garantijos. „Stanley“ neatysako už žalą, patirą šiam gaminui nusidėvėjus, naudojant jį ne pagal paskirtį arba pakeitus jo konstrukciją. Vartotojas privalo vadovautis VISAI naudojimo instrukcijoje pateiktais nurodymais. Ši garantija gali suteikti Jums papildomų teisių, kurios priklauso nuo valstybės, provincijos arba tautybės.

**STANLEY®**

©2012 STANLEY TOOLS  
www.STANLEYTOOLS.com  
701 East Joppa Road  
Towson, Maryland 21286



STHT77404



REV A 08

## Detector de montanți Stanley 150

Detectorul de montanți Stanley 150 folosește semnalele electronice pentru a localiza marginile montanților, profilelor de prindere sau a firelor sub tensiune aflate în pereteii de gips-carton sau în alte materiale de construcții. Selectați detectarea profunzimii selectate prin activarea butonului pentru 1/2 tol, 1 tol și 1-1/2 tol. După ce marginea montantului a fost detectată, se aprind LED-urile roșii de la Detectorul de montanți Stanley 150 și se aude un toc acustic. Un canal de marcare vă permite să marcați ușor marginile montantului pe perete.

**Observație:** Cititi toate instrucțiunile înainte de a opera Detectorul de montanți 150 și NU îndepărtați niciodată eticheta de pe această unealtă.

### AVERTISMENT:

Protejați-vă ochii, purtați ochelari de protecție.

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

### Baterie

- Deschideți ușă din spatele unității și introduceți bateria de 9 volți (nu este inclusă) în contacte. Puneți bateria înapoi în carcăsa și închideți ușă bateriei.

**Observație:** Vă recomandăm să înlocuiți cu o nouă baterie de 9 volți când bateria este epuizată - LED verde intermitent.



### Utilizarea


#### Detectarea montanților din lemn / metal

- Tineți Detectorul de montanți 150 pe suprafață, făcând un contact ferm.



### Selectarea modului de profunzime ③

- Apăsați și țineți apăsat butonul de activare (1x) pentru a selecta detectarea la 1/2". LED-ul pentru modul 1/2" se va aprinde.
- Dublu clic (apăsați de două ori- 2x) și țineți apăsat butonul de activare pentru a selecta detectarea la 1". LED-ul pentru modul 1" se va aprinde.
- Triplu clic (apăsați de trei ori- 3x) și țineți apăsat butonul de activare pentru a selecta detectarea la 1-1/2". LED-ul pentru modul 1-1/2" se va aprinde.



**Observație:** Pentru cele mai bune rezultate, modul de profunzime selectat trebuie să fie bazat pe grosimea suprafetei materialului de scanat.


- LED-urile verde și roșu se vor aprinde.

**Observație:** Aparatul nu poate fi mutat până la terminarea calibrării.

- Când LED-ul verde se stinge, unitatea este calibrată.

- Mențineți apăsat butonul de activare în timpul procedurilor următoare.

**Observație:** După ce butonul de Activare este eliberat, unitatea se oprește.




- În cazul în care LED-ul roșu rămâne aprins, mutați Detectorul de montanți 150 la o locație diferită și încercați din nou. Eliberarea butonului de activare va opri detectorul.




**Observație:** În timpul calibrării, Detectorul de montanți 150 nu trebuie să fie poziționat direct peste un montant, material dens precum metalul sau peste o suprafață umedă sau nou pictată, în caz contrar nu se va calibra.

**9** Deplasați Detectorul de montanți 150 pe suprafață în linie dreaptă. Când detectează un montant, LED-ul roșu se aprinde.




**6** Când se detectează marginea montantului, LED-ul superior se va aprinde și va fi emis un ton sonor. Folosiți de canalul de marcă aflat în partea din sus a unității pentru a marca marginea montantului.

**7** Repetați pașii de mai sus pentru cealaltă parte a montantului. Din poziție opusă, marcați marginea exterioară a montantului.




**8** Punctul de centru al celor două marcaje indică centrul montantului.



#### Detectarea firelor de curent alternativ sub tensiune

**10** LED-ul roșu pentru fir sub tensiune se va aprinde și Detectorul de montanți 150 va emite un ton acustic, avertizând în apropierea (în mod normal între 4" și 18" față de suprafață) unui fir sub tensiune.



**Observație:** Sarcinile electrostatice care se pot forma pe peretii de gips-carton și alte suprafețe vor extinde zona de detectare a tensiunii pe fiecare parte a firului electric. Pentru a spori localizarea unui fir sub tensiune, scanăți înăuntru unitatea la ½" față de suprafața peretelui sau țineți-vă cealaltă mână pe suprafață, la o distanță de aproximativ 12" față de senzor.

**Avertisment:** Firele ecrilate sau firele în cămăși metalice, tubulaturile, peretii metalizați sau groși, peretii denși nu vor fi vor fi detectate. Întotdeauna opriți alimentarea de curent alternativ când lucrați lângă fire.

#### Precauții în timpul utilizării

Trebue să aveți grijă în permanență în timp ce bateți cuie, tăiați, sau efectuați găuri în pereti, tavane și podele care pot conține fire și conducte lângă suprafață. Întotdeauna, amintiți-vă că montanții sau profilele de prindere sunt distanțate normal la 16 șoli sau 24 de șoli și au o lățime de 1½ șol. Pentru a evita surprizele, aveți grijă că orice obiect care este mai apropiat sau care are o lățime diferită este posibil să nu fie un montant.

#### SFATURI PENTRU UTILIZARE

Detectorul de montanți 150 este realizat pentru a fi folosit doar pe suprafețele de interior.

#### Prevenirea interferențelor

Pentru a vă asigura că obțineți cea mai bună performanță de la Detectorul de montanți 150, țineți mâna liberă la cel puțin 6 șoli față de aparat și suprafața peretelui în timpul scanării suprafețelor.

#### Construcții convenționale

Ușile și ferestrele sunt în mod normal realizate cu montanți și elemente suplimentare de fixare pentru sporirea stabilității. Detectorul de montanți 150 detectează marginile acestor montanți dubli și a acestor elemente de fixare ca fiind un singur montant, lat.

#### Diferențe de suprafață

Detectorul de montanți 150 va scana prin cele mai comune materiale de construcții, inclusiv:

- Pereti din gips-carton
- Pereti din plăci aglomerante
- Parchet
- Linoleum peste lemn
- Tapet

Senzorul nu poate scana prin:

- Tâmplărie
- Materiale înfoliate
- Plăci ceramice
- Ciment sau beton
- Pereti metalici sau din plastic

#### Tapet

Nu va fi nicio diferență în funcționarea Detectorului de montanți 150 pe suprafețele acoperite cu tapet sau material textil, decât în cazul în care acoperirile conțin folii sau fibre metalice.

#### Plafoane

Când aveam de-a face cu suprafețe dure precum un tava pulverizat, folosiți o bucată de carton la efectuarea scanării. Treceți prin procedura de calibrare descrisă anterior și cu bucată de carton, pentru a asigura cea mai bună performanță a unității. De asemenea, este important în mod special la această utilizare să țineți mâna liberă departe de unitate.

**Observație:** Grosimea, densitatea și conținutul de umezeală al materialului de suprafață vor afecta profunzimea de scanare.

#### INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Asigurați detectarea adecvată a firelor sub tensiune. Întotdeauna, țineți Detectorul de montanți 150 într-o zonă accesibilă. Prindeți între degete și degetul mare în timp ce este în contact cu palma.

#### SPECIFICAȚII

(La o umiditate relativă de 35-55%)

Baterie	9 volți (nu este inclusă)
<b>Domeniu de profunzime</b>	
Montanți din lemn sau metal	Până la 1-1/2" (38 mm) prin perete de gips-carton
Fire sub tensiune (120 volți c.a.)	Până la 2" (50 mm) prin perete de gips-carton
<b>Precizie - Centru montant</b> (Scanare și marcarea a montantului din cele două părți)	
Lemn	±1/8" (3 mm)
Metal	±1/4" (6 mm)
Temperatura de funcționare	Între +32°F și +120°F (Între -0°C și +49°C)
Temperatura la suprafață	Între -4°F și +150°F (Între -20°C și +66°C)

#### GARANȚIE

Stanley Tools garantează Detectorul de montanți 150 contra defectelor de material sau manoperă pentru un an de la data achiziției. Responsabilitatea companiei Stanley în baza acestei garanții este limitată la înlocuirea aparatului. Orice încercare de reparare efectuată de către oricine altcineva în afara personalului autorizat va anula această garanție. Calibrarea, bateriile și întreținerea sunt în responsabilitatea utilizatorului. Dacă este permis de lege, compania Stanley nu este responsabilă pentru daunele incidentale sau consecutive. Reprezentanții Stanley nu pot modifica această garanție. Compania Stanley nu este responsabilă pentru deteriorările care apar în urma uzurii, abuzului sau modificării produsului. Utilizatorul trebuie să respecte TOATE instrucțiunile de utilizare. Garanția vă poate oferi drepturi suplimentare în funcție de stat, provincie sau națiune.

**STANLEY**

©2012 STANLEY TOOLS  
www.STANLEYTOOLS.com  
701 East Joppa Road  
Towson, Maryland 21286



STHT77404



REV A 08

### Сензор за шипове 150 на Stanley

Сензорът за шипове 150 използва електронни сигнали, за да намира центъра на шипове, греди или проводници под променливотоково напрежение в гипсокартон или други строителни материали. Дълбочината на откриване се избира чрез бутона за активиране на 1/2 инча, 1 инч и 1-1/2 инча. След като открие края на един шип, сензорът за шипове 150 показва светване на червен светодиод и издава звуков сигнал. Маркирането на канал позволява лесно да се отбелзват краишата на шипа на стената.

**Забележка:** Прочетете всички инструкции, преди да започнете да работите със сензора за шипове 150 и НЕ сваляйте никакви етикети от инструмента.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Пазете очите си и носете предпазни очила.

### Употреба

#### Откриване на дървени/метални шипове

**2** Дръжте сензора за шипове 150 пълно към повърхността, като правите здрав контакт.




### ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

#### Батерия

**1** Отворете вратичката на гърба на уреда и свържете 9 волтова батерия (*не е включена*) до поставяне на място. Поставете батерията обратно в корпуса и затворете обратно вратичката на батерията.

**Забележка:** Препоръчва се да се смени с нова 9 волтова батерия, когато батерията се източи – мигащ зелен светодиод.



#### Избор на режим за дълбочина на сканера **3**

- Натиснете и задръжте бутона за активиране веднъж (1 път), за да изберете показание за откриване на дълбочина до 1/2 инча. Светва светодиодът за режим 1/2 инча.
- Щракнете двукратно (*натиснете два пъти – 2 пъти*) и задръжте бутона за активиране, за да изберете откриване на дълбочина до 1 инч. Светва светодиодът за режим 1 инч.
- Щракнете трикратно (*натиснете три пъти – 3 пъти*) и задръжте бутона за активиране, за да изберете откриване на дълбочина 1-1/2 инча. Светва светодиодът за режим 1-1/2 инча.




**Забележка:** За най-добри резултати, избраният режим за откриване на дълбочина следва да се основава на дебелината на сканирания материал на повърхността.

**3** Светват зеленият и горният червен светодиоди.

**Забележка:** Уредът не може да бъде местен, преди да завърши калибирането.

**4** Когато изгасне червеният светодиод, уредът е калибриран.

**5** Дръжте бутона за активиране натиснат по време на всички процедури по-долу.




**Забележка:** Уредът се изключва след като се освободи бутона за активиране.

**11** Ако червеният светодиод продължава да свети, преместете сензора за шипове 150 на друго място и опитайте отново. Освобождаването на бутона за активиране изключва сензора.




**Забележка:** По време на калибиране сензорът за шипове 150 не трябва да се поставя директно над шип, плътен материал като метал, или над мокра или наскоро боядисана зона, иначе той няма да се калибрува правилно.

- 9** Пълзнете сензора за шипове 150 бавно по повърхността по права линия. Червеният светодиод светва с откриването на шип.




- 6** Когато открие края на шип, светва горният светодиод и зазвучава звуков сигнал. Използвайте маркирането на канал, което се намира в горната част на уреда за отбележване на края на шипа.

- 7** Повторете горните стъпки от другата страна на шипа. Като идвате от противоположната посока, маркирайте другия край на шипа.




- 8** Средната точка на двете отметки показва центъра на шипа.



#### Откриване на проводници под променливотоково напрежение

- 10** Червеният предупредителен светодиод за проводник под напрежение светва и сензорът за шипове 150 издава звуков сигнал като предупреждение, когато е в близост до (обикновено в рамките на 4 до 18 инча по повърхността) проводник под напрежение.



**Забележка:** Статичните електрически заряди, които могат да се развиват по гипсокартон и други повърхности, разпростират зоната за откриване на напрежение на много инчове от всяка страна на действителния електрически проводник. За да подпомогнете откриването на положението на проводник, сканирайте като държите уреда на  $\frac{1}{2}$  инч от повърхността на стената, или поставете другата си ръка върху повърхността на приблизително 12 инча от сензора.

**Предупреждение:** Няма да бъдат открити екранирани кабели или проводници в метални тръби, кутии, метализирани стени или дебели, пътни стени. Винаги изключвайте променливотоково захранване при работа в близост до проводници.

#### Внимание при експлоатация

Винаги следва да бъдете внимателни при забиване на пирони, рязане и пробиване на стени, тавани и подове, които могат да съдържат кабели и тръби в близост до повърхността. Винаги помнете, че шиповете или гредите обикновено са разположени на 16 инча или 24 инча един от други и са с ширина 1 ½ инча. За да се избегнат изненади, имайте предвид, че нещо по-тъсно или с друга ширина може да не бъде шип.

#### СЪВЕТИ ПРИ РАБОТА

Сензорът за шипове 150 е конструиран за употреба само по вътрешни повърхности.

#### Предотвратяване на смущения

За да се гарантират най-добри резултати на сензора за шипове 150, държте свободната си ръка на най-малко 6 инча разстояние от уреда и повърхността на стената по време на изпитване или сканиране на повърхности.

#### Конвенционално строителство

Вратите и прозорците често се изграждат с допълнителни шипове и хедери за допълнителна стабилност. Сензорът за шипове 150 открива краищата на тези двойни шипове и пътни хедери като единичен, широк шип.

#### Повърхностни разлики

Сензорът за шипове 150 сканира в често срещани строителни материали, включващи:

- Гипсокартон
- Шперплатови облицовки
- Дървени подове
- Балатум над дърво
- Тапети

Сензорът не може да сканира в:

- Материи на килими
- Материали с лицева страна от фолио
- Керамични плочки
- Цимент или бетон
- Метални стени и стени с мазилка

#### Тапети

Няма да има разлика в работата на сензора за шипове 150 върху повърхности, покрити с тапети или плат, освен ако използваните покрития съдържат метални фолио или влакна.

#### Тавани

При боравене с грапава повърхност, като например пръскан таван, използвайте парче картон, когато сканирате повърхността. Използвайте също така описаната по-горе техника на калибиране с парче картон, за да гарантирате най-добри резултати от работата на уреда. Също така е особено важно в това приложение да не забравяте да държите свободната си ръка на разстояние от уреда.

**Забележка:** Дебелината, плътността и съдържанието налага на повърхността на материала се отразява на откриването на дълбочината.

#### ВАЖНО ЗА БЕЗОПАСНОСТТА

Осигурявайте правилно откриване на проводници под напрежение. Винаги държте сензора за шипове 150 само в зоната на дръжката. Хващайте уреда между пръстите и палеца, като същевременно го допирате с дланта си.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ

(При относителна влажност 35–55 %)

<b>Батерия</b>	9 волтова (не е включена)
<b>Обхват за дълбочина</b>	
<b>Дървени или метални шипове</b>	До 1-1/2 инча (38 мм) в гипсокартон
<b>Проводници под променливотоково напрежение (120 волта пром. ток)</b>	До 2 инча (50 мм) в гипсокартон
<b>Точност – център на шип</b> (сканиране и маркиране на шипа от двете страни на центъра му)	
<b>Дърво</b>	$\pm 1/8$ инча (3 мм)
<b>Метал</b>	$\pm 1/4$ инча (6 мм)
<b>Работна температура</b>	+32 °F до +120 °F (-0 °C до +49 °C)
<b>Температура на повърхността</b>	-4 °F до +150 °F (-20 °C до +66 °C)

#### ГАРАНЦИЯ

Stanley Tools дава гаранция на сензор за шипове 150 срещу дефекти в материала и изработката в течение на една година от датата на закупуване. Отговорността на Stanley по тази гаранция се ограничава до подмяна на уреда. Всеки опит за ремонт на изделието от различен от уполномощения от завода-производител персонал ще анулира тази гаранция. Калибирането, батерите и поддръжката са отговорност на потребителя. Когато е разрешено от закона, Stanley не носи отговорност за случаини или последвали повреди. Представителите на Stanley не могат да променят тази гаранция. Stanley не носи отговорност за повреди, причинени от износване, злоупотреба или промяна на това изделие. От потребителя се очаква да спазва ВСИЧКИ инструкции за експлоатация. Тази гаранция може да ви предостави допълнителни права, които са различни в различните държави, области или нации.

**STANLEY**

©2012 STANLEY TOOLS  
www.STANLEYTOOLS.com  
701 East Joppa Road  
Towson, Maryland 21286



STHT77404



REV A 08

## Stanley Dikme Sensörü 150

Dikme Sensörü 150, alçıpan ve diğer yaygın inşaat bina yapı malzemelerinin içerisindeki dikmelerin kırışları veya elektrikli AC tellerin kenarlarını tespit etmek için elektronik sinyaller kullanır. Derinlik algılaması 1/2 inç, 1 inç ve 1-1/2 inç olacak şekilde aktivasyon düğmesine basılarak seçilir. Bir dikmenin kenarı algılandığında, Dikme Sensörü 150 ekranında kırmızı LED'ler çıkar ve bir sinyal tonu çalınır. İşaretleme kanalı dikmenin kenarlarını duvar üzerinde kolayca işaretlemenize olanak sağlar.

**Not:** Dikme Sensörü 150'ü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve aletin üzerindeki etiketlerin hiçbirini ÇIKARMAYIN.

### UYARI:

Gözlerinizi Koruyun, Emniyet Gözlüğü Takın.



## KULLANIM TALİMATLARI

### Pil

① Ünitenin arkasındaki kapağı açın ve 9 voltluq bir pil (*cihazla birlikte gelmez*) takın. Pili tekrar muhafazasının içine yerleştirin ve arka pil kapağını kapatın.


**Not:** Pil zayıfladığında -yeşil LED ışık yanıp sönecektir- 9 voltluk yeni bir pil takmanız önerilir.



### Kullanım


#### Ahşap Malzemelerin / Metal Dikmelerin Tespit Edilmesi

② Dikme Sensörü 150'ü yüzeye düz bir şekilde tutun ve sıkı bir şekilde temas ettirin.



### Tarama Derinlik Modunun Seçilmesi ③

- 1/2" algılama derinliğini seçmek için aktivasyon düğmesine bir kez (*1x*) basın ve basılı tutun. 1/2" modunun LED ışığı yanacaktır.
- 1" algılama derinliğini seçmek için çift tıklayın (iki kez basın - *2x*). 1" modunun LED ışığı yanacaktır.
- 1-1/2" algılama derinliğini seçmek için üç kez tıklayın (üç kez basın - *3x*). 1-1/2" modunun LED ışığı yanacaktır.



**Not:** En iyi sonucu almak için, derinlik modu taranılan yüzeyin malzemesinin kalınlığına dayalı olarak seçilmelidir.


③ Yeşil ve en üstteki kırmızı LED ışık yanacaktır.

**Not:** Cihazı, kalibrasyon işlemi tamamlanmadan hareket ettirmeyin.

④ Kırmızı LED ışık söndüğünde, ünitenin kalibrasyonu tamamlanmış olur.

⑤ Aşağıdaki prosedürlerin hepsi sırasında aktivasyon düğmesine basılı tutun.

**Not:** Parmağınızı aktivasyon düğmesinden çektiğinizde sensör kapanacaktır.




⑪ Kırmızı LED ışık yanık kalırsa, Dikme Sensörü 150'yi farklı bir yere hareket ettirin ve tekrar deneyin. Parmağınızı aktivasyon düğmesinden çektiğinizde sensör kapanacaktır.


**Not:** Dikme Sensörü 150 kalibrasyon sırasında doğrudan bir dikme, metal gibi yoğun malzemeler veya ıslak veya yeni boyanmış bir alan üzerine getirilmemelidir; aksi takdirde doğru kalibre etmeyecektir.



- 9** Dikme Sensörü 150'ü yavaş bir şekilde düz bir hat üzerinden yüzey boyunca kaydırın. Sensör bir dikme tespit ettiğinde, kırmızı LED ışıklar yanacaktır.




- 6** Dikmenin kenarını algıladığında, en üstteki LED ışık yanacak ve bir sinyal tonu işitilecektir. Dikmenin merkezini işaretlemek için ünitenin üzerinde bulunan işaretleme kanalını kullanın.




- 7** Yukarıdaki adımları dikmenin diğer yanlarında da tekrarlayın. Karşı yönden gelerek, dikmenin diğer kenarını da işaretleyin.

- 8** İki işaretin orta noktası dikmenin merkezini belirleyecektir.



#### **Elektrikli AC Tellerinin Algılanması**

- 10** Elektrikli telin yakınından geçenken (genellikle yüzey boyunca 4" ile 18" arasındaki mesafede) kırmızı renkli elektrikli tel LED'i yanacak ve Dikme Sensörü 150 sesli sinyal verecektir.



**Not:** Alçıpan ve diğer yüzeyler üzerinde olası olabilecek statik elektrik yükleri, gerçek elektrikli telin her kenarındaki gerilim algılama alanını büyük oranda genişletecektir. Telin yerinin tespit edilmesine yardımcı olmak için, üniteni duvar yüzeyinden  $\frac{1}{2}$ " (1,27 cm) mesafede tutarak veya diğer elinizin sensörden 12" (30,48 cm) uzaklığındaki yüzeye koyarak taramaya devam edin.

**Uyarı:** Blendaşlı teller veya metal kablo kanalı, muhafazası, metalik veya kalın, yoğun malzemeli duvarlar içerisinde olan teller tespit edilemez. Tellerin yakınında tespit yaparken, AC gücünü daima kapatın.

#### **Kullanıma İlgili Uyarılar**

Yüzeye yakın yerlerde kablo/tel veya boru olabilecek duvarlarda, tavanlarda veya zeminlerde çivi çakma, kesme veya delme işlemleri yaparken daima dikkatli olmalısınız. Dikmelerin ve kırışının normalde 16 inç (40,6 cm) veya 24 inç (61 cm) aralıklarla yerleştirildiğini ve  $\frac{1}{2}$  inç (38 mm) genişliğinde olduğunu unutmayın. Dikkat: birbirine daha yakın veya farklı genişlikte olan herhangi bir şey dikme olmayı bilir.

#### **KULLANIMLA İLGİLİ YARARLI BİLGİLER**

Dikme Sensörü 150 sadece dahili yüzeyler üzerinde kullanılmak için tasarlanmıştır.

#### **Harici Faktörlerin Önlenmesi**

Dikme Sensörü 150'den en iyi performansı elde etmek için, yüzeyleri test ederken veya tararken boşta kalan elinizi cihazdan veya duvardan en az 6 inç (15,24 cm) uzakta tutun.

#### **Klasik İnşaat**

Kapılar ve pencereler ek stabilité sağlamak için ilave dikme veya kenet taşlarıyla inşa edilir. Dikme Sensörü 150 bu ikili dikmelerin ve yekpare kenet taşlarının kenarlarını eni geniş tek bir dikme olarak algılar.

#### **Yüzey Farklılıklarları**

Dikme Sensörü 150 aşağıdaki dahil olmak üzere yaygın olarak kullanılan inşaat malzemelerini tarar:

- Alçıtaşı/Alçıpan
  - Kontrplak kaplama
  - Ahşap dösemeler
  - Ahşap üzeri müşamba
  - Duvar kağıdı
- Sensör aşağıdakileri tarayamaz:
- Hali döseme
  - Folyo kaplamalı malzemeler
  - Seramik fayans
  - Çimento veya beton
  - Metal ve siva duvar

#### **Duvar kağıdı**

Kaplamlar metalik folyo veya elyaf malzeme içermediği sürece Dikme Sensörü 150'un duvar kağıdı veya kumaş ile kaplanmış olan yüzeylerdeki işlevinde herhangi bir farklılık olmayacağı.

#### **Tavanlar**

Püsürkme (sprey) malzeme kullanılmış tavan gibi sert bir yüzeyler üzerinde tarama yaparken bir mukavva parçası kullanın. Üniteyi en iyi performansı almak için daha önce anlatılan şekilde kalibrasyon teknjini mukavva parçasıyla da deneyin. Aynı zamanda, bu uygulamada boşta kalan elinizi üniteyi uzakta tutmanız özellikle önem arz etmektedir.

**Not:** Yüzey malzemesinin kalınlığı, yoğunluğu ve nem durumu algılama derinliğini etkiler.

#### **ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLDİRİMİ**

Elektrikli tellerin doğru biçimde algılanmasını temin edin. Dikme Sensörü 150'yi daima tutamadığınızda tutun. Avucunuza temas ettirdiğiniz zaman baş parmağınızda ve diğer parmaklarınızda kavrayın.

#### **ÖZELLİKLERİ**

(%35-55 bağıl nem ortamında)

<b>Pil</b>	9 volt (dahil değildir)
<b>Derinlik Aralığı</b>	
<b>Ahşap veya Metal Dikmeler</b>	Alçıpan içerisinde 1-1/2" (38 mm) derinliğe kadar
<b>Elektrikli AC Teller (120 volt AC)</b>	Alçıpan içerisinde 2" (50 mm) derinliğe kadar
<b>Doğruluk - Dikme Merkezi</b> (Dikmenin merkezinin iki kenarından taranarak tespit edilmesi ve işaretlenmesi)	
<b>Ahşap</b>	$\pm 1/8$ " (3 mm)
<b>Metal</b>	$\pm 1/4$ " (6 mm)
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	+32°F ila +120°F (-0°C - +49°C) arasında
<b>Yüzey Sıcaklığı</b>	-4°F ila +150°F (-20°C - +66°C) arasında

#### **GARANTİ**

Stanley Tools, Dikme Sensörü 150'ü satın alma tarihinden itibaren malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti altında tutar. Stanley'nin bu garanti kapsamındaki sorumluluğu ünitenin yenisiyle değiştirilmesiyle sınırlıdır. Fabrikadan gelen yetkili personel haricinde başka kişilerce yapılan herhangi bir onarım işlemi bu garantiyi geçersiz kılacaktır. Kalibrasyon, piller ve bakım kullanımının sorumluluğundadır. Yasa ile izin verildiği durumlarda, Stanley dolayı ve arıcı hasarlardan sorumlu değildir. Stanley'nin acenteleri bu garantiyi değiştiremez. Stanley ürünün aşınması, yanlış kullanımı veya değiştirilmesinden kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir. Kullanıcının TÜM işletme talimatlarını takip etmesi beklenir. Bu garanti sizlere eyaletle, ile veya ülkeye göre değişen ek haklar verebilir.

**STANLEY®**

©2012 STANLEY TOOLS  
www.STANLEYTOOLS.com  
701 East Joppa Road  
Towson, Maryland 21286



STHT77404



REV A 08

## Stanley Stud Sensor 150

Stud Sensor 150 koristi elektroničke signale za otkrivanje rubova stupova, greda ili električnih žica pod naponom u pregradnim zidovima i drugim uobičajenim građevinskim materijalima. Dubina detekcije odabrana pomoću aktivacijskog gumba za 1/2 inča (1,27 cm), 1 inč (2,54) i 1,5 inča (3,81 cm). Kada se detektira rub stupa, Stud Sensor 150 pali crvene LED lampice i oglašava se zvučnim signalom. Žlijeb omogućuje jednostavno označavanje rubova stupova na zidu.

**Napomena:** Pročitajte sve upute prije upotrebe uređaja Stud Sensor 150 i NEMOJTE skidati nikakve oznake s alata.



### UPOZORENJE:

Zaštite oči sigurnosnim naočalama.

## Upotreba

### Otkrivanje drvenih i metalnih stupova

**2** Držite Stud Sensor 150 pritisnut ravno i čvrsto o površinu.




## UPUTE ZA RUKOVANJE

### Baterija


**1** Otvorite vratašca na poleđini alata i priključite bateriju od 9 volti (*nije isporučena*) za njezinu spojnicu. Stavite bateriju u kućište i zatvorite vratašca na poleđini.

**Napomena:** Preporučujemo da slabu bateriju od 9 volti zamjenite novom (pali se i gasi zelena lampica).



### Odabir dubine skeniranja **3**

- Jedanput pritisnite aktivacijski gumb kako biste odabrali dubinu od 0,5 inča (1,27 cm). Upalit će se lampica koja označava dubinu od 0,5 inča (1,27 cm).
- Dvaput pritisnite aktivacijski gumb za dubinu od 1 inča (2,54 cm). Upalit će se lampica koja označava dubinu od 1 inča (2,54 cm).
- Triput pritisnite aktivacijski gumb za dubinu od 1,5 inča (3,81 cm). Upalit će se lampica koja označava dubinu od 1,5 inča (3,81 cm).




**Napomena:** Odabrana dubina za najbolje rezultate treba se temeljiti na debljini površinskog materijala koji skenirate.

**3** Upalit će se zelena i gornja crvena lampica.


**Napomena:** uređaj se ne smije pomicati prije dovršetka kalibracije.

**4** Kad se lampica ugasi, uređaj je kalibriran.



**5** Držite pritisnut gumb za aktivaciju tijekom sljedećih postupaka.

**Napomena:** uređaj se isključuje nakon puštanja gumba za aktivaciju.




**11** Ako lampica ostaje upaljena, premjestite Sensor 150 na drugo mjesto i pokušajte ponovo. Senzor se isključuje kada pustite gumb za aktivaciju.




**Napomena:** Stud Sensor 150 ne smije se tijekom kalibriranja postaviti izravno preko potpornog stupa, gustog materijala kao što je metal ili mokru ili svježe obnovljenu površinu, u suprotnom kalibracija neće biti točna.

- 6** Polako povucite Stud Sensor 150 preko površine u ravnoj liniji. Kada uređaj detektira stup, crvena lampica se gasi.




- 6** Kad uređaj otkrije rub stupa, upalit će se gornja lampica i oglasit će se zvučni signal. Označite rub stupa pomoću žljeba za označavanje na vrhu uređaja.

- 7** Ponovite prethodne postupke s druge strane stupa. Označite drugi rub stupa označavajući na suprotnoj strani.




- 8** Središnja točka između dviju oznaka središte je stupa.



#### Detekcija žica pod naponom.

- 10** Upalit će se crvena lampica koja označava žicu pod naponom, a Stud Sensor 150 oglasit će se zvučnim signalom koji upozorava na blizinu (*obično od 10 do 45 cm*) žice pod naponom.



**Napomena:** Statički elektricitet koji se može nakupiti na pregradnom zidu i drugim površinama može raširiti područje detekcije napona mnogo centimetara na svaku stranu stvarne žice pod naponom. Kako biste lakše otkrili položaj žice, skenirajte držeći uređaj 1-1,5 cm od površine zida ili stavite drugu ruku na površinu oko 30 cm od senzora.

**Upozorenje:** Žice zaštićene metalnim vodovima, kućištima, debelom izolacijom ili zidovima ne mogu se detektirati. Prilikom rada blizu ožičenja uvijek isključite napajanje.

#### Mjere opreza prilikom upotrebe

Uvijek budite oprezni prilikom zabijanja čavala u zid, rezanja i bušenja zidova, stropova i podova u kojima se nalaze žice i cijevi blizu površine. Uzmite u obzir da su potporni stupovi i grede obično razmaknuti 40 ili 60 centimetara i široki oko 4 cm. Kako biste izbjegli iznenađenja, imajte na umu da drugačiji razmak ili širina mogu značiti da se ne radi o potpornom stupu.

## SAVJETI ZA UPOTREBU

Stud Sensor 150 predviđen je za uporabu samo na unutarnjim površinama.

#### Sprječite smetnje

Da biste osigurali najbolje performanse uređaja Stud Sensor 150, tijekom rada držite slobodnu ruku barem 15 cm od uređaja i površine zida.

#### Konvencionalna gradnja

Vrata i prozori obično su opremljeni dodatnim potpornim stupovima i gredama za dodatnu stabilnost. Stud Sensor 150 detektira spoj ovih dvostrukih stupova i greda kao jedan široki stup.

#### Površinske razlike

Stud Sensor 150 skenira kroz ubičajene građevinske materijale, uključujući:

- Gipsani pregradni zid
- Obloge od šerploče
- Parketi
- Linoleum preko drva
- Tapete

Senzor ne može skenirati kroz:

- Tepih
- Folijske materijale
- Keramičke pločice
- Cement ili beton
- Metalni i žbukani zidovi

#### Tapete

Stud Sensor 150 jednako je učinkovit na površinama prekrivenim tapetama i tkaninom, osim ako te obloge sadrže metalnu foliju ili vlakna.

#### Stropovi

Prilikom rada na neravnoj površini kao što su prskani stropovi, za skeniranje površine upotrijebite komad kartona koji ćete staviti između uređaja i površine. Prethodno opisan postupak kalibracije također obavite pomoću komada kartona za najveću učinkovitost uređaja. Vrlo je važno da tijekom rada slobodnu ruku držite podalje od uređaja.

**Napomena:** Debljina, gustoća i vлага na površini materijala utjecat će na dubinu detekcije.

## VAŽNA SIGURNOSNA NAPOMENA

Osigurajte odgovarajuću detekciju žica pod naponom. Stud Sensor 150 uvijek držite samo za ručku. Primite između prstiju i palca tako da je ručka u kontaktu s dlanom.

## SPECIFIKACIJE

(Pri 35-55% relativne vlažnosti)

Baterija	9 volti(nije isporučena)
<b>Dubinski doseg</b>	
Drveni ili metalni stupovi	Do 38 mm kroz pregradni zid
Žice pod naponom (120 volti izmjenične struje)	Do 50 mm kroz pregradni zid
<b>Točnost - središte stupa</b> (skeniranje i označavanje stupa s obje strane središta stupa)	
Drvo	±3 mm
Metal	±6 mm
Radna temperatura	-0°C to +49°C
Površinska temperatura	-20°C to +66°C

## JAMSTVO

Stanley Tools jamči da će Stud Sensor 150 biti bez nedostataka u materijalu i izradi tijekom godine dana od datuma kupnje. Odgovornost tvrtke Stanley u sklopu ovog jamstva ograničena je na zamjenu uređaja. Bilo kakav pokušaj popravljanja od strane bilo koga osim ovlaštenog osoblja poništava jamstvo. Kalibracija, baterije i održavanje odgovornost su korisnika. Onde gdje zakon to dopušta, tvrtka Stanley nije odgovorna za slučajnu ili posljedičnu štetu. Predstavnici tvrtke Stanley ne mogu promijeniti ovo jamstvo. Tvrta Stanley nije odgovorna za štetu poizloženu iz habanja, zloupotrebe ili modifikacija ovog proizvoda. Očekuje se da će korisnik poštovati SVE upute za upotrebu. Ovo jamstvo može Vam pružati dodatna prava koja ovise o državi ili području.

**STANLEY**<sup>®</sup>

©2012 STANLEY TOOLS  
www.STANLEYTOOLS.com  
701 East Joppa Road  
Towson, Maryland 21286



STHT77404



REV A 08

### Stanley senzor nosilcev 150

Senzor nosilcev 150 za lociranje sredine nosilcev, prečnikov ali AC kablov pod napetostjo preko ometa ali drugih gradbenih materialov uporablja električne signale. Zaznavanje globin 12 mm, 25 mm in 36 mm s pritiskom gumba za aktivacijo. Takoj, ko enota zazna rob nosilca, se na senzorju nosilcev 150 vklopi rdeča LED dioda, enota pa odda zvočni signal. Preko označevalnega kanala lahko enostavno označite robove nosilca na steni.

**Opomba:** Pred uporabo senzorja nosilcev 150 pazljivo preberite navodila in NIKOLI ne odstranjujte nalepk, ki so na senzorju.

### OPOZORILO:

Zaščitite svoje oči, nosite varnostna očala.

### NAVODILA ZA UPORABO

#### Baterija

- ❶ Odprite pokrovček na zadnjem delu in priklopite 9 V baterijo (*ni priložena*) na priklop. Priklopjeno baterijo vstavite in ležišče in zaprite pokrovček nazaj.



**Opomba:** Priporočamo, da izpraznjeno 9 V baterijo nadomestite z novo - utripa zelena LED dioda.



#### Uporaba


##### Zaznavanje lesenih/kovinskih nosilcev

- ❷ Postavite senzor nosilcev 150 tesno in pravokotno na površino.



### Izbira globine zaznavanja ❸

- Pritisnite in zadržite gumb za aktivacijo(1x) ter tako izberite zaznavanje do globine 12 mm. Svetila bo LED dioda načina 12 mm.
- Dvakliknite (dvakrat pritisnite - 2x) in zadržite gumb za aktivacijo ter tako izberite zaznavanje do globine 25 mm. Svetila bo LED dioda načina 25 mm.
- Trokliknite (trikrat pritisnite - 3x) in zadržite gumb za aktivacijo ter tako izberite zaznavanje do globine 36 mm. Svetila bo LED dioda načina 36 mm.




**Opomba:** Za doseganje najboljših rezultatov, priporočamo, da izberete takšno globino zaznavanja, kot je debelina strukture, ki jo boste pregledovali.

- ❸ Zelena in zgornja rdeča LED dioda bosta svetili.


**Opomba:** Enoto ne morete premakniti dokler se ne dokonča kalibriranje.

- ❹ Ko se rdeča LED dioda izklopi, je enota koalibrirana.




- ❺ Med naslednjimi operacijami morate držati pritisnjeni gumb za aktivacijo.

**Opomba:** Takoj, ko sprostite gumb za aktivacijo, se enota izklopi.




- ❻ Če rdeča LED dioda ostane vklopljena, pomaknite senzor nosilcev 150 na drugo mesto in postopek ponovite. Sprostitev gumba za aktivacijo izklopi senzor.



**Opomba:** Med kalibriranjem senzor nosilcev 150 ne sme biti postavljen na nosilcu niti na materialu z visoko gostoto, kot je npr. kovina, na mokri ali sveže prepleškani površini, kajti kalibriranje se zato ne bo pravilno izvedlo.



- 9** Senzor nosilcev 150 počasi povlecite ravno preko površine. Ko senzor zazna nosilec, se vklopi rdeča LED dioda.



- 6** Ko bo senzor zaznal rob nosilca, se bo vklopila zgornja LED dioda, senzor pa bo oddal zvočni signal. Za označitev robu nosilca uporabite kanal za označevanje, ki je na zgornjem delu senzorja nosilcev.


- 7** Postopek ponovite tudi na drugem robu nosilca. Senzor približujte z druge strani in označite rob nosilca.

- 8** Na sredini med obema robovoma lahko označite sredino nosilca.



#### Zaznavanje AC žic pod napetostjo

- 10** Če bo senzor zaznal žico pod napetostjo, (običajno 10 do 45 cm vzdolž površine) bo zasvetila rdeča LED dioda, senzor nosilcev 150 pa bo oddal zvočni signal.



**Opomba:** Zaradi statičnih električnih sevanj, ki se lahko vzpostavijo v steni in drugih površinah bo enota zaznavala električno napetost več centimetrov od električne žice pod napetostjo. Zaradi natančnega zaznavanja položaja žice, držite enoto približno 1 centimeter proč od površine, oziroma položite drugo roko na površino, približno 30 cm od senzorja.

**Opozorilo:** Žic, ki so močno izolirane oziroma napeljane v kovinskih kanalih, armiranih ali debelih stenah iz gostega materiala senzor ne bo zaznaval. Kadar delate blizu mest, kjer poteka električna napeljava, slednjo izklopite iz omrežja.

#### Opozorila glede uporabe

Kadar vrtate, režete ali zabijate žeble v steno, strop ali tla, morate vedno paziti, da ne poškodujete električne napeljave ali cevi, ki potekajo v bližini. Upoštevajte, da so nosilci ali prečniki običajno razmaknjeni za 40 ali 60 cm in so debeli 4 cm. Zaradi izogibanja presenečenjem upoštevajte, da predmet, ki ga zaznate bliže nosilca oziroma je drugačnih dimenij verjetno ni nosilec.

## NASVETI ZA UPORABO

Senzor nosilcev 150 je zasnovan za notranjo uporabo.

#### Preprečevanje interference

Za zagotovitev najboljšega delovanja senzorja nosilcev 150, med pregledovanjem stene ali stropa, imejte vedno drugo roko približno 30 cm proč od enote.

#### Konfiguracija gradbenih konstrukcij

Vrata in okna so običajno vgrajena tako, da so, zaradi zagotovitve ustrezne nosilnosti, okoli njih vgrajeni dodatni nosilci in oporniki. Senzor nosilcev 150 bo te nosilce ali opornike zaznal kot enojne, bolj široke nosilce.

#### Površinska odstopanja

Senzor nosilcev 150 lahko uporabite za pregledovanje sten in stropov iz običajnih gradbenih materialov, predvsem iz:

- Mavčnih plošč
- Vezanih plošč
- Tal iz masivnega lesa
- Linoleja, položenega preko lesenega opaža
- Tapet

Senzor ne more zaznavati preko:

- Stenskih oblog
- Materialov, ki so prekriti s folijo
- Keramičnih ploščic
- Betonskih površin
- S kovinskimi ali plastičnimi ploščami obloženih površin

#### Tapet

Če so v tapetah ali oblogah metalizirane folije ali kovinski deli, senzor nosilcev 150 ne bo zaznaval sprememb.

#### Stropi

Če s senzorjem nosilcev pregledujete strop, na katerem je nabrizgan hrapav omet, med senzor in površino, ki jo pregledujete namestite kos kartona. V tem primeru, zaradi zagotovitve optimalnega delovanja, kalibriranje enote opravite skupaj z nameščenim kartonom. Seveda pa je pomembno tudi, da med pregledovanjem držite drugo roko proč od enote.

**Opomba:** Debelina, gostota in vlažnost površine vplivajo na globino zaznavanja.

#### POMEMBNA OPOMBA GLEDE VARNOSTI

Zagotovite pravilno zaznavanje električnih žic. Senzor nosilcev 150 vedno držite le za ročaj. Enoto primite tako, da jo položite na dlan in na eni strani držite s palcem, da drugi pa z ostalimi prsti.

#### SPECIFIKACIJE

(Pri 35-55 % relativni vlažnosti)

Baterija	9 V (ni priložena)
<b>Globine</b>	
Leseni ali kovinski nosilci	Do 38mm skozi steno
AC žice (120 V AC)	Do 50mm skozi steno
<b>Natančnost zaznavanja - sredina nosilca</b> (Zaznavanje in označevanje nosilca z obej strani)	
Leseni nosilec	±3 mm
Kovinski nosilec	±6 mm
Temperatura uporabe	Od 0 °C do +49 °C
Temperatura površine	Od -20 °C do +66°C

#### GARANCIJA

Podjetje Stanley Tools jamči, da je senzor nosilcev 150 brez napak v materialu in izdelavi in zagotavlja, da bo eno leto od nakupa brezhibno deloval. Odgovornost podjetja Stanley je v okviru te garancije omejena na zamenjavo enote. Vsakršni poseg v izdelek, ki ga ne opravi s strani proizvajalca pooblaščena oseba pomeni takojšnjo prekinitev garancijske odgovornosti. Za kalibriranje, menjavo baterij in vzdrževanje mora poskrbeti uporabnik sam. Kjer ni posebej predpisano, Stanley ne odgovarja za nehotene ali posledične poškodbe. Stanleyevi zastopniki ne morejo spremeniti teh garancijskih pogojev. Stanley ne odgovarja za poškodbe, ki nastanejo zaradi obrabe, napačne uporabe ali predelave tega izdelka. Pričakujemo, da bo uporabnik V. CELOTI upošteval navodila za uporabo. Ta garancija vam lahko zagotavlja dodatne pravice, ki so v nasprotju z nacionalnimi ali lokalnimi predpisi.

**STANLEY®**

©2012 STANLEY TOOLS  
www.STANLEYTOOLS.com  
701 East Joppa Road  
Towson, Maryland 21286